

# SPAR PÅ ENERGIE I DIN BYGNING

## - status og forbedringer

Energimærkningsrapport

Viborgvej 24

8620 Kjellerup



Bygningens energimærke:



Gyldig fra 13. maj 2013

Til den 13. maj 2023.

Energimærkningsnummer 310039305

  
STYRELSEN

Denne rapport er udskrevet fra [www.boligejer.dk](http://www.boligejer.dk), og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

## ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her.

Med venlig hilsen

Jan Henrik Broni Sørensen

**Botjek Østjylland**

Krøyer Kielbergs Vej 3,

ostjylland@botjek.dk

tlf. 88271782

Mulighederne for Viborgvej 24, 8620 Kjellerup

### Tag og loft

|                                                                                                                                                                                                                      | Investering | Årlig besparelse                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>LOFT</b><br>Etageadskillelse mod uopvarmet loftrum er isoleret med ca. 200 mm mineraluld. Isoleringstilstanden er stikprøvevis kontrolleret i tagrummet.                                                          |             |                                      |
| <b>FORBEDRING</b><br>Efterisolering af loft til i alt 300 mm effektiv isolering.<br>Det skal kontrolleres om eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte.<br>Der er ikke indregnet evt. hævnning af gangbro. | 10.008 kr.  | 2.869 kr.<br>0,7 ton CO <sub>2</sub> |

### Gulve

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Investering | Årlig besparelse                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>ETAGEADSKILLELSE</b><br>Gulv mod kælder er generelt lukket bjælkelag og skønnes iht. opførelsestidspunktet uisoleret ud over evt. lerindskud. Gulv i badeværelse vurderes at være massivt og uisoleret.                                                                                                                                                                       |             |                                      |
| <b>FORBEDRING</b><br>Efterisolering af gulv mod kælder (bjælkelag) ved indblæsning af granulat.<br>Gulv/dæk i badeværelse isoleres nedefra med 100 mm isolering, afsluttet med godkendt beklædning. Der gøres opmærksom på, at loftshøjden i kælderen hermed sænkes.<br>Der foreslås ikke yderligere efterisolering på undersiden i kælderen, da det vil medføre lav loftshøjde. | 16.540 kr.  | 5.977 kr.<br>1,4 ton CO <sub>2</sub> |

## Varmeanlæg

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Investering | Årlig besparelse                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>VARMEANLÆG</b><br>Ejendommen opvarmes med oliefyr. Kedel er en nyere "Domusa" kedel med "Riello" brænder. Anlægget er opstillet i varmerum i kældere.<br>Der er desuden en ældre "Salamanderkedel" til fyring med fastbrændsel, men beregningen tager udgangspunkt i brug af det nyere oliefyr. Har man adgang til billig brændeforsyning, kan anvendelse af fastbrændselskedlen være økonomisk men også mere besværlig.<br>Der er ingen varmepumpe i bygningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                       |
| <b>FORBEDRING</b><br>Det anbefales at konvertere varmforsyningen til behovsstyret varmepumpe (jordvarme) med indbygget varmtvandsbeholder og cirkulationspumpe samt med nedgravede jordslanger.<br>Der bør ved etablering af jordvarmeanlæg vælges et anlæg der opfylder Energistyrelsens mindstekrav til energieffektivitet og/eller et anlæg der er optaget på "Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper."<br>Nedlægning af jordvarmeslanger er indeholdt i prisen. Reetablering af haveanlæg er ikke indeholdt i prisen.<br>Der skal laves en vurdering af, om grundarealet er tilstrækkeligt til nedgravning af jordslanger samt undersøges, om der er bl.a. kommunale bestemmelser der forhindrer etablering af jordvarmeanlæg. Ved konvertering til varmepumpe (jordvarme) sænkes fremløbstemperaturen til radiatorerne, og det skal vurderes, om radiatoranlægget evt. skal øges. Det vil være en fordel, at udføre evt. efterisolering før konvertering til jordvarme, bl.a. for at sikre korrekt dimensionering af anlægget og for at undgå at skulle øge radiatorarealet. Evt. renovering af eksisterende fordelingsanlæg og radiatorer er ikke indregnet i prisen. | 110.000 kr. | 17.315 kr.<br>2,9 ton CO <sub>2</sub> |

# ENERGIMÆRKET

## FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO<sub>2</sub> man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



## BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

Bygninger, der opfylder energirammen i bygningsreglementet for 2010 (BR10), har energimærke A1 eller A2. A1 repræsenterer bygningsreglementets krav til lavenergibygninger i 2015. A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglements almindelige krav til energirammen.

På energimærkningsskalaen vises bygningens energimærke.

### Beregnet varmekonsum pr. år:

**2352 liter fyringsgasolie**

**26.582 kr.**

**6,32 ton CO<sub>2</sub> udledning**



## BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO<sub>2</sub>-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

### Tag og loft

|                                                                                                                                                                                                                      | Investering | Årlig besparelse                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>LOFT</b><br>Etageadskillelse mod uopvarmet loftrum er isoleret med ca. 200 mm mineraluld. Isoleringstilstanden er stikprøvevis kontrolleret i tagrummet.                                                          |             |                                      |
| <b>FORBEDRING</b><br>Efterisolering af loft til i alt 300 mm effektiv isolering.<br>Det skal kontrolleres om eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte.<br>Der er ikke indregnet evt. hævnning af gangbro. | 10.008 kr.  | 2.869 kr.<br>0,7 ton CO <sub>2</sub> |

### Ydervægge

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Investering | Årlig besparelse                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>HULE YDERVÆGGE</b><br>Ydervæg er ca. 30 cm hulmur efterisoleret med granulat.<br>Der er stedvist tegn på udtagne sten, og isoleringstilstanden er stikprøvevis kontrolleret ved boreprøve i facade mod nord.<br>Hulmuren lever ikke op til isoleringskrav ved renovering jf. BR10. Der er ikke givet forslag til efterisolering, da det ikke er umiddelbart rentabelt, da en evt. yderligere indvendig efterisolering vil mindske boligarealet og er vanskelig på grund af indretning og installationer og en evt. udvendig efterisolering vil ændre bygningens arkitektur væsentligt.<br>Det vurderes at radiatornicher er massive og uisolerede. |             |                                      |
| <b>FORBEDRING</b><br>Efterisolering af massive radiatornicher indvendigt med 50 mm isolering afsluttet med en pladekonstruktion. Man skal ved renovering være opmærksom på korrekt etablering af dampspærre således at man får en sund og fugtsikker konstruktion. Installationer trækkes med ud i ny væg. Radiatorer nedtages inden efterisolering og genmonteres efterfølgende.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.000 kr.  | 3.230 kr.<br>0,8 ton CO <sub>2</sub> |

**Vinduer, døre ovenlys mv.**

|                                                                                                                                                                                | Investering | Årlig besparelse                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>VINDUER</b><br>Vinduer er monteret med 2-lags termoruder.<br>Rudetyper er så vidt muligt kontrolleret ved mærkninger i rudekanter.<br>Fordør er nyere og vurderes isoleret. |             |                                      |
| <b>FORBEDRING</b><br>Ved udskiftning af vinduer anvendes nye partier monteret med 3-lags energiruder med varm kant.                                                            | 70.210 kr.  | 4.452 kr.<br>1,1 ton CO <sub>2</sub> |

**Gulve**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Investering | Årlig besparelse                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>ETAGEADSKILLELSE</b><br>Gulv mod kælder er generelt lukket bjælkelag og skønnes iht. opførelsestidspunktet uisolert ud over evt. lerindskud. Gulv i badeværelse vurderes at være massivt og uisolert.                                                                                                                                                                         |             |                                      |
| <b>FORBEDRING</b><br>Efterisolering af gulv mod kælder (bjælkelag) ved indblæsning af granulat.<br>Gulv/dæk i badeværelse isoleres nedefra med 100 mm isolering, afsluttet med godkendt beklædning. Der gøres opmærksom på, at loftshøjden i kælderen hermed sænkes.<br>Der foreslås ikke yderligere efterisolering på undersiden i kælderen, da det vil medføre lav loftshøjde. | 16.540 kr.  | 5.977 kr.<br>1,4 ton CO <sub>2</sub> |

**Ventilation**

|                                                                                                                          | Investering | Årlig besparelse |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>VENTILATION</b><br>Huset ventileres ved naturlig ventilation gennem vinduer samt via rumaftræk og emhætte i køkkenet. |             |                  |

# VARMEANLÆG

## Varmeanlæg

Investering      Årlig  
besparelse

### VARMEANLÆG

Ejendommen opvarmes med oliefyr. Kedel er en nyere "Domusa" kedel med "Riello" brænder. Anlægget er opstillet i varmerum i kælderen.  
Der er desuden en ældre "Salamanderkedel" til fyring med fastbrændsel, men beregningen tager udgangspunkt i brug af det nyere oliefyr. Har man adgang til billig brændeforsyning, kan anvendelse af fastbrændselskedlen være økonomisk men også mere besværlig.  
Der er ingen varmepumpe i bygningen.

### FORBEDRING

Det anbefales at konvertere varmforsyningen til behovsstyret varmepumpe (jordvarme) med indbygget varmtvandsbeholder og cirkulationspumpe samt med nedgravede jordslanger.  
Der bør ved etablering af jordvarmeanlæg vælges et anlæg der opfylder Energistyrelsens mindstekrav til energieffektivitet og/eller et anlæg der er optaget på "Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper."  
Nedlægning af jordvarmeslanger er indeholdt i prisen. Reetablering af haveanlæg er ikke indeholdt i prisen.  
Der skal laves en vurdering af, om grundarealet er tilstrækkeligt til nedgravning af jordslanger samt undersøges, om der er bl.a. kommunale bestemmelser der forhindrer etablering af jordvarmeanlæg. Ved konvertering til varmepumpe (jordvarme) sænkes fremløbstemperaturen til radiatorerne, og det skal vurderes, om radiatoranlægget evt. skal øges. Det vil være en fordel, at udføre evt. efterisolering før konvertering til jordvarme, bl.a. for at sikre korrekt dimensionering af anlægget og for at undgå at skulle øge radiatorarealet. Evt. renovering af eksisterende fordelingsanlæg og radiatorer er ikke indregnet i prisen.

110.000 kr.

17.315 kr.  
2,9 ton CO<sub>2</sub>

### SOLVARME

Der er ikke installeret solvarmeanlæg.  
Idet der stilles forslag om varmepumpe er det derfor ikke relevant med solvarme i dette tilfælde.

**Varmefordeling**

Investering      Årlig  
besparelse

**VARMERØR**

Varmefordelingsrør i kælder er i varierende dimensioner. Rørene er generelt isoleret med ca. 15-20 mm. Der er mindre uisolerede strækninger.  
Der kan lukkes for cirkuleringen i rørene f.eks. om sommeren (sommerstop).

**FORBEDRING**

Efterisolering af varmfeddelingsrør i kælder til i alt 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.

13.607 kr.

4.192 kr.  
1,0 ton CO<sub>2</sub>**VARMEFORDELING**

Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.

**AUTOMATIK**

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

## VARMT VAND

### Varmt vand

|                                                                                                                                                                           | Investering | Årlig besparelse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>VARMTVANDSRØR</b><br>Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i kælder er isoleret med ca. 15-20 mm.                                                                     |             |                  |
| <b>VARMTVANDSBEHOLDER</b><br>Varmt brugsvand produceres i ca. 100 l varmtvandsbeholder (kappebeholder) ophængt i varmerum i kælder. Beholderen er isoleret med ca. 30 mm. |             |                  |

### ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Boligen er fra 1959 men er på nogle områder forbedret energimæssigt siden opførelsen. Huset er dette taget i betragtning i varierende isoleringsmæssig stand men opvarmes med oliefyr. Der kan udføres fornuftige rentable forbedringer. Der kan udføres yderligere forbedringer, men de nuværende energipriser taget i betragtning er disse ikke umiddelbart rentable.

## RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Priser er inkl. moms.

| Emne              | Forslag                                      | Investering | Årlig besparelse<br>i energienheder                     | Årlig besparelse |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Bygning</b>    |                                              |             |                                                         |                  |
| Loft              | Efterisolering af loft                       | 10.008 kr.  | 13,0 kWh el<br>251,5 liter olie                         | 2.869 kr.        |
| Hule ydervægge    | Efterisolering af massive radiatornicher     | 10.000 kr.  | 14,0 kWh el<br>283,2 liter olie                         | 3.230 kr.        |
| Vinduer           | Udskiftning af vinduer                       | 70.210 kr.  | 20,0 kWh el<br>390,1 liter olie                         | 4.452 kr.        |
| Etageadskillelse  | Efterisolering af gulv mod kælder            | 16.540 kr.  | 27,0 kWh el<br>523,8 liter olie                         | 5.977 kr.        |
| <b>Varmeanlæg</b> |                                              |             |                                                         |                  |
| Varmeanlæg        | Konvertering til jordvarme                   | 110.000 kr. | 78,0 kWh el<br>-5243,0 kWh elvarme<br>2352,5 liter olie | 17.315 kr.       |
| Varmerør          | Efterisolering af varmfordelingsrør i kælder | 13.607 kr.  | 19,0 kWh el<br>367,3 liter olie                         | 4.192 kr.        |

## BAGGRUNDSINFORMATION

### KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra [www.boligejer.dk](http://www.boligejer.dk), og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

### ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Varme ..... | 11,3 kr. pr. liter fyringsgasolie |
|             | 1,8 kr. pr. kWh elvarme           |
| El .....    | 2,18 kr. pr. kWh el               |
| Vand.....   | 45 kr. pr. m <sup>3</sup>         |

Der er i energimærket anvendt aktuelle energipriser for alle brændselstyper fx olie og el.

### FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

# BAGGRUNDSINFORMATION

## BYGNINGSBESKRIVELSE

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Adresse .....                    | Viborgvej 24           |
| BBR nr.....                      | 740-028710-001         |
| Bygningens anvendelse .....      | Enfamiliehus           |
| Opførelses år.....               | 1959                   |
| År for væsentlig renovering..... | 1976                   |
| Varmeforsyning.....              | Fyringsgasolie (liter) |
| Supplerende varme.....           |                        |
| Boligareal i følge BBR .....     | 72 m <sup>2</sup>      |
| Erhvervsareal i følge BBR .....  | 0 m <sup>2</sup>       |
| Boligareal opvarmet .....        | 72                     |
| Erhvervsareal opvarmet .....     | 0                      |
| Opvarmet areal i alt .....       | 72                     |
| Heraf tagetage opvarmet.....     | 0                      |
| Heraf kælderetage opvarmet ..... | 0                      |
| Uopvarmet kælderetage .....      | 72                     |
| Energimærke .....                | G                      |

## KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/[www.ois.dk](http://www.ois.dk)

Der foreligger ikke bygningstegninger.

Der foreligger ikke skriftlige ejeroplysninger omkring bygningens energiforbrug og isoleringstilstand.

Der er foretaget kontrolopmåling af ejendommen, stikprøvevis kontrolmåling af ydervægs- og isoleringstykkelser samt boreprøve i ydermur mod nord.

Der gøres opmærksom på, at der ved skjulte konstruktioner, installationer og isolering anvendes skøn, der kan afvige fra de faktiske forhold.

## HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På [www.byggeriogenergi.dk](http://www.byggeriogenergi.dk) kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På [www.goenergi.dk](http://www.goenergi.dk) finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

## FIRMA

Energimærkningsrapporten er udarbejdet af:

### Botjek Østjylland

Krøyer Kielbergs Vej 3,

[ostjylland@botjek.dk](mailto:ostjylland@botjek.dk)

tlf. 88271782

Ved energikonsulent

Jan Henrik Broni Sørensen

Energimærkningsnummer 310039305

## KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på [www.seeb.dk](http://www.seeb.dk). Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistytrelsens adresse er:

Energistyrelsen  
Amaliegade 44  
1256 København K  
E-mail: [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk)

# Energimærke

for Viborgvej 24  
8620 Kjellerup



Energistyrelsens Energimærkning



STYRELSEN

Gyldig fra den 13. maj 2013 til den 13. maj 2023

Energimærkningsnummer 310039305