SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Hornsherredvej 4
4060 Kirke Såby

Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | **E** | F | G

Gyldig fra 30. marts 2016
Til den 30. marts 2023.

Energimærkningsnummer 311167388

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke D



Årligt varmeforbrug

20,5 Ton træpiller	43.199 kr
2.949 kWh elektricitet	6.193 kr
Samlet energiudgift	49.392 kr
Samlet CO_2 udledning	1,96 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Skråvægge i tagetagen i bygning 1 skønnes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Lodrette skunkvægge i bygning skønnes isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra tværmål ved skunklem i sydøstligste værelse i sydgående længe. Loft mod vandret skunk skønnes isoleret med 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra tværmål ved skunklem i sydøstligste værelse i sydgående længe. Hanebåndsloft over køkken i tagetagen skønnes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Skråtag over mellembygning skønnes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Loftsrum (gitterspærloft) i bygning 2 skønnes isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt.		
FORBEDRING Efterisolering af lodrette skunkvægge med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Det påregnes at lodrette skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.	18.000 kr.	600 kr. 0,01 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE		

Ydervægge i den tidligere staldbygning (østgående længe i bygning 1) skønnes oprindeligt udført som halvstens massive teglvægge. Ved tværmål ved yderdør i østgavl i stueplan er der konstateret ca. 10 cm gasbetonblokke på indvendig side af ydervæggen. Da der ikke forefindes tegningsmateriale, der beskriver ydervæggenes opbygning i denne sektion, tages der i beregningen udgangspunkt i det registrerede forhold ved yderdør. Ydervægge i tidligere stuehus (sydgående længe i bygning 1) skønnes oprindeligt udført som helstens massive teglvægge. Ved tværmål ved yderdør og vindue i østfacade i stueplan er der målt en samlet konstruktionstykkelse på ca. 40 cm. Ved tværmål ved vindue i vestgavl i stueplan (kontor) er der målt en samlet konstruktionstykkelse på ca. 55 cm. Da der ikke forefindes tegningsmateriale, der beskriver ydervæggenes opbygning i denne sektion, er det skønnet, at der gennemsnitligt er tale om en helstens teglvæg med 150 mm indvendig isolering og pladebeklædning. Gavltrekant mod vej i tagetagen skønnes udført som helstens massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 300 mm isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Ydervægge i bygning 2 skønnes udført som ca. 29 cm massive uisolerede gasbetonvægge med puds. Konstruktionstykkelse er målt ved vinduer og yderdøre. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.		
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge i tidligere staldbygning (østgående længe i bygning 1). Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.		3.700 kr. 0,06 ton CO_2

LETTE YDERVÆGGE Ydervæg i mellembygning er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendigt. Hulrum mellem beklædninger skønnes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Bygning 1: Vinduer i stråtag, 10 vinduer i mod nord i facade, 4 vinduer mod syd i facade og 8 vinduer mod vest i facade og gavl er monteret med 2 lags energiruder med kold kant. Stort vinduesparti mod syd i facade og stort vinduesparti mod øst i facade er dels med konventionelle 2 lags termoruder og dels med 2 lags energiruder med kold kant. Vindue mod syd i gavl (stueplan) er monteret med konventionelle 2 lags termoruder. Vindue mod syd i gavl (tagetage) er monteret med 2 lags energiruder med varm kant. 3 vinduer mod øst i facade og gavl er monteret med 1 lag glas og forsats.		

Bygning 2: Vinduer mod syd, øst og vest er dels med konventionelle 2 lags termoruder og dels med 2 lags energiruder med kold kant. 1 vindue mod syd i facade er monteret med 1 lag glas og forsats. Vinduer mod nord er blyindfattede og skønnes med 1 lag glas. Det er fundet rentabelt at udskifte disse vinduer. Mellembygning: Vinduesparti i mellembygning er monteret med 2 lags energiruder med varm kant.		
FORBEDRING Blyindfattede vinduer mod nord i bygning 2 udskiftes til nye med 2 lags energiruder med varm kant (energiklasse C).	7.000 kr.	400 kr. 0,00 ton CO_2

YDERDØRE Bygning 1: Yderdør mod øst i gavl (tagetage) er monteret med 2 lags energiruder med kold kant. Yderdør mod øst gavl (stueplan) er dels med konventionel 2 lags termorude og dels med 2 lags energirude med kold kant. Yderdør mod øst i facade er med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Yderdør mod syd i facade er monteret med 2 lags energiruder med kold kant. Bygning 2: Yderdøre er dels med konventionelle 2 lags termoruder og dels med 2 lags energiruder med kold kant.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført af beton. Gulve skønnes isoleret med 75 mm mineraluld eller 150 mm lecanødder under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt.		

KRYBEKÆLDER Træbjælkelag mod ventileret hulrum skønnes uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende ventilerede gulvkonstruktion fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 300 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.		2.300 kr. 0,04 ton CO_2

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i bygningerne. Bygningerne er normal tætte, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
KEDLER Bygningerne opvarmes med træpiller i 43 kW Baxi pillekedel af typen Multi-Heat 4.0 fra 2008. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er installeret i uopvarmet fyrrum i BBR bygning 3 og er en kompakt solokedel med akkumuleringstank og automatisk fyring.		
OVNE Der er supplerende varmeforsyning i form af en åben pejs i dagligstuen i bygning 2. Varmekilden indgår ikke i beregning af energiforbruget, i henhold til Energistyrelsens beregningsregler.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det er ikke fundet rentabelt at konvertere til luft-vand varmepumpe eller jordvarmeanlæg.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.		
FORBEDRING Montering af 14 m2 solfangere på vestvendt tagflade på bygning 3 som vakumrør (Piperør) med 1 lag dækglas. Solvarmebeholder forsynes med elpatron til opvarmning af brugsvand i kolde perioder. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpeenhed. For at udnytte solvarmen fuldt ud tilsluttes anlægget det eksisterende varmeanlæg via varmeveksler. Det forudsættes i beregningen at beholderen placeres i fyrrummet i BBR bygning 3 og at elvandvarmeren i fælleskøkken i bygning 2 bliver sløjfet.	125.000 kr.	7.100 kr. 1,83 ton CO_2

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør skønnes udført som 1-strengs anlæg.		

VARMERØR Varmefordelingsrør i jord mellem fyrrum og bygning 2 skønnes udført som 65 mm præisolerede stålrør. Varmefordelingsrør i uopvarmet fyrrum er fortrinsivst med ca. 30 mm isolering. Der er dog uisolerede rustfri stålrør bagerst i fyrrummet.		
FORBEDRING Isolering af uisolerede rør i fyrrum op til 30 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	700 kr.	400 kr. 0,01 ton CO_2

VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en Grundfos Alpha2 25-60 pumpe med en effekt på 35 W.		

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på de fleste radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er ved besigtigelsen registreret 3 stk. radiatorer uden termostatventiler. Disse er placeret hhv. i konferencerum mod øst i bygning 2, gangareal ved østgavl i stueplan i bygning 1 samt nordøstligste værelse i stueplan i bygning 1. Det kan grundet manglende adgang for besigtigelse af beboelsesrum ikke udelukkes, at der i bygningen findes flere radiatorer uden termostatventiler. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler og slukke for varmefordelingspumper.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til stor Metro varmtvandsbeholder skønnes udført som 65 mm præisolerede stålrør. Brugsvandsrør i opvarmede rum skønnes generelt at være uden isolering.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning ved stor Metro varmtvandsbeholder er monteret en Grundfos UP 20-15 N pumpe uden trinregulering med en effekt på 65 W.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres primært i nyere 300 ltr. præisoleret Metro Therm Combi varmtvandsbeholder af typen 2003C. Beholderen er placeret i entré/garderobe i bygning 2. Den varme brugsvandsproduktion suppleres af en 30 ltr. præisoleret Metro Therm elvandvarmer fra 2001 af typen 907. Beholderen er væghængt i fælleskøkken i bygning 2.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i fællesarealer består dels af armaturer med almindelige glødelamper, dels af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger og dels halogenspots. Der er styring ved bevægelsesmelde i gangareal i bygning 1.		
FORBEDRING VED RENOVERING Der installeres nye kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger.		58.000 kr. 22,23 ton CO_2
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller på den vestvendte tagflade på BBR bygning nr. 3. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 133,5 kvm. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	360.500 kr.	20.200 kr. 12,58 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Tilgængelighed:

Der var ikke adgang til besigtigelse af beboelsesrum i bygning 1 af hensyn til privatsfære. Som følge heraf har det ikke været muligt at måle ydervægstykkelser i fyldestgørende omfang. Følgende ydervægge i bygning 1 er dog tværmålt: Østgavl i stueplan og 1. sals plan samt vestgavl i kontor i stueplan og vestgavl i køkken i 1. sals plan.

Konklusion:

Bygningens energimæssige stand er generelt set middel god - alderen taget i betragtning. Det er muligt at gennemføre flere rentable energibesparende foranstaltninger. I forbindelse med renovering kan der desuden angives yderligere rentable forslag. Forslag fremgår af oversigter.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Efterisolering af lodret skunk med 200 mm isolering	18.000 kr.	0,2 Ton Træpiller 12 kWh Elektricitet	600 kr.
Vinduer	Udskiftning af blyindfattede vinduer mod nord i bygning 2.	7.000 kr.	0,2 Ton Træpiller -2 kWh Elektricitet	400 kr.
Varmeanlæg				
Solvarme	Montering af 14 m2 solfanger, vakumrør og beholder til varme og brugsvand.	125.000 kr.	0,6 Ton Træpiller 2.767 kWh Elektricitet	7.100 kr.
Varmerør	Isolering af uisolerede rør i fyrrum op til 30 mm.	700 kr.	0,2 Ton Træpiller 8 kWh Elektricitet	400 kr.

El

Solceller	Montage af nye solceller, Monokrystallinske silicium, 21,6 kW.	360.500 kr.	9.316 kWh Elektricitet 9.658 kWh Elektricitet overskud fra solceller	20.200 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Massive ydervægge	Indvendig efterisolering af massive ydervægge i tidligere staldbygning (østgående længe i bygning 1) med 100 mm.	1,7 Ton Træpiller 89 kWh Elektricitet	3.700 kr.
Krybekælder	Nedrivning af eksisterende ventileret gulvkonstruktion og etablering af nyt terrændæk med 300 mm isolering.	1,1 Ton Træpiller 56 kWh Elektricitet	2.300 kr.
El			
Belysning	Installation af højfrekvente kompaktrør iht. 2016 krav.	33.528 kWh Elektricitet	58.000 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 1 (65%)

Adresse .....Hornsherredvej 4, 4060 Kirke Såby
BBR nr.....350-1722-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Døgninstitution (160)
Opførelsesår 1910
År for væsentlig renovering.....2010
Varmeforsyning.....Kedel
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....369 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....369 m²
Heraf tagetage opvarmet.....151 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 2 (35%)

Adresse .....Hornsherredvej 4, 4060 Kirke Såby
BBR nr.....350-1722-2
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Døgninstitution (160)
Opførelsesår 1910
År for væsentlig renovering.....2010
Varmeforsyning.....Kedel
Supplerende varme.....Pejs
Boligareal i følge BBR .....201 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....201 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Det registrerede areal stemmer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Ejers repræsentant oplyser, at der fyldes 4-5 tons træpiller på hver 5-6 uge i fyringssæsonen.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Træpiller .....2.111,00 kr. per Ton
Elektricitet til andet end opvarmning.....1,20 kr. per kWh
Elektricitet til opvarmning.....2,10 kr. per kWh
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,10 kr. per kWh

Afhængig af leverandører vil de anvendte energipriser kunne variere.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600472
CVR-nummer 35894675

Energiingeniørerne ApS
Sct. Jørgensgade 11, 4200 Slagelse
www.energiing.dk
ak@energiing.dk
tlf. 24229229

Ved energikonsulent
Andreas Korsgaard

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Hornsherredvej 4
4060 Kirke Såby

Energistyrelsen

Gyldig fra den 30. marts 2016 til den 30. marts 2023

Energimærkningsnummer 311167388

Energimærke

Bygning 1 (65%)
Hornsherredvej 4
4060 Kirke Såby

Energistyrelsen

Gyldig fra den 30. marts 2016 til den 30. marts 2023

Energimærkningsnummer 311167388

Energimærke

Bygning 2 (35%)
Hornsherredvej 4
4060 Kirke Såby

Energistyrelsen

Gyldig fra den 30. marts 2016 til den 30. marts 2023

Energimærkningsnummer 311167388