SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
312
Lynghuset/Musikskolen/Ældreklubben
Kirke Værløsevej 36A
3500 Værløse

Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 25. oktober 2016
Til den 25. oktober 2026.

Energimærkningsnummer 311208376

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B



Årligt varmeforbrug

112.640 kWh fjernvarme	86.430 kr
1.871 kWh elektricitet	3.742 kr
Samlet energiudgift	90.172 kr
Samlet CO_2 udledning	17,12 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Lodrette skunkvægge i musikskolen er isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions og Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen og er konstateret ud fra tegningsmateriale.. Loftsrum i musikskolen er isoleret med 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loftsrum i Lynghuset er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen.		

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegn og indvendigt af porbeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge mod jord består af 29 cm væg af letklinkerbeton med 50 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Musikskolen, facade mod nord. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant og et forsatsrude. Musikskolen, småvinduer mod nord: Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags energirude med kold kant, energiklasse D. Musikskolen, facade mod nord, køkken og depot. Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Musikskolen, facadeparti, forbindelsesgang. Glaspartiet er udført med 2 lags termorude med kold kant. Musikskolen, gavl, stue - Oplukkeligt vindue med et fag. Vinduet er monteret med tolags energirude med kold kant, energiklasse D. Musikskolen, sydfacade - Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags energirude med kold kant. Der er monteret udvendig solafskærmning. Musikskolen, facade mod vest. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant og et forsatsrude. Der er udvendig solafskærmning. Lynghuset - Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant. Vinduerne mod øst og vest har udvendig solafskærmning.		
FORBEDRING VED RENOVERING Alle vinduer, ovenlysvinduer og yderdøre med termoruder udskiftes til nye vinduer med faste rammer og trelags energiruder, energiklasse A. Der er indregnet en ekstra omkostning for montage af ny solafskærmning.		11.600 kr. 3,16 ton CO_2
OVENLYS Musikskolen - Ovenlys er monteret med tolags termorude med kold kant.		
YDERDØRE Musikskolen, dørparti i gavlen. Dørparti med glasdør monteret med tolags termorude. Musikskolen, indgang - Facadeparti med glasdør monteret med tolags energirude. Lynghuset, indgang og vestfacade - Glasparti med yderdør er udført med tolags termoglas. Lynghuset, port - Portpanelet er udført som et sandwichmodul som dobbelt lag stål og med isolering imellem.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Musikskolen - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv med 50 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Lynghuset - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 30 mm mineraluld under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Zone: Musikskole, opholdsrum Anlæg: VE01 – Exhausto VEX 4.5-4-1 MPR med indbygget varmeflade og 2 stk. motorer på hver 2,6 kW Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: krydsvarmeveksler Bygningens tæthed: Normal tæt Anlægget er styret af ECL automatik. Agregatet er placeret på loftet. Musikskole - Resten af bygningen er naturligt ventileret ved oplukkelige vinduer og friskluftsventiler. Lynghuset - I hele bygingen er der en ventilation ved oplukkelige vinduer og mekanisk udsugning.		
FORBEDRING VED RENOVERING Lynghuset - Etablering af mekanisk ventilation i hele bygningen. Nyt anlæg og hovedkanaler placeres i loftsrummet. Der udføres en roterende veksler og vandbåren varmeflade. Anlægget styres som CAV med tidsprogram ven anlæg		2.400 kr. 0,22 ton CO_2

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Mærke: Gemina Termix VX-1 Farum m/kabinet Prod: 15/2012 Placering: Varmecentral, opvarmet kælder i Lynghuset.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det er uhensigtsmæssigt at opsætte en varmepumpe da fremløbstemperaturen til radiatore er for høj og opvarmningsbehov er relativt højt.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Det vurderes uhensigtsmæssig at opsætte solvarme, da varmvandsbehov er for lille og der ikke er plads til VVB.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Musikskolen - Varmefordelingsrør i loftsrummet er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Der er ingen varmefordelingsrør		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en tretrinsreguleret UPS 25-60 pumpe med en maxeffekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpen er placeret på loftet i musikskolen. På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 65-60 pumpe med en effekt på 450 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos.		

Pumpen er placeret i varmecentralen. På varmefordelingsanlægget er monteret en UPS 32-80 pumpe med trinregulering med en effekt på 245 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpen er placeret i varmecentralen.		
FORBEDRING Udskiftning af UPS 25-60. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Alpha2. Udskiftning af UPS 32-80. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Magna.	16.900 kr.	1.500 kr. 0,48 ton CO_2

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler og slukke for varmefordelingspumper.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering.		
VARMTVANDSBEHOLDER Musikskole - Varmt brugsvand produceres i 30 l præisoleret el-vandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet. Varmtvands beholderen er placeret på 1. sal i bygningens øst ende i et depot ved toiletterne. Det vurderes uhensigtsmæssigt at forsyne tapsteder i musikskolen med varmt brugsvand fra den centrale varmtvandsbeholder placeret i Lynghuset. Pga. afstand vil der opstå et stort varmetab fra cirkulationsrør igennem musikskolens bygning. Lynghuset - Varmt brugsvand produceres i 110 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet. Årgang 2007 Beholderen er placeret i varmecentralen.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Musikskolen - Belysningsanlæggene i grupperum består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Musikskolen, stue - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Musikskolen, øvesal, kælder - Belysningsanlæggene består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Musikskolen, kælder - Belysningen i gangarealer består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Lynghuset - Belysningsanlæggene på værkstedet består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Lynghuset - Belysningen i sekundære kælderlokaler består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Lynghuset - Belysningen i opholdsrum i stueetagen består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Lynghuset - Belysningen i gangarealer i stueetagen består af armaturer med LED belysning. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Musikskolen, Belysningen på toiletter i stuen består af armaturer med almindelige glødelamper. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere.		
FORBEDRING VED RENOVERING Musikskolen, toiletter - Der installeres nye LED armaturer. Der er ikke medregnet styring i form af bevægelsesmeldere eller lignende.		700 kr. 0,23 ton CO_2

SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller på Syd-vendte tagflade. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 35 kvm. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	113.800 kr.	8.000 kr. 3,88 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Furesø Kommune.
312 Lynghuset/Musikskolen/Ældreklubben, Kirke Værløsevej 36 A+B
Det samlede opvarmede areal er i følge BBR-meddelelsen på 1410 m². det opmålte areal er på 1401 m2.
Energimærket omfatter 2 bygninger;
Bygning 1 er opført i år 1986. areal - 878 m2. Anvendelse: Værested for ældre og handicappede.
Bygning 2 er opført i år 1997. areal - 523 m2. Anvendelse: Musikskole.
Brugstid pr. uge: 60 timer.
Bygningerne opvarmes med fjernvarme i et indirekte veksleranlæg, som er koblet til et 2-strengs radiatoranlæg..
Der er 2 etager.
Der er ikke foretaget destruktiv undersøgelse af ydervægge. Det vurderes at isoleringskrav er overholdt for opførelsestidspunktet.
Baggrunden for energimærkningen er besigtigelser af ejendommen og gennemgang af udleveret dokumentation og tegningsmateriale.

Følgende tegninger er benyttet:
36A
Tegn. 2A og 3A
Tegn. 4

36B
Tegn. 1.01 - 1.03
Tegn. 4101
Tegn. 4A, 5A

Energimærket er udarbejdet efter retningslinjerne i gældende Håndbog for Energikonsulenter.
Ejendommen energimærkes efter retningslinjerne for "Energimærkning af flerfamiliehuse, handels-, service og offentlige bygninger ".
Energimærket er udarbejdet af: Nikolaj Gram og Michal Ministr, Internt sagsnummer: 11.1900.40

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg				
Varmefordelings pumper	Udskiftning af varmefordelingspumper i Musikskolen.	16.900 kr.	730 kWh Elektricitet	1.500 kr.
El				
Solceller	Etablering af solcelleanlæg på sydvendt tagflade, musikskolen	113.800 kr.	3.808 kWh Elektricitet 2.051 kWh Elektricitet overskud fra solceller	8.000 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af alle vinduer, ovenlysvinduer og døre med termorude	22.340 kWh Fjernvarme 16 kWh Elektricitet	11.600 kr.
Ventilation	Nyt ventilationsanlæg, Lynghuset.	18.930 kWh Fjernvarme -3.699 kWh Elektricitet	2.400 kr.
El			
Belysning	Installation af LED belysning på toilet, musikskolen.	345 kWh Elektricitet	700 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Musikskole

Adresse .....Kirke Værløsevej 36B, 3500 Værløse
BBR nr.....190-1737-2
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelsesår 1997
År for væsentlig renovering.....2004
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....532 m²
Opvarmet bygningsareal.....523 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....128 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter .....20.517 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....14.281 kr. pr. år
Varmeforbrug.....39.935 kWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....21.992 kr. pr. år
Fast afgift .....14.281 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....36.273 kr. pr. år
Varmeforbrug.....42.806 kWh Fjernvarme
CO2 udledning.....6,04 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Lynghuset

Adresse .....Kirke Værløsevej 36A, 3500 Værløse
BBR nr.....190-1737-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Kontor, handel, lager, herunder offentlig

Opførelsesår 1987
År for væsentlig renovering.....2004
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....878 m²
Opvarmet bygningsareal.....878 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
Varmeudgifter .....33.860 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....14.281 kr. pr. år
Varmeforbrug.....65.908 kWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....36.294 kr. pr. år
Fast afgift .....14.281 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....50.575 kr. pr. år
Varmeforbrug.....70.647 kWh Fjernvarme
CO2 udledning.....9,96 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det oplyste varmeforbrug stammer fra varmeafregningen i perioden 01-01-2015 til 31-12-2015
Det beregnede forbrug er på 112.640,00 kWh fjernvarme svarende til 84,24 kWh/m2, det oplyste graddagekorrigerede forbrug er på 113.452,75 kWh fjernvarme eller 84,85 kWh/m2. Dette er en afvigelse på 1%. Der er således god overensstemmelse imellem det beregnede og det oplyste graddagekorrigerede forbrug.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....0,51 kr. per kWh
28.561 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til opvarmning .....2,00 kr. per kWh
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,00 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600017
CVR-nummer 48233511

Sweco Danmark A/S
Granskoven 8, 2600 Glostrup
www.sweco.dk
Michal.Ministr@sweco.dk
tlf. 72 207 207

Ved energikonsulent
Michal Ministr

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

312 Lynghuset/Musikskolen/Ældreklubben
Kirke Værløsevej 36A
3500 Værløse

Energistyrelsen

Gyldig fra den 25. oktober 2016 til den 25. oktober 2026

Energimærkningsnummer 311208376

Energimærke

312 Lynghuset/Musikskolen/Ældreklubben - Musikskole
Kirke Værløsevej 36B
3500 Værløse

Energistyrelsen

Gyldig fra den 25. oktober 2016 til den 25. oktober 2026

Energimærkningsnummer 311208376

Energimærke

312 Lynghuset/Musikskolen/Ældreklubben - Lynghuset
Kirke Værløsevej 36A
3500 Værløse

Energistyrelsen

Gyldig fra den 25. oktober 2016 til den 25. oktober 2026

Energimærkningsnummer 311208376