Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Verdisvej 12
Postnr./by:	9700 Brønderslev
BBR-nr.:	810-016480
Energimærkning nr.:	100054085
Gyldigt 5 år fra:	02-11-2007
Energikonsulent:	Carl Johan Sørensen Firma: Teknikergruppen Nord


Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 9200 kr./år
- Forbrug: 10540 kWh fjernvarme

Det varierer, hvor meget varme den enkelte husejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandsstørrelse, forbrugsvaner, og ønsket temperatur i boligen. Derfor har energikonsulenten beregnet hvor stort normalforbruget er i denne bolig. Beregningerne baserer sig på en række faste forudsætninger, se afsnittet på næstsidste side.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Rentable besparelsesforslag

Konklusion:
Der er ingen rentable besparelsesforslag i denne ejendom.

Dette skyldes at der er tale om et nybyggeri opført i overensstemmelse med energikravene for bygningsreglementet.

Besparelsesforslag ved renovering

Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af ejendommen.

Lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer:
Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer.

Kommentarer til energimærkningen

Bygningen opfylder bygningsreglementets krav.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100054085
Gyldigt 5 år fra: 02-11-2007
Energikonsulent: Carl Johan Sørensen Firma: Teknikergruppen Nord

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Vandret loft er isoleret med 400 mm mineraluld.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er 35 cm hulmur isoleret med 125 mm mineraluld og 100 mm letbetonbagmur.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer er mahogni vinduer generelt opdelt i 2 ruder med yderdøre tilsvarende opdelt i 2 ruder. Et enkelt stort parti i stue er opdelt i 6 ruder. Fordøren er en massiv isoleret dør med en lille halvrund rude med energiglas. Der foreligger dokumentation for u-værdier på de enkelte partier fra vinduesfabrikant.

- Gulve og terrændæk

Status: Terrændæk er isoleret med 270 mm sundolitplader og fundament er isoleret med 2 lecathermblokke.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation med mekanisk udsugning fra køkken og badeværelser.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Huset er direkte tilsluttet fjernvarme og med gulvvarme overalt.

- Varmt vand

Status: Varmt vand produceret med gennemstrømningsvandvarmer, fakrikat Termix.

- Fordelingssystem

Status: Den trådløse styring med rumtermostater er endnu ikke monteret, hvilket kan give et overforbrug.

El

- Belysning

Status: Hårde hvidevarer er nye.

Bygningsbeskrivelse

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100054085
Gyldigt 5 år fra: 02-11-2007
Energikonsulent: Carl Johan Sørensen Firma: Teknikergruppen Nord

- Opførelsesår: 2007
- År for væsentlig renovering:
- Varme:
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 156 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 156 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Forudsætninger

- Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:

Varme:	0.55 kr./kWh
Fast afgift på varme:	3393 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	35 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100054085
Gyldigt 5 år fra: 02-11-2007
Energikonsulent: Carl Johan Sørensen Firma: Teknikergruppen Nord

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Carl Johan Sørensen	Firma:	Teknikergruppen Nord
Adresse:	Skrågade 39 9400 Nørresundby	Telefon:	98 17 46 47
E-mail:	teknikergruppen@teknik.dk	Dato for bygningsgennemgang:	25-10-2007

Energikonsulent nr.: 101612

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.