Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse:	Rørsangervej 12
Postnr./by:	6950 Ringkøbing
BBR-nr.:	760-013275
Energimærkning nr.:	100150038
Gyldigt 10 år fra:	22-02-2010
Energikonsulent:	Hans Anderskouv
Programversion:	EK-Pro


Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.



Energikonsulentens kommentarer

1. BYGNINGSBESKRIVELSE:

Sommerhuset er opført i år 2009 på i alt 88 m² opvarmet areal.

Huset opfylder kravene til isolering i BR 08.

2. KONSULENTENS KOMMENTARER:

Bygningsejer var til stede ved besigtigelsen.

Ved besigtigelsen blev forelagt tegningsmateriale af 13.01.09 mærket 7684 - 20 gr - 2010.

Det er registreret, at ejendommen er blevet monteret med nye energivinduer og døre overalt.

Bygningen er tildelt energimærke F. Det skal bemærkes, at varmeforbruget for el-opvarmede huse ganges med 2,5 før beregning af placering på energimærke skalaen.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Parellofter er isoleret med 240 mm mineraluld ifølge tegning.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100150038
Gyldigt 10 år fra: 22-02-2010
Energikonsulent: Hans Anderskouv Firma: OBH Ingeniørservice A/S

- Ydervægge

Status: Ydervægge er lette vægge med ud- og indvendig træbeklædning isoleret med 215 mm mineraluld iføge tegning.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Bygningen har udelukkende vinduer/glasdøre med lavenergiruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve er trægulve på strøer med 45 mm mineraluld på beton på 220 mm Sundolit isolering ifølge tegning.

Gulve i køkken, bryggers og badeværelse er klinkegulve på beton med el-gulvvarme på 220 mm Sundolit isolering ifølge tegning.

Ventilation

- Ventilation

Status: Luftudskiftningen sker ved naturlig ventilation gennem utætheder ved døre, vinduer og konstruktionssamlinger samt ved almindelig brug af vinduer, døre, emhætte og aftræk til vådrum.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Bygningen er elopvarmet via termostatstyrede elpaneler.

Opvarmningen er med en luft/luft varmepumpe placeret i stue.
Kompressor er placeret ved facade mod nord.

Der er suppleret med elpaneler, el-gulvvarme i køkken, bryggers og badeværelse samt en brændeovn i stue.

Der er installeret brændeovn som supplerende opvarmning.

- Varmt vand

Status: Det varme vand produceres i en præisoleret el-varmtvandsbeholder af nyere årgang placeret i bryggers.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2009

- År for væsentlig renovering:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100150038
Gyldigt 10 år fra: 22-02-2010
Energikonsulent: Hans Anderskouv Firma: OBH Ingeniørservice A/S

- Varme:
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 88 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 88 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Der er ikke udskrevet BBR-Oversigt fra Registret på nuværende tidspunkt.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100150038
Gyldigt 10 år fra: 22-02-2010
Energikonsulent: Hans Anderskouv Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning af nybyggeri er at oplyse om bygningens energimæssige standard, og særligt om den opfylder de krav til energieffektivitet, som fremgår af byggetilladelsen og af Bygningsreglementet.
Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere. Bygninger på 1.000 m2 eller større skal altid have et gyldigt energimærke.
Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Hans Anderskouv	Firma:	OBH Ingeniørservice A/S
Adresse:	Birkemose Allé 25 6000 Kolding	Telefon:	70217250
E-mail:	hca@obh-gruppen.dk	Dato for bygningsgennemgang:	16-02-2010

Energikonsulent nr.: 250327

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.