Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse:	Rylen 8
Postnr./by:	6792 Rømø
BBR-nr.:	550-008781
Energimærkning nr.:	100189756
Gyldigt 5 år fra:	24-10-2010
Energikonsulent:	Henry Jensen
Programversion:	EK-Pro


Firma: INTSCICON ApS

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.



Energikonsulentens kommentarer

Der foreligger oplysning om isoleringsforhold i gulv-, tag- og ydervægskonstruktioner.

Bygningen er isoleret på loft.
Ydermur er 29 cm letbeton
Gulve er isoleret.
Isoleringen er samlet set ikke tidsvarende.
Vinduer og døre er med termoruder.

Idet bygningen ikke anvendes hele året (beboelse), er energispareforslagene ikke rentable, men anbefales udført i forbindelse med eventuel ombygning / renovering.
Ejerens oplysning om tidligere forbrug anvendes ikke (boligen bruges ikke hele året)

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Vandret loft, skråvæg, lodret skunk og vandret skunk er isoleret med 100 mm. U-værdien er 0,4 W/m2K (Gældende krav idag til U-værdi er 0,15W/m2K).

- Ydervægge

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100189756
Gyldigt 10 år fra: 24-10-2010
Energikonsulent: Henry Jensen Firma: INTSCICON ApS

Status: Massiv ydervæg er 29 cm letbeton. U-værdien er 0,17 W/m2K (Gældende krav idag til U-værdi er 0,25 W/m2K).

Forslag 1:

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Døre og vinduer i varierende størrelser og med termoruder. U-værdien varierer omkring 2,6-2,9 W/m2K (kravet idag er lavenergiruder med U-værdi max 1,8 W/m2K

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve er isoleret med 100mm isolering. U-værdien er ca 0,3 W/m2K (Gældende krav idag til U-værdi er 0,15 W/m2K)

Linietabet vurderes 0,70W/mK (Gældende krav idag til linietab er 0,15 W/mK)

- Kælder

Status: Der er ikke kælder.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation, samt emhætte som vurderes tilstrækkelig.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Bygningen er opvarmet med el . Der er brændeovn i stuen og på 1.sal.

- Varmt vand

Status: Varmt vand fra varmvandsbeholder af type Metro på ca 110 l.

- Fordelingssystem

Status: Varmefordeling sker med el til radiatore .

- Automatik

Status: Der er termostater til styring af radiatore.

El

- Andre elinstallationer

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100189756
Gyldigt 10 år fra: 24-10-2010
Energikonsulent: Henry Jensen Firma: INTSCICON ApS

Status: Der er sauna. Brug af sauna medfører et forøget energiforbrug.

Vand

- Vand

Status: Toilet er med skyl mindre end 6 liter.

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Der er ikke solvarme på bygningerne.

- Varmepumpe

Status: Der er ikke varmepumpe-anlæg
Det anbefales varmepumpe luft/luft som supplement til opvarmning.

- Solceller

Status: Der er ikke solcelle-anlæg

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1971
- År for væsentlig renovering: 1976
- Varme:
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 181 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 181 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100189756
Gyldigt 10 år fra: 24-10-2010
Energikonsulent: Henry Jensen Firma: INTSCICON ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Henry Jensen	Firma:	INTSCICON ApS
Adresse:	Gl. Spandetvej 11 6760 Ribe	Telefon:	74 86 73 74
E-mail:	itc@jensen.tdcadsl.dk	Dato for bygningsgennemgang:	24-10-2010

Energikonsulent nr.: 101699

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.