Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse:	Anemonevej 4
Postnr./by:	7323 Give
BBR-nr.:	630-000000
Energimærkning nr.:	100192406
Gyldigt 5 år fra:	06-11-2010
Energikonsulent:	Steffen Andersen
Programversion:	EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet Steffen Andersen ApS

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at konstruktioner og installationer, som har betydning for bygningens energieffektivitet, er udført i overensstemmelse med byggetilladelsen og opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergiklasse 2.

Det beregnede energiforbrug er 56.6 kWh/m²år, hvilket er bedre end 57.9 kWh/m²år, som er bygningsreglementets maksimumværdi for lavenergiklasse 2 (inklusive eventuelle tillæg for denne bygning).

Beregnet årligt varmeforbrug: 3360 kWh elvarme

Lavt forbrug



Højt forbrug

A2

Energikonsulentens kommentarer

Huset har fået energimærket A2 og lever dermed op til byggetilladelsens krav samt krav i bygningsreglementet.

Der forelå energirammeberegning i form af XML-fil samt plan-, snit- og facadetegninger.

Der var kun adgang til en del af tagkonstruktionen via lem i loft i udhus. Der var ikke adgang til hanebåndsloft.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Vandret loft er ifg. tegning isoleret med 295 mm.
Skrå loft er ifg. tegning isoleret med 240 mm. + plade.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er ifg. tegning isoleret med 240 mm.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer er monterede med energiruder.

- Gulve og terrændæk

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100192406
Gyldigt 5 år fra: 06-11-2010
Energikonsulent: Steffen Andersen Firma: Ingeniørfirmaet Steffen Andersen ApS

Status: Gulve er ifg. tegning isoleret med 300 mm. polystyren.

- Kælder

Status: Der er ingen kælder.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er mekanisk ventilation. Der er installeret et mekanisk ventilationsanlæg fabr. enervent i tagrum.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Der er 100 % gulvvarme i stueetage og radiatorer på 1. sal.
Der er installeret et jordvarmeanlæg fabr. Bosh type EHP 6LW/M.

- Varmt vand

Status: Der er installeret en 110 l. varmtvandsbeholder fabr. Metro.

- Fordelingssystem

Status: Rør for vand og varme fordeles i gulve over isolering.

- Automatik

Status: Der er termostater på radiatorerne og rumstyring på gulvvarmezonerne.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2010
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 202 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 202 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100192406
Gyldigt 5 år fra: 06-11-2010
Energikonsulent: Steffen Andersen Firma: Ingeniørfirmaet Steffen Andersen ApS

- Kommentar til BBR-oplysninger:

Huset er nyt og der foreligger således ikke BBR-oplysninger.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100192406
Gyldigt 5 år fra: 06-11-2010
Energikonsulent: Steffen Andersen Firma: Ingeniørfirmaet Steffen Andersen ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning af nybyggeri er at oplyse om bygningens energimæssige standard, og særligt om den opfylder de krav til energieffektivitet, som fremgår af byggetilladelsen og af Bygningsreglementet.
Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere. Bygninger på 1.000 m2 eller større skal altid have et gyldigt energimærke.
Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Steffen Andersen	Firma:	Ingeniørfirmaet Steffen Andersen ApS
Adresse:	Åvænget 5 8870 Langå	Telefon:	21371868
E-mail:	steffen.andersen@privat.dk	Dato for bygningsgennemgang:	29-10-2010

Energikonsulent nr.: 101970

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.