Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse:	Ved Møllen 10
Postnr./by:	5320 Agedrup
BBR-nr.:	461-054536-002
Energimærkning nr.:	200057273
Gyldigt 10 år fra:	08-02-2012
Energikonsulent:	Anders Bo Andersen
Programversion:	Energy08, Be06 version 4

Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse.

Oplyst varmeforbrug

- **Udgift inkl. moms og afgifter:** 92.213 kr./år
- **Forbrug:** 3.063,55 m³ fjernvarme
- **Oplyst for perioden:**

Fjernvarme: 01-01-2011 - 01-01-2012

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

Besparelsesforslag

Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi.
Derfor kan det kun betale sig at gennemføre forbedringer, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen alligevel skal renoveres – fx hvis man ønsker nyt tag, bad eller køkken.
Læs mere i afsnittet ”Energiforbedring ved ombygning og renovering”

Bemærk:
Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi – fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.



Energimærkning nr.: 200057273
Gyldigt 10 år fra: 08-02-2012
Energikonsulent: Anders Bo Andersen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** OBH Ingeniørservice A/S

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer – både af økonomiske og praktiske grunde.
Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.
Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

	Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms
	Ved Møllen 10-14:		
1	Montering af fælles plan solfanger og beholder til brugsvand	-93 kWh el 124,63 m³ fjernvarme	3.000 kr.
2	Udskiftning til lavenergiruder i vinduer og glasdøre med 2 lags termoruder	118,23 m³ fjernvarme	3.000 kr.
	Ved Møllen 16-20:		
3	Montering af fælles plan solfanger og beholder til brugsvand	-94 kWh el 119,21 m³ fjernvarme	2.800 kr.
4	Udskiftning til lavenergiruder i vinduer og glasdøre med 2 lags termoruder	118,47 m³ fjernvarme	3.000 kr.
	Ved Møllen 22-26:		
5	Montering af fælles plan solfanger og beholder til brugsvand	-94 kWh el 126,35 m³ fjernvarme	3.000 kr.
6	Udskiftning til lavenergiruder i vinduer og glasdøre med 2 lags termoruder	118,97 m³ fjernvarme	3.000 kr.
	Ved Møllen 28-32:		
7	Montering af fælles plan solfanger og beholder til brugsvand	-94 kWh el 126,35 m³ fjernvarme	3.000 kr.
8	Udskiftning til lavenergiruder i vinduer og glasdøre med 2 lags termoruder	118,97 m³ fjernvarme	3.000 kr.



Energimærkning nr.: 200057273
Gyldigt 10 år fra: 08-02-2012
Energikonsulent: Anders Bo Andersen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** OBH Ingeniørservice A/S

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

1. KONKLUSION:

Der er udarbejdet enkelte forslag, der bør overvejes i forbindelse med en evt. renovering eller ombygning af ejendommen. Følges anvisningen, vil man være sikret, at projektet er i overensstemmelse med Bygningsreglementets krav til isolering.

KOMMENTARER TIL OPLYST/BEREGNET FORBRUG:

Idet der ikke forelå brugbare forbrugoplysninger til sammenligning med det beregnede forbrug er det på forsiden angivede oplyste forbrug erstattet af det beregnede forbrug.

Energibesparelserne er opgjort i forhold til ejendommens beregnede varmeforbrug baseret på en række standardbetingelser, primært omkring brugervaner og indetemperaturer.

2. BYGNINGSBESKRIVELSE:

4 bygninger i 2 plan med 16 lejligheder. Bygningerne er opført i år 1987 og 1988 på i alt 1500 m² opvarmet etageareal.

3. FORUDSÆTNINGER:

Denne energimærkningsrapport omhandler bygning 2, 4, 6 og 8 på grund af , at de byggeteknisk adskiller sig fra bygning 1.

Energimærkningsrapporten er en del af en samlet energimærkning af hele ejendommen bestående af i alt 2 stk. rapporter, alle udarbejdet af den samme energikonsulent.

Der var i forbindelse med besigtigelsen adgang til følgende lejemål: nr. 2, 16 og 18H.
Der er i beregningen forudsat samme niveau angående radiatorventiler, isoleringsforhold, el m.v., som de registrerede rum. Kun direkte adgang vil kunne verificere forholdene. Der kan derfor forekomme afvigelser fra faktiske forhold.

I sommerperioden er der mulighed for at lukke varmeanlægget ned til kun at producere varmt brugsvand. Ved denne ”sommerdrift” spares der på varmebudgettet. I energimærkningen forudsættes dette gjort.



Energimærkning nr.: 200057273
Gyldigt 10 år fra: 08-02-2012
Energikonsulent: Anders Bo Andersen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** OBH Ingeniørservice A/S

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- **Loft og tag**

Ved Møllen 10-14:
Status: - hanebåndsloft og skråvægge er isoleret med 200 mm.
Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale/beskrivelse.

Ved Møllen 16-20:
Status: - hanebåndsloft og skråvægge er isoleret med 200 mm.
Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale/beskrivelse.

Ved Møllen 22-26:
Status: - hanebåndsloft og skråvægge er isoleret med 200 mm.
Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale/beskrivelse.

Ved Møllen 28-32:
Status: - hanebåndsloft og skråvægge er isoleret med 200 mm.
Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale/beskrivelse.

- **Ydervægge**

Ved Møllen 10-14:
Status: - hule ydervægge er 36 cm med 125 mm murbatts. Bagmur i letbeton.
Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale/beskrivelse.

Ved Møllen 16-20:
Status: - hule ydervægge er 36 cm med 125 mm murbatts. Bagmur i letbeton.
Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale/beskrivelse.

Ved Møllen 22-26:
Status: - hule ydervægge er 36 cm med 125 mm murbatts. Bagmur i letbeton.
Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale/beskrivelse.

Ved Møllen 28-32:
Status: - hule ydervægge er 36 cm med 125 mm murbatts. Bagmur i letbeton.
Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale/beskrivelse.

- **Vinduer, døre og ovenlys**

Ved Møllen 10-14:
Status: - bygningen har udelukkende vinduer og glasdøre med 2 lags termoruder.



Energimærkning nr.: 200057273
Gyldigt 10 år fra: 08-02-2012
Energikonsulent: Anders Bo Andersen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** OBH Ingeniørservice A/S

- massive yderdøre er isolerede.
Isoleringsforhold er baseret på grundlag af et skøn.

Forslag 2: Ruderne i vinduer og glasdøre med 2 lags termoruder er egnede til udskiftning med lavenergiruder. I samme forbindelse kan der foretages vedligehold eller forbedringer af vinduernes overflade og tæthed. Varmetabet på disse bygningsdele vil blive reduceret mærkbart ved disse tiltag.

Ved Møllen 16-20:

Status: - bygningen har udelukkende vinduer og glasdøre med 2 lags termoruder.

- massive yderdøre er isolerede.
Isoleringsforhold er baseret på grundlag af et skøn.

Forslag 4: Ruderne i vinduer og glasdøre med 2 lags termoruder er egnede til udskiftning med lavenergiruder. I samme forbindelse kan der foretages vedligehold eller forbedringer af vinduernes overflade og tæthed. Varmetabet på disse bygningsdele vil blive reduceret mærkbart ved disse tiltag.

Ved Møllen 22-26:

Status: - bygningen har udelukkende vinduer og glasdøre med 2 lags termoruder.

- massive yderdøre er isolerede.
Isoleringsforhold er baseret på grundlag af et skøn.

Forslag 6: Ruderne i vinduer og glasdøre med 2 lags termoruder er egnede til udskiftning med lavenergiruder. I samme forbindelse kan der foretages vedligehold eller forbedringer af vinduernes overflade og tæthed. Varmetabet på disse bygningsdele vil blive reduceret mærkbart ved disse tiltag.

Ved Møllen 28-32:

Status: - bygningen har udelukkende vinduer og glasdøre med 2 lags termoruder.

- massive yderdøre er isolerede.
Isoleringsforhold er baseret på grundlag af et skøn.

Forslag 8: Ruderne i vinduer og glasdøre med 2 lags termoruder er egnede til udskiftning med lavenergiruder. I samme forbindelse kan der foretages vedligehold eller forbedringer af vinduernes overflade og tæthed. Varmetabet på disse bygningsdele vil blive reduceret mærkbart ved disse tiltag.



Energimærkning nr.: 200057273
Gyldigt 10 år fra: 08-02-2012
Energikonsulent: Anders Bo Andersen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** OBH Ingeniørservice A/S

- **Gulve og terrændæk**

Ved Møllen 10-14:
Status: - terrændæk er med betongulv på 75 mm isolering.
Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale/beskrivelse.

Ved Møllen 16-20:
Status: - terrændæk er med betongulv på 75 mm isolering.
Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale/beskrivelse.

Ved Møllen 22-26:
Status: - terrændæk er med betongulv på 75 mm isolering.
Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale/beskrivelse.

Ved Møllen 28-32:
Status: - terrændæk er med betongulv på 75 mm isolering.
Isoleringsforhold er som anført på forevist tegningsmateriale/beskrivelse.

Ventilation

- **Ventilation**

Ved Møllen 10-14:
Status: - den naturlige ventilation sker gennem aftrækskanaler i køkken og vådrum samt tilfældige utætheder i bygningen.

Ved Møllen 16-20:
Status: - den naturlige ventilation sker gennem aftrækskanaler i køkken og vådrum samt tilfældige utætheder i bygningen.

Ved Møllen 22-26:
Status: - den naturlige ventilation sker gennem aftrækskanaler i køkken og vådrum samt tilfældige utætheder i bygningen.

Ved Møllen 28-32:
Status: - den naturlige ventilation sker gennem aftrækskanaler i køkken og vådrum samt tilfældige utætheder i bygningen.



Energimærkning nr.: 200057273
Gyldigt 10 år fra: 08-02-2012
Energikonsulent: Anders Bo Andersen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** OBH Ingeniørservice A/S

Varme

- **Varmeanlæg**

Ved Møllen 10-14:
Status: - bygningen har fjernvarmeanlæg opstillet i bryggers. Varmeforsyningen er et direkte fjernvarmeanlæg.

Ved Møllen 16-20:
Status: - bygningen har fjernvarmeanlæg opstillet i bryggers. Varmeforsyningen er et direkte fjernvarmeanlæg.

Ved Møllen 22-26:
Status: - bygningen har fjernvarmeanlæg opstillet i bryggers. Varmeforsyningen er et direkte fjernvarmeanlæg.

Ved Møllen 28-32:
Status: - bygningen har fjernvarmeanlæg opstillet i bryggers. Varmeforsyningen er et direkte fjernvarmeanlæg.

- **Varmt vand**

Ved Møllen 10-14:
Status: - det varme brugsvand produceres i 1 stk. varmtvandsbeholder på 150 liter fra 1987, isoleret med 30 mm og er placeret i bryggers i hver lejlighed.

Ved Møllen 16-20:
Status: Det varme brugsvand produceres i:
- 1 stk. varmtvandsbeholder på 150 liter fra 1987, isoleret med 30 mm og er placeret i bryggers i hver lejlighed med undtagelse af nr. 16 der har 1 stk. varmeveksler fra 1987, isoleret med 30 mm og placeret i bryggers.

Ved Møllen 22-26:
Status: - det varme brugsvand produceres i 1 stk. varmtvandsbeholder på 150 liter fra 1987, isoleret med 30 mm og er placeret i bryggers i hver lejlighed.

Ved Møllen 28-32:
Status: - det varme brugsvand produceres i 1 stk. varmtvandsbeholder på 150 liter fra 1987, isoleret med 30 mm og er placeret i bryggers i hver lejlighed.

- **Fordelingssystem**

Ved Møllen 10-14:
Status: - varmefordeling til radiatorer sker ved et 2-strengsanlæg.



Energimærkning nr.: 200057273
Gyldigt 10 år fra: 08-02-2012
Energikonsulent: Anders Bo Andersen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** OBH Ingeniørservice A/S

Varmerør ført i:
- bygningen er isoleret med 10 mm (gennemsnitsskøn) er utilgængelige. Rørlængder, rørdimensioner og isolering er derfor skønnet.

Ved Møllen 16-20:
Status: - varmefordeling til radiatorer sker ved et 2-strengsanlæg.

Varmerør ført i:
- bygningen er isoleret med 10 mm (gennemsnitsskøn) er utilgængelige. Rørlængder, rørdimensioner og isolering er derfor skønnet.

Ved Møllen 22-26:
Status: - varmefordeling til radiatorer sker ved et 2-strengsanlæg.

Varmerør ført i:
- bygningen er isoleret med 10 mm (gennemsnitsskøn) er utilgængelige. Rørlængder, rørdimensioner og isolering er derfor skønnet.

Ved Møllen 28-32:
Status: - varmefordeling til radiatorer sker ved et 2-strengsanlæg.

Varmerør ført i:
- bygningen er isoleret med 10 mm (gennemsnitsskøn) er utilgængelige. Rørlængder, rørdimensioner og isolering er derfor skønnet.

- **Automatik**

Ved Møllen 10-14:
Status: - alle radiatorer er forsynet med termostatventiler.

Ved Møllen 16-20:
Status: - alle radiatorer er forsynet med termostatventiler.

Ved Møllen 22-26:
Status: - alle radiatorer er forsynet med termostatventiler.

Ved Møllen 28-32:
Status: - alle radiatorer er forsynet med termostatventiler.

Vedvarende energi



Energimærkning nr.: 200057273
Gyldigt 10 år fra: 08-02-2012
Energikonsulent: Anders Bo Andersen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** OBH Ingeniørservice A/S

- **Solvarme**

Ved Møllen 10-14:

Forslag 1: Det anbefales at:
- opsætte et fælles solfangeranlæg til supplering af det varme brugsvand. Der er i forslaget regnet med at der etableres et areal på ca. 13 m² koblet til en ny fælles varmtvandsbeholder på 500 liter. Det er op til bygningsejeren selv at undersøge, om der er eventuelle restriktioner mod solvarmeanlæg, herunder lokal- og varmeplaner. Læs mere på www.god-solvarme.dk.

Ved Møllen 16-20:

Forslag 3: Det anbefales at:
- opsætte et fælles solfangeranlæg til supplering af det varme brugsvand. Der er i forslaget regnet med at der etableres et areal på ca. 13 m² koblet til en ny fælles varmtvandsbeholder på 500 liter. Det er op til bygningsejeren selv at undersøge, om der er eventuelle restriktioner mod solvarmeanlæg, herunder lokal- og varmeplaner. Læs mere på www.god-solvarme.dk.

Ved Møllen 22-26:

Forslag 5: Det anbefales at:
- opsætte et fælles solfangeranlæg til supplering af det varme brugsvand. Der er i forslaget regnet med at der etableres et areal på ca. 13 m² koblet til en ny fælles varmtvandsbeholder på 500 liter. Det er op til bygningsejeren selv at undersøge, om der er eventuelle restriktioner mod solvarmeanlæg, herunder lokal- og varmeplaner. Læs mere på www.god-solvarme.dk.

Ved Møllen 28-32:

Forslag 7: Det anbefales at:
- opsætte et fælles solfangeranlæg til supplering af det varme brugsvand. Der er i forslaget regnet med at der etableres et areal på ca. 13 m² koblet til en ny fælles varmtvandsbeholder på 500 liter. Det er op til bygningsejeren selv at undersøge, om der er eventuelle restriktioner mod solvarmeanlæg, herunder lokal- og varmeplaner. Læs mere på www.god-solvarme.dk.



Energimærkning nr.: 200057273
Gyldigt 10 år fra: 08-02-2012
Energikonsulent: Anders Bo Andersen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** OBH Ingeniørservice A/S

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 1987 og 1988
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** Fjernvarme
- **Supplerende opvarmning:** Ingen
- **Boligareal ifølge BBR:** 1500 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 1500 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Etagebolig
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

De registreringer og opmålinger på ejendommen, der er foretaget i forbindelse med energimærkningen, er i god overensstemmelse med BBR-Oversigten, både hvad angår anvendelse og arealopgørelser for bygningerne.

Energipriser

- **Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:**

Fjernvarme:	25,00 kr. pr. m³
El:	2,00 kr. pr. kWh
Fast afgift:	16.600,00 kr. pr. år

Sådan opgøres varmeregningen

De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter

Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen.

I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.



Energimærkning nr.: 200057273
Gyldigt 10 år fra: 08-02-2012
Energikonsulent: Anders Bo Andersen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** OBH Ingeniørservice A/S

Type	Areal i m²	Gennemsnitligt årlige energiudgifter
Ved Møllen 10, 5320 Agedrup	97	6.000 kr.
Ved Møllen 12, 01 TH, 5320 Agedrup	83	5.200 kr.
Ved Møllen 12, 01 TV, 5320 Agedrup	97	6.000 kr.
Ved Møllen 14, 5320 Agedrup	83	5.200 kr.
Ved Møllen 16, 5320 Agedrup	102	6.300 kr.
Ved Møllen 18, 01 TH, 5320 Agedrup	88	5.500 kr.
Ved Møllen 18, 01 TV, 5320 Agedrup	102	6.300 kr.
Ved Møllen 20, 5320 Agedrup	88	5.500 kr.
Ved Møllen 22, 5320 Agedrup	102	6.300 kr.
Ved Møllen 24, 01 TH, 5320 Agedrup	88	5.500 kr.
Ved Møllen 24, 01 TV, 5320 Agedrup	102	6.300 kr.
Ved Møllen 26, 5320 Agedrup	88	5.500 kr.
Ved Møllen 28, 5320 Agedrup	102	6.300 kr.
Ved Møllen 30, 01 TH, 5320 Agedrup	88	5.500 kr.
Ved Møllen 30, 01 TV, 5320 Agedrup	102	6.300 kr.
Ved Møllen 32, 5320 Agedrup	88	5.500 kr.



Energimærkning nr.: 200057273
Gyldigt 10 år fra: 08-02-2012
Energikonsulent: Anders Bo Andersen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** OBH Ingeniørservice A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.



Energimærkning nr.: 200057273
Gyldigt 10 år fra: 08-02-2012
Energikonsulent: Anders Bo Andersen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** OBH Ingeniørservice A/S

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Yderligere oplysninger kan fås på www.mærkdinbygning.dk

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Anders Bo Andersen	**Firma:**	OBH Ingeniørservice A/S
Adresse:	Bredskifte Allé 11 8210 Århus V	**Telefon:**	70217240
E-mail:	obh@obh-gruppen.dk	**Dato for bygnings-gennemgang:**	01-02-2012
Energikonsulent nr.:	250351		

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.