



## Energimærkning for følgende ejendom:

**Adresse:** Busgade 12  
**Postnr./by:** 9620 Aalestrup  
**BBR-nr.:** 820-020679-001  
**Energimærkning nr.:** 200057682  
**Gyldigt 10 år fra:** 25-02-2012  
**Energikonsulent:** Hans Jørgen Gjerløv  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4      **Firma:** Grontmij A/S



Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger.

| Oplyst varmekonsum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Energimærke                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Udgift inkl. moms og afgifter:</b> 33.349 kr./år</li> <li><b>Forbrug:</b> 65,16 MWh fjernvarme</li> <li><b>Oplyst for perioden:</b><br/>Fjernvarme: 01-04-2010 - 31-03-2011</li> </ul> <p>Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt.</p> | <p><b>Lavt forbrug</b></p> <p>A B C D E F G</p> <p><b>Højt forbrug</b></p> <p><b>D</b></p> |

## Besparelsesforslag

Energikonsulentens foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang".

| Forslag til forbedring                                                                                                       | Årlig besparelse i energienheder   | Årlig besparelse i kr. inkl. moms | Skønnet investering inkl. moms | Tilbagebetalingstid |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 Cirkulationspumpe på brugsvand forsynes med urstyring                                                                      | 307 kWh el<br>1,00 MWh fjernvarme  | 1.000 kr.                         | 1.500 kr.                      | 1,5 år              |
| 2 Montering af 30 m <sup>2</sup> solceller i taget                                                                           | 4.175 kWh el                       | 8.200 kr.                         | 120.000 kr.                    | 14,7 år             |
| 3 Belysningsanlæg i kontorer forsynes med bevægelsesmeldere                                                                  | 223 kWh el<br>-0,11 MWh fjernvarme | 400 kr.                           | 3.000 kr.                      | 7,6 år              |
| 4 Belysning i omklædningsrum og toiletrum forsynes med bevægelsesmeldere samt 3 stk. glødepærer udskiftes til lavenergipærer | 562 kWh el<br>-0,29 MWh fjernvarme | 1.000 kr.                         | 9.000 kr.                      | 9,1 år              |



**Energimærkning nr.:** 200057682  
**Gyldigt 10 år fra:** 25-02-2012  
**Energikonsulent:** Hans Jørgen Gjerløv  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Grontmij A/S

## Bemærk:

Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi – fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

## Samlet besparelse – her og nu

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

|                                                           |         |                |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------|
| • <b>Samlet besparelse på varme</b>                       | 221     | kr./år         |
| • <b>Samlet besparelse på el til andet end opvarmning</b> | 10.270  | kr./år         |
| • <b>Samlet besparelse på vand</b>                        | 0       | kr./år         |
| • <b>Besparelser i alt</b>                                | 10.491  | kr./år         |
| • <b>Investeringsbehov</b>                                | 133.500 | kr. inkl. moms |

Alle beløb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: **C**

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.

Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus

## Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer – både af økonomiske og praktiske grunde.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og



**Energimærkning nr.:** 200057682  
**Gyldigt 10 år fra:** 25-02-2012  
**Energikonsulent:** Hans Jørgen Gjerløv  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Grontmij A/S

renovering. Læs mere i Bygningsreglementet ([www.ebst.dk/br08.dk](http://www.ebst.dk/br08.dk)). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

| Forslag til forbedring                                                            | Årlig besparelse i energienheder     | Årlig besparelse i kr. inkl. moms |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 5 Belysningsanlæg i personalerum forsynes med bevægelsesmeldere                   | 80 kWh el<br>-0,04 MWh fjernvarme    | 200 kr.                           |
| 6 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i portparti ved pakrum         | 1,47 MWh fjernvarme                  | 600 kr.                           |
| 7 Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder                      | 4,59 MWh fjernvarme                  | 1.800 kr.                         |
| 8 Udskiftning af 3 stk. 1-skyls toiletter                                         | 10,50 m <sup>3</sup> koldt brugsvand | 400 kr.                           |
| 9 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i skydedørspart i ved boksrums | 0,71 MWh fjernvarme                  | 300 kr.                           |
| 10 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm mineraluld              | 2,74 MWh fjernvarme                  | 1.100 kr.                         |

## Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Kunde: Post Danmark A/S  
 Budgade 12  
 9620 Aalestrup

Energimærket omfatter 1 bygning. Det samlede areal er i følge BBR-meddelelsen på 409 m<sup>2</sup>. Arealen er regnet for opvarmet.

Bygningen er i en etage med uudnyttet tagrum. Bygningen er ikke med kælder.

I energimærkningen er det forudsat, at alle opvarmede rum er opvarmet til 20 grader.

Bygningen opvarmes med fjernvarme fra Aalestrup Varmeværk.

I den sidste opgørelsesperiode for fjernvarmebrug er der givet et tillæg på ca. 4.000 kr. på grund af for lav afkøling. Årsag til den lave afkøling bør søges og derefter udbedres.

Der er foretaget et tillæg til energirammen på 23,3 kWh/m<sup>2</sup> på grund af en udsuget luftmængde på over 1,2 l/s m<sup>2</sup>.



**Energimærkning nr.:** 200057682  
**Gyldigt 10 år fra:** 25-02-2012  
**Energikonsulent:** Hans Jørgen Gjerløv  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4  
**Firma:** Grontmij A/S

Bygningen anvendes til postkontor. Der er i energimærkningen regnet med en ugentlig brugstid på 45 timer.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen.

Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen og udleverede bygningstegninger.

Energimærket er udarbejdet efter retningslinjerne i håndbog for Energikonsulenter 2008 ver. 3. Ejendommen energimærkes efter retningslinjerne for "Energimærkning af flerfamiliehuse, handel-, service og offentlige bygninger".

Det beregnede årlige fjernvarmeforbrug er på 53.160 kWh svarende til 130 kWh/m<sup>2</sup>. Det oplyste graddagekorrigerede forbrug er på 65.160 kWh svarende til 159 kWh/m<sup>2</sup>.

Der føres ikke driftsjournaler for ejendommen.

Energimærkningen er udført af: Hans Jørgen Gjerløv.

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

#### • Loft og tag

Status: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 200 mm mineraluld.

Forslag 10: Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævnning af eksisterende gangbro i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen.

#### • Ydervægge

Status: Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvtstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld.

#### • Vinduer, døre og ovenlys

Status: Vinduer er udført i træ og monteret med 2-lags termorude.

Portparti ved pakrum er udført i træ og monteret med 2-lags termorude.

Skydedørsparti i ved boksrum er udført i træ og aluminium og monteret med 2-lags termorude.



**Energimærkning nr.:** 200057682  
**Gyldigt 10 år fra:** 25-02-2012  
**Energikonsulent:** Hans Jørgen Gjerløv  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4  
**Firma:** Grontmij A/S

- Forslag 6: Udskiftning af 2 lags termoruder i portparti ved pakrum til energiruder med U-værdi mindre end 1,1 W/m<sup>2</sup>K. Energiruderne skal være med varm kant.
- Forslag 7: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1 W/m<sup>2</sup>K. Energiruderne skal være med varm kant.
- Forslag 9: Udskiftning af 2 lags termoruder i skydedørsparti ved boksrums til energiruder med U-værdi mindre end 1,1 W/m<sup>2</sup>K. Energiruderne skal være med varm kant.

- **Gulve og terrændæk**

Status: Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen.

## Ventilation

- **Ventilation**

Status: Pakrummet ventileres ved et udsugningsanlæg med en boksventilator placeret på loftet. Udsugningsventilatoren er i fabrikat Exhausto BESF 160-4. Luftmængden for anlægget er vurderet til 600 m<sup>3</sup>/h. Driftstiden for anlægget er fastsat til 45 timer om ugen.

Budstuen ventileres ved et udsugningsanlæg med en boksventilator placeret på loftet. Udsugningsventilatoren er i fabrikat Glenco GKL 01. Luftmængden for anlægget er vurderet til 1.200 m<sup>3</sup>/h. Driftstiden for anlægget er fastsat til 45 timer om ugen.

Øvrige arealer i bygningen regnes ventileret ved naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer, aftræk fra omklædning og toiletter samt manuelt betjente udsugningsventilatorer. Det antages, at det naturlige luftskifte i bygningen er ca. 1 gang i timen i benyttelsestiden.

## Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmevekslerunit i fabrikat Gemina Termix Kompaktstation og med indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.

- **Varmt vand**

Status: Varmt brugsvand produceres i 110 liter Metro varmtvandsbeholder. Beholderen er præisoleret. Brugsvandsanlægget er med cirkulation.

Der er i energimærkningen regnet med et årligt varmtvandsforbrug på 50 liter pr. m<sup>2</sup> svarende til 20 m<sup>3</sup>. Varmtvandsforbruget er vurderet ud fra et årligt vandforbrug på 99 m<sup>3</sup>.



**Energimærkning nr.:** 200057682  
**Gyldigt 10 år fra:** 25-02-2012  
**Energikonsulent:** Hans Jørgen Gjerløv  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Grontmij A/S

Brugsvandsrør og cirkulationsledninger er i gennemsnit regnet udført som DN 20 stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Rørene føres i tagrum under isoleringen.

Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som DN 20 stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering.

På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-07.

Forslag 1: Cirkulationspumpe på brugsvand forsynes med urstyring til drift i bygningens brugstid.

- **Fordelingssystem**

Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. I pakrum er der suppleret med en varmeventilator. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Primære varmfordelingsrør ved vekslerunit er udført som DN 20 stålrør. Rørene er uisolerede. På grund af pladsforhold ved vekslerunit er en isolering ikke mulig.

På varmfordelingsanlægget er der monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 100 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-60.

- **Automatik**

Status: Bygningens varmeanlæg er forsynet med udekompenserende automatik.

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler.

## Vedvarende energi

- **Solceller**

Forslag 2: Montering af 30 m<sup>2</sup> solceller på taget. Det anbefales at der monteres solceller af monokrystallinsk silicium eller polykrystallinsk silicium med et areal på 30 m<sup>2</sup> indbygget i tagbelægningen, så cellerne fremstår mest diskret.

- **Varmepumper**

Status: Ved en eventuel installation af varmepumper skal bygningens varmeanlæg ombygges til lavtemperaturanlæg; bl.a. kan varmeafgivelsen ske ved gulvvarme. En ombygning til lavtemperaturanlæg vil være meget omkostningstung, hvorfor installation af varmepumper ikke vil være økonomisk rentabel.



**Energimærkning nr.:** 200057682  
**Gyldigt 10 år fra:** 25-02-2012  
**Energikonsulent:** Hans Jørgen Gjerløv  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Grontmij A/S



## • Solvarme

Status: Da varmtvandsforbruget i bygningen er lavt samt der er et svingende varmtvandsforbrug vurderes det, at det ikke er økonomisk rentabelt at monteret solfangere på bygningen.

## EI

## • Belysning

Status: Belysningsanlæg i pakrum består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.

Belysningsanlæg i omklædning og toiletter mv. består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.

Belysningsanlæg i budstue består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.

Belysningsanlæg i kontorer består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.

Belysningsanlæg i personalerum består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.

Belysningsanlæg i boksrum består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.

Belysningsanlæg i tidligere ekspeditionslokale består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.

Bygningens belysningsanlæg har et højt effektforbrug og anlæggene er generelt ved at være udtjente.

Forslag 3: Belysningsanlæg i kontorer forsynes med bevægelsesmeldere.

Forslag 4: belysning i omklædningsrum og toiletrum forsynes med bevægelsesmeldere samt 3 stk. glødepærer udskiftes til lavenergipærer

Forslag 5: Belysningsanlæg i personalerum forsynes med bevægelsesmeldere.

## • Andre elinstallationer

Status: Udvendig belysning består af armaturer med lysstof samt et armatur med halogenpære. Belysningen er dagslysstyret.





**Energimærkning nr.:** 200057682  
**Gyldigt 10 år fra:** 25-02-2012  
**Energikonsulent:** Hans Jørgen Gjerløv  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Grontmij A/S



## Vand

- **Toiletter**

Status: Der er 1-skyls toiletter i bygningen.

Forslag 8: Udskiftning af 3 stk. 1-skyls toiletter med vandbesparende 2-skyls toiletter. Til beregning af rentabiliteten er der regnet med 5 skyl dagligt pr. toilet i 200 dage om året og et vandforbrug pr. skyl på hhv. 8 liter og 4,5 liter for 1- og 2-skyls toiletter.

- **Armaturer**

Status: Armaturer er 1-grebs og 2 grebs armaturer.





**Energimærkning nr.:** 200057682  
**Gyldigt 10 år fra:** 25-02-2012  
**Energikonsulent:** Hans Jørgen Gjerløv  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4



**Firma:** Grontmij A/S

## Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 1979
- **År for væsentlig renovering:** 1998
- **Varme:** Fjernvarme
- **Supplerende opvarmning:** Ingen
- **Boligareal ifølge BBR:** 0 m<sup>2</sup>
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 409 m<sup>2</sup>
- **Opvarmet areal:** 409 m<sup>2</sup>
- **Anvendelse ifølge BBR:** Kontor/Handel/Off. administration
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Der er overensstemmelse mellem BBR-arealet og det opmålte opvarmede areal på 409 m<sup>2</sup>.

## Energipriser

- **Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Koldt brugsvand: | 36,75 kr. pr. m <sup>3</sup> |
| Fjernvarme:      | 381,30 kr. pr. MWh           |
| El:              | 1,95 kr. pr. kWh             |
| Fast afgift:     | 14.865,00 kr. pr. år         |



**Energimærkning nr.:** 200057682  
**Gyldigt 10 år fra:** 25-02-2012  
**Energikonsulent:** Hans Jørgen Gjerløv  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Grontmij A/S



## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m<sup>2</sup>, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen.



## Yderligere oplysninger

### Forbehold for priser

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

### Klagemulighed

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på [www.seeb.dk](http://www.seeb.dk). Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.



**Energimærkning nr.:** 200057682  
**Gyldigt 10 år fra:** 25-02-2012  
**Energikonsulent:** Hans Jørgen Gjerløv  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Grontmij A/S

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen  
Amaliegade 44  
1256 København K  
E-mail: [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk)

Yderligere oplysninger kan fås på [www.mærkdinbygning.dk](http://www.mærkdinbygning.dk)

## Læs mere

[www.spareenergi.dk](http://www.spareenergi.dk)

## Energikonsulent

|                         |                                                      |                                           |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Energikonsulent:</b> | Hans Jørgen Gjerløv                                  | <b>Firma:</b>                             | Grontmij A/S |
| <b>Adresse:</b>         | Sofiendalsvej 94<br>9200 Aalborg SV                  | <b>Telefon:</b>                           | 98799800     |
| <b>E-mail:</b>          | <a href="mailto:hjg@grontmij.dk">hjg@grontmij.dk</a> | <b>Dato for bygnings-<br/>gennemgang:</b> | 24-01-2012   |

**Energikonsulent nr.:** 250575

Se evt. [www.mærkdinbygning.dk](http://www.mærkdinbygning.dk) for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.