SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Byggebjerg 23, Agerskov
Byggebjerg 23
6534 Agerskov



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 19. december 2016
Til den 19. december 2023.

Energimærkningsnummer 311218447

Energistyrelsen

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen


BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke A2020

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke A2020



Årligt varmeforbrug	
0,7 Ton træpiller	1.324 kr
15.695 kWh elektricitet	24.642 kr
Årlig overproduktion af el	
-2.977 kWh fra solceller	-541 kr
Samlet energiudgift	25.425 kr
Samlet CO_2 udledning	8,43 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loftsrum over boligdel er isoleret med 350 mm mineraluld, fordelt som 150 + 50 + 150 mm mineraluld Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loftsrum over opvarmet udestue er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen.		
FORBEDRING Efterisolering af loftsrum over opvarmet udestue med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 350 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold.	9.000 kr.	700 kr. 0,26 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af lecablokke. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge ud for limtræsrem er udført som 33 cm hulmur. Vægge består udvendigt af 90 mm limtræ og indvendigt af lecablokke. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

HULE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Væg fra opvarmet udestue mod uopvarmet redskabsrum er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl med 75 mm hulrum. Hulrummet er ikke isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING Hulmursisolering af uisoleret hulmur, mellem redskabsrum og opvarmet udestue, af tegl med mineraluldsgranulat.	4.600 kr.	800 kr. 0,44 ton CO_2

MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge i opvarmet udestue under vinduespartier består af 30 cm massiv væg af letklinkerbeton. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.		
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge af letklinkerbeton. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye bundstykker ved vinduer.		100 kr. 0,02 ton CO_2

LETTE YDERVÆGGE Ydervægge i opvarmet udestue over vinduespartier og i hjørnet er udført som let massiv konstruktion af limtræ. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.		
FORBEDRING Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i lette ydervægge over og ved siden af vinduespartier i opvarmet udestue. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger ved vinduer.	7.300 kr.	600 kr. 0,34 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER		

Oplukkelige vinduer er med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder med kold kant. Fast vindue i vinkelstue mod vest er med et fag. Vindue er monteret med tolags energirude, energiklasse C. Fast vinduesparti mod syd i opvarmet udestue er med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder med kold kant. Faste vinduespartier mod øst i opvarmet udestue er med fyldning i bund. Vinduerne er monteret med tolags termoruder med kold kant. Sideparti til yderdør til entré er glassten.		
FORBEDRING Vinduerne som er med tolags termoruder med kold kant udskiftes til nye vinduer med gående rammer og trelags energiruder, energiklasse B. Vinduerne med faste rammer i opvarmet udestue udskiftes til nye vinduer med faste rammer og trelags energiruder, energiklasse B.	96.900 kr.	4.500 kr. 1,86 ton CO_2

YDERDØRE Terrassedør mod vest er med en rude af tolags termoglas. Dobbelt terrassedør med syd fra stuen er med ruder af tolags termoglas. Dobbelt terrassedør med isoleret fyldning til udestue er med tolags termoglas. Massiv yderdør til entré er med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Yderdør mellem opvarmet udestue og uopvarmet redskabsrum er med isoleret fyldning og en rude af tolags termoglas.		
FORBEDRING Yderdøren mellem opvarmet udestue og redskabsrum udskiftes med en ny, som er monteret med tolags energirude og varm kant	7.900 kr.	400 kr. 0,14 ton CO_2
FORBEDRING Terrassedøre udskiftes med nye, som er monteret med tolags energiruder og varm kant	39.600 kr.	1.400 kr. 0,65 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk i stue, værelser m.v. er udført af beton med slidlagsgulve og tæpper. Gulve er isoleret med 30 mm pladebatts + 150 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Terrændæk i opvarmet udestue er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		

TERRÆNDÆK MED GULVVARME Terrændæk i baderum er udført af beton med klinkegulv. Gulvet er isoleret med 2 lag 30 mm pladebatts + 220 mm leca under betonen. Der er gulvvarme, el-opvarmet. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Terrændæk i bryggers er udført af beton med klinkegulv. Gulvet er isoleret med 30 mm pladebatts + 150 mm leca under betonen. Der er el-gulvvarme. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
VARMEANLÆG Bygningen opvarmes med el. Det er monteret elradiatorer i alle opvarmede rum, og elgulvvarme i bryggers og badeværelse. Dog er der ikke el-radiator i opvarmet udestue, men luft-til-luft varmepumpe. Derudover suppleres med luft-til-luft varmepumpe i entre, og træpilleovn i stue.		
FORBEDRING Der foreslåes installation af ny varmepumpe af typen luft-til-vand. Det kræver dog at der etableres et vandbåret fordelingsanlæg med radiatorer. Der foreslåes installation af ny luft/vand varmepumpe af mærket Danfoss DHP-AQ 9. Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen laver varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Selve indedelen kan placeres i bryggers eller udestue. Indregning af pumpens ydelser i forslaget er udført iht. producentens anvisninger. Det eksisterende luft-til-luft varmepumpeanlæg kan fjernes eller evt. bevares til fortsat opvarmning af udestuen. Der foreslåes installation af ny varmtvandsbeholder. Varmt brugsvand produceres i 180 liters præisoleret varmtvandsbeholder. Beholderen er en del af et kombimodul sammen med Danfoss varmepumpe. Den eksisterende varmtvandsbeholder, som opvarmes med el, fjernes. Der udføres nyt to-strengs anlæg med varmefordeling fra varmepumpe via radiatorer i opvarmede rum. Nye varmerør kan f.eks. føres i specielle fodpaneler beregnet til formålet. Montering af varmefordelingspumpe i forbindelse med etablering af nyt varmepumpeanlæg luft-til-vand. Cirkulationspumpe som Grundfos Alpha 2, 18 W, kombipumpe	157.000 kr.	19.700 kr. 8,41 ton CO_2
OVNE Der er supplerende varmeforsyning i form af en certificeret træpille-brændeovn. Brændeovnen er placeret i vinkelstuen. Andel til opvarmning er sat til 15 % af bygningens samlede opvarmning, i henhold til Energistyrelsens beregningsregler.		
VARMEPUMPER Der er monteret en nyere on/off styret varmepumpe af split-typen med én udedel og 2 indedele. Den ene indedel opvarmer den opvarmede udestue, og den anden er placeret i éntre. Varmepumpen som producerer luftvarme til rumopvarmning er af typen luft/luft. Fabrikat er Toshiba Air. Udedel er type RAS-M18GAV-E på 6.7 kW. De to indedele er type RAS-B13GKVP-E. (Se forslag til nyt luft-til-vand varmepumpeanlæg under punktet varme.)		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Der er intet vandbåret varmefordelingsanlæg i bygningen. Der er indregnet et nyt varmefordelingsanlæg i forslaget til etablering af et nyt luft-til-vand varmepumpeanlæg, se under varmeanlæg		
VARMEFORDELINGSPUMPER Der er ingen varmefordelingspumpe i bygningen. Der indregnes en ny cirkulationspumpe under forslaget til etablering af ny luft-til-vand varmepumpe, se under punktet varmeanlæg.		
AUTOMATIK Der er automatisk temperaturstyring på alle el-paneler/el-radiatorer		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 110 l præisoleret el-vandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet. Se i øvrigt forslag til ny varmepumpeanlæg, som også inkluderer ny varmtvandsbeholder.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER Der er monteret forholdsvis nye solceller til produktion af strøm. Solcellearealet er ca. 37,5 m² og er placeret på taget af maskinhuset (lagerbygningen). Konverter er også placeret i denne bygning.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Bygningens energimæssige stand er generelt set rimelig god - alderen taget i betragtning. Det er dog muligt at gennemføre flere rentable energibesparende foranstaltning fordi bygningen beregningsmæssigt skal regnes som el-opvarmet med el-radiatorer. Der kan beregningsmæssigt kun dækkes 15 % af opvarmningsbehovet med træpilleovnen, og luft-til-luft varmepumpen dækker beregningsmæssig kun de rum hvori indedelene er placeret. Hvis de foreslåede energibesparende foranstaltninger gennemføres, vil mærket kunne forbedres til A2020, primært fordi der anvende 100% vedvarende energi.

Det skal bemærkes at de rentable energibesparelser er beregnet på baggrund af el-opvarmet bygning. Hvis der konverteres til vedvarende energi som foreslået med luft-til-vand varmepumpeanlæg, inkl. ny varmtvandsbeholder, vil rentabiliteten for de øvrige foreslåede energibesparelser blive dårligere. Det vil sige at tilbagebetalingstiden vil blive længere.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Efterisolering af loftsrum over opvarmet udestue med 250 mm isolering	9.000 kr.	0,0 Ton Træpiller 394 kWh Elektricitet -6 kWh Elektricitet overskud fra solceller	700 kr.
Hule vægge mod uopvarmede rum	Isolering af uisolerede hule ydervægge mod uopvarmet rum ved indblæsning af granulat	4.600 kr.	0,0 Ton Træpiller 387 kWh Elektricitet 271 kWh Elektricitet overskud fra solceller	800 kr.
Lette ydervægge	Indvendig efterisolering af lette ydervægge med 200 mm	7.300 kr.	0,0 Ton Træpiller 237 kWh Elektricitet 273 kWh Elektricitet overskud fra solceller	600 kr.

Vinduer	Udskiftning af vinduer til trelags energiruder, energiklasse B.	96.900 kr.	0,1 Ton Træpiller 2.570 kWh Elektricitet 240 kWh Elektricitet overskud fra solceller	4.500 kr.
Yderdøre	Udskiftning til ny yderdør mellem udestue og redskabsrum med tolags energirude	7.900 kr.	0,0 Ton Træpiller 219 kWh Elektricitet -3 kWh Elektricitet overskud fra solceller	400 kr.
Yderdøre	Udskiftning til nye terrassedøre med tolags energiruder	39.600 kr.	0,0 Ton Træpiller 710 kWh Elektricitet 267 kWh Elektricitet overskud fra solceller	1.400 kr.

Varmeanlæg

Varmeanlæg	Konvertering til varmepumpe, Installation af nyt luft/vand anlæg, Danfoss DHP-AQ 9, Installation af ny 180 liters varmtvandsbeholder i kombimodul til Danfoss varmepumpe, Etablering af nyt varmefordelingsanlæg - Varmepumpe med radiatoranlæg, 2 streng og Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos Alpha 2, for nyt varmefordelingsanlæg og varmtvandsbeholder, 18 W	157.000 kr.	0,0 Ton Træpiller 12.145 kWh Elektricitet 535 kWh Elektricitet overskud fra solceller	19.700 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Massive ydervægge	Indvendig efterisolering af massive ydervægge af letklinkerbeton med 200 mm	0,0 Ton Træpiller 28 kWh Elektricitet 0 kWh Elektricitet overskud fra solceller	100 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Byggebjerg 23, 6534 Agerskov

Adresse	Byggebjerg 23, 6534 Agerskov
BBR nr	550-22501-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Fritliggende enfamilieshus (120)
Opførelsesår	1979
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	El
Supplerende varme	Brændeovn og Varmepumpe
Boligareal i følge BBR	160 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	183 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	F
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2020
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det af energikonsulenten registrerede opvarmede areal i bygningen er større end arealet angivet i BBR-ejermeddelelsen. Forskellen ligger i at 23 af de 35 m² det der i BBR er oplyst som indbygget carport er inddraget som opvarmet udestue.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Træpiller	1.900,00 kr. per Ton
Elektricitet til opvarmning	1,57 kr. per kWh
Elektricitet til andet end opvarmning	2,10 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

Energistyrelsen har udviklet BedreBolig-ordningen, der gør det nemmere for dig som husejer at renovere din bolig på en energirigtig måde. Tag en uforpligtende snak med en BedreBolig-rådgiver. Se mere på www.bedrebolig.dk.

FIRMA

Firmanummer 600021
CVR-nummer 13767173

c.g.teknik 90 Aps
Østergade 8, 6630 Rødding
www.cgteknik.dk
fj@cgteknik.dk
tlf. 74842412

Ved energikonsulent
Finn Jacobsen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Byggebjerg 23, Agerskov
Byggebjerg 23
6534 Agerskov



Energistyrelsen

Gyldig fra den 19. december 2016 til den 19. december 2023

Energimærkningsnummer 311218447