SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
BF Dalgas
Glahns Alle 29
2000 Frederiksberg

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 16. februar 2015
Til den 16. februar 2022.

Energimærkningsnummer 311095741

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B



Årligt varmeforbrug

872,90 MWh fjernvarme	670.029 kr
Samlet energiudgift	670.029 kr
Samlet CO_2 udledning	123,08 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Gadeside : Ydervægge mod består af massiv teglvæg med en gennemsnitlig tykkelse på 42 cm. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Gårdside : Ydervægge mod består af massiv teglvæg med en gennemsnitlig tykkelse på 42 cm. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Port : Ydervægge består af massiv teglvæg med en gennemsnitlig tykkelse på 42 cm. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING Gårdside: Udvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer en tæt dampspærre, samt optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende.	2.150.200 kr.	78.900 kr. 20,33 ton CO_2
FORBEDRING Port : Udvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer en tæt dampspærre, samt optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende.	92.500 kr.	3.000 kr. 0,77 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Oprindelige: Oplukkelige vinduer af oprindelig type er med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude. Renoverede: Oplukkelige vinduer med flere fag og sprosser. Vinduerne er monteret med tolags energirude. Trapperum : Oplukkelige vinduer med flere fag og sprosser. Vinduerne er monteret med etlags glasrude. Små vinduer til køkken. Vinduerne er monteret med etlags glasrude.		
FORBEDRING Små vinduer til køkken: Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og tolags energiruder med varm kant	13.000 kr.	700 kr. 0,16 ton CO_2
FORBEDRING Trapperum mod gade: Vinduerne udskiftes til nye oplukkelige vinduer med tolags energiruder og varm kant	213.300 kr.	7.500 kr. 1,92 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Trapperum mod gade: Vinduerne udskiftes til nye oplukkelige vinduer med tolags energiruder og varm kant		7.200 kr. 1,85 ton CO_2

YDERDØRE Døre i køkkentrapper er med en rude af etlags glas. Yderdøre mod gade er uisolerede og med en ruder af etlags glas.		
FORBEDRING Døre til køkkentrapper udskiftes med nye, som er monteret med tolags energirude og varm kant.	64.800 kr.	3.000 kr. 0,76 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum er isoleret med 150 mm mineralulds-granulat. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Gulv mod uopvarmet kælder, baumadæk med trægulv er stedvis uisoleret og enkelte steder isoleret med 100 mm. isoleringmateriale.		
FORBEDRING En del områder af kælderloftet er uden solering. Forslag: isolering af dæk i uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Monteres på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og brugeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes.	87.500 kr.	18.000 kr. 4,62 ton CO_2

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af klapventiler i køkken og bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen og det vurderes ikke rentabelt at få monteret, da ejendommen opvarmes med fjernvarme.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen og det vurderes ikke rentabelt at få monteret, da ejendommen opvarmes med fjernvarme.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør i kælder er udført med en gennemsnitsdimension på 1 1/4". Rørene er isoleret med 40 mm isolering.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en effekt på 400 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos		
AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Det skønnes ud fra aflæste værdier på frem- og returtemperatur på fjernvarmeforsyningen, at varmeanlægget kan indreguleres til en større afkøling af fjernvarmevand.		
FORBEDRING Der bør foretages en indregulering af varmeanlægget, så der kan opnås en bedre afkøling af fjernvarmevandet.	55.000 kr.	35.800 kr. 9,24 ton CO_2

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et lavt varmtvandsforbrug på 200 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælderer udført med en gennemsnitsdimension på 1 1/2" . Rørene er isoleret med 40 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 40 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos, Type Magna, 180 W		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 1500 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm mineraluld.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i trappeopgange består af armaturer med LED-lyskilde. Lyset styres med bevægelsesmeldere.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller på tagflade mod syd i gårdside. Det anbefales at der monteres solceller af typen monokrystaliske silicium med et areal på ca. 39 kvm. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget.	108.500 kr.	8.900 kr. 3,73 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

BF Dalgas
Glahns Allé 29, 2000 Frederiksberg

Energimærket omfatter Glans Allé 29 + 31, Borgmester Godskesens Plads 5 + 7 + 9, Joakim Larsens Vej 12 + 14 +16.

Det samlede opvarmede areal er i følge BBR-meddelelsen 8740 m². Kælderen regnes som uopvarmet.

Bygningen opvarmes med fjernvarme og anvendes til beboelse.

Bygningen er opført i 5 etager (stue-4.sal) og har ikke udnyttet tagetage.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen.

Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen og udleverede plantegninger.

Energimærket er udarbejdet efter retningslinjerne i håndbog for Energikonsulenter med efterfølgende opdateringer. Ejendommen energimærkes efter retningslinjerne for "Energimærkning af flerfamiliehuse".

Besparelsesforslag med en tilbagebetalingstid over ca. 50 år er individuelt vurderet og er kun medtaget, hvis det er fornuftigt i forhold til andre besparelsesforslag eller efter ønske fra ejendommens ejer.

Energimærkningen er udført af: Hans-Jørgen Hagstrøm, internt sagsnummer: 11.1900.12

Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

BF Dalgas **Bygning** BBR nr. 47533	**Adresse** Glahns Allê / Borgmester Godskesens Plads / Joakim Larsens Vej	**m²** 90	**Antal** 2	**Kr./år** 5.432
BF Dalgas **Bygning** BBR nr. 47533	**Adresse** Glahns Allê / Borgmester Godskesens Plads / Joakim Larsens Vej	**m²** 96	**Antal** 4	**Kr./år** 5.794
BF Dalgas **Bygning** BBR nr. 47533	**Adresse** Glahns Allê / Borgmester Godskesens Plads / Joakim Larsens Vej	**m²** 98	**Antal** 5	**Kr./år** 5.915
BF Dalgas **Bygning** BBR nr. 47533	**Adresse** Glahns Allê / Borgmester Godskesens Plads / Joakim Larsens Vej	**m²** 100	**Antal** 25	**Kr./år** 6.035
BF Dalgas **Bygning** BBR nr. 47533	**Adresse** Glahns Allê / Borgmester Godskesens Plads / Joakim Larsens Vej	**m²** 101	**Antal** 15	**Kr./år** 6.096
BF Dalgas **Bygning** BBR nr. 47533	**Adresse** Glahns Allê / Borgmester Godskesens Plads / Joakim Larsens Vej	**m²** 103	**Antal** 2	**Kr./år** 6.216
BF Dalgas **Bygning** BBR nr. 47533	**Adresse** Glahns Allê / Borgmester Godskesens Plads / Joakim Larsens Vej	**m²** 110	**Antal** 4	**Kr./år** 6.639
BF Dalgas **Bygning** BBR nr. 47533	**Adresse** Glahns Allê / Borgmester Godskesens Plads / Joakim Larsens Vej	**m²** 127	**Antal** 5	**Kr./år** 7.665
BF Dalgas				

Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
BBR nr. 47533	Glahns Allê / Borgmester Godskesens Plads / Joakim Larsens Vej	132	5	7.967

BF Dalgas				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR nr. 47533	Glahns Allê / Borgmester Godskesens Plads / Joakim Larsens Vej	135	2	8.148

BF Dalgas				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR nr. 47533	Glahns Allê / Borgmester Godskesens Plads / Joakim Larsens Vej	136	3	8.208

BF Dalgas				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR nr. 47533	Glahns Allê / Borgmester Godskesens Plads / Joakim Larsens Vej	148	2	8.932

Kommentar

Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug, udfra den enkelte lejligheds areal.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Massive ydervægge	Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 100 mm	2.150.200 kr.	143,99 MWh Fjernvarme 48 kWh Elektricitet	78.900 kr.
Massive ydervægge	Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm	92.500 kr.	5,45 MWh Fjernvarme 1 kWh Elektricitet	3.000 kr.
Vinduer	Små vinduer til køkken: Udskiftning af vindue til tolags energirude	13.000 kr.	1,15 MWh Fjernvarme	700 kr.
Vinduer	Trapperum mod gade: Udskiftning af vindue til tolags energirude	213.300 kr.	13,59 MWh Fjernvarme 2 kWh Elektricitet	7.500 kr.
Yderdøre	Døre til køkkentrapper: Udskiftning til ny yderdør med tolags energirude	64.800 kr.	5,35 MWh Fjernvarme 1 kWh Elektricitet	3.000 kr.

Etageadskillelse	Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	87.500 kr.	32,72 MWh Fjernvarme 8 kWh Elektricitet	18.000 kr.

Varmeanlæg

Automatik	Indreguleres af varmeanlæg	55.000 kr.	65,29 MWh Fjernvarme 47 kWh Elektricitet	35.800 kr.

El

Solceller	Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 6 kW	108.500 kr.	3.878 kWh Elektricitet 1.742 kWh Elektricitet overskud fra solceller	8.900 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Trapperum mod gade: Udskiftning af vindue til tolags energirude Investeringssum: kr. 225.780	13,10 MWh Fjernvarme 1 kWh Elektricitet	7.200 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Glahns Alle 29, 2000 Frederiksberg

Adresse	Glahns Alle 29
BBR nr	147-47533-1
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år	1923
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	8740 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	8767 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	1753 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	471.744 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	12.500 kr. pr. år
Varmeforbrug	864,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2013 til 30-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	469.394 kr. pr. år
Fast afgift	12.500 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	481.894 kr. pr. år
Varmeforbrug	859,70 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	121,22 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der er god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyste forbrug.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....546,71 kr. per MWh
192.806 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,00 kr. per kWh

Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tarifblad samme dato som energimærket er indberettet.

Elprisen pr. kWh er beregnet i energimærket inkl. alle afgifter, gebyrer og moms.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Grontmij A/S (Glostrup)
Granskoven 8, 2600 Glostrup
www.grontmij.dk
men@grontmij.dk
tlf. 43486060

Ved energikonsulent
Mark Engelgaar

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

BF Dalgas
Glahns Alle 29
2000 Frederiksberg



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 16. februar 2015 til den 16. februar 2022

Energimærkningsnummer 311095741