SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Store Kongensgade 92A-D
Store Kongensgade 92A
1264 København K

Bygningernes energimærke:

Gyldig fra 10. juni 2015
Til den 10. juni 2025.

Energimærkningsnummer 311118212

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B



Årligt varmeforbrug

176,72 MWh fjernvarme	180.701 kr
Samlet energiudgift	180.701 kr
Samlet CO_2 udledning	24,92 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Forhus/sidehus: Tage, adskillelser mod loftrum, skråvægge og skunke er, jf. tegninger samt tidligere energimærkning, isoleret med min. 200 mm isolering. Baghus: Manzardvægge er, jf. tegning, isoleret med 200 mm mineraluld.		
FLADT TAG Baghus: Det blev oplyst at fladt tag mod tagterrasse i forbindelse med en vandskade har været brudt op. Her blev det konstateret at konstruktionen er isoleret - skønnet mængde 100 mm.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE		

Ydervægge i forhus består af massiv teglvæg i varierende tykkelse. Der er i beregningen regnet med en gennemsnitstykkelse på 48 cm. På gårdsiden er der i den besigtigede lejlighed er der pladebeklædning på indersiden. Det skønnes at der er isoleret bagved beklædningen og at dette er gældende for hele gårdfacaden i forhuset. På væg mod port er der, jf. tegning, ligeledes isoleret indvendigt. Ydervægge i sidebygning er, jf. tidligere energimærkning, efterisoleret indvendigt med 100 mm isolering. Baghus: Tykkelse på ydermur er målt til ca. 50 cm. Konstruktionen skønnes at bestå af 36 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 150 mm isolering.		
FORBEDRING Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på uisolerede massive ydervægge i forhus mod gaden. Der opsættes effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.	336.600 kr.	9.800 kr. 1,88 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Glasarealer over portrummet, glastrappeopgang mellem forhus og sidehus, ovenlysvinduer samt altandøre i baghus er med energiruder. Øvrige vinduer/døre er beregnet med termoruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING I en renoveringssituation: Vinduer med termoruder udskiftes til nye vinduer med trelags energiruder, varm kant og kryptongas.		24.400 kr. 4,68 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk i baghus skønnes, jf. tidligere energimærkning, isoleret med 50-100 mm mineraluld.		
ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod det fri (i portrum) er delvis isoleret, idet der er opsat isolering på halvdelen af arealet i portrummet. Uisoleret del skønnes udført som uisoleret bjælkelag med lerindskud. Skønnet isoleringsmængde i den isolerede del: 100 mm. I sidebygning skønnes gulv mod uopvarmet kælder udført som lukket bjælkelag med lerindskud. I rum ved siden af varmecentral er der opsat ca. 50 mm mineraluld på kælderloftet. Dette skønens at være tilfældet for hele kælderen (kun varmecentral samt rum ved siden af varmecentral er besigtiget).		
FORBEDRING Opsætning af 200 mm isolering på loftet i portrummet. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning.	27.000 kr.	1.300 kr. 0,25 ton CO_2

KÆLDERGULV Kældergulv i opvarmet del af kælder under forhus skønnes at være uisoleret betongulv.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Bygningerne er forsynet med mekanisk udsugning fra køkkener og bad. Det er oplyst at udsugning er i konstant drift. Ventilationsanlægget er ikke besigtiget og der forelå ingen værdier for ventilationen. Standardværdier angivet Håndbog for Energikonsulenter er anvendt i beregningen. Øvrig del af ejendommen er beregnet som naturlig ventileret.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler mrk. Megatherm energi fra 2009.		
VARMEPUMPER Der er ikke installeret varmepumpeanlæg i ejendommen. Det skønnes ikke rentabelt at montere et anlæg på ejendommen da man benytter fjernvarme som billig og effektiv varmekilde. Der er derfor ikke medtaget noget forslag.		
SOLVARME Der er ikke monteret solvarmeanlæg på ejendommen. Da man benytter fjernvarme som er en billig og effektiv varmekilde, vurderes det ikke rentabelt at etablere solvarmeanlæg. Der er derfor ikke medtaget noget forslag.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret 2 automatiske pumper: 1: Smedegård el-vario, 360 W 2: Smedegård ev, 170 W.		
AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er der monteret automatik mrk. Trovis 5475-2. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer i de besigtigede lejligheder. Dette vurderes at være tilfældet for hele ejendommen.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 287 liter pr. m² opvarmet areal pr. år, hvilket er et gennemsnitsforbrug for bygningen (udregnet af beregningsprogrammet).		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos, Type Alpha2.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 1000 l varmtvandsbeholder, mrk. Ajva GN21, isoleret med 100 mm isolering.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen på glastrappeopgang styres med automatik. Det var ikke muligt at registrere typen af pærer - det skønnes at der anvendes lavenergipærer.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ejendommen (E/F Porcelænsgården) består af 2 bygninger - forhus/sidehus opført i 1865 samt baghus opført i 1903.

Ejendommen er ombygget i 2005 fra erhverv til boliger og i denne forbindelse isoleret.
Kælder under forhus er indrettet til butik, (smørrebrød o.l.) og indgår i det opvarmede areal.
Øvrige kælderlokaler er ikke medregnet i det opvarmede areal.

Retningslinjerne i håndbog for Energikonsulenter 2014 er anvendt.

Ejendommen er gennemgået sammen med Philip Philipsen og Ole Dahl (fra. E/F).
Følgende er besigtiget: Glastrappeopgang, varmecentral i kælder i sidebygning samt rum ved siden af kælder. Herudover er følgende lejligheder besigtiget: Forhus, nr. 92B, 1. tv og baghus: nr. 92D, 1. tv.

Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen, de fremskaffede tegninger, kontrolmål foretaget på stedet, oplysninger fra ejerforening, tidligere energimærkning samt byggeskik på tidspunktet for bygningens opførelse. Isoleringsmængder i utilgængelige konstruktioner er oplyst ved gennemgangen eller taget fra tegninger/tidligere energimærkning.
Der er ikke foretaget destruktive indgreb i konstruktioner.

De anvendte tegninger er:

- Stueplan 1:50 (udateret)
- Snit B-B og Gårdfacade i forhus (99)41C (dateret 17-09-2004)
- Snit A-A, D-D, E-E og gårdfacade i sidehus (99)40E (dateret 17-09-2004)
- Snit tagkonstruktion (27)5.08 (dateret 27-03-2012)

Ejendommen er forudsat fuldt anvendt og opvarmet til 20 grader C. Kælder i sidebygning er beregnet som uopvarmet.

Før et eller flere forslag til besparelse udføres, anbefales det at få udarbejdet projekt på arbejdet. Der gøres opmærksom på, at der kan være behov for myndighedsgodkendelse. Enhedspriser er vejledende og kan kun opnås i forbindelse med udførelse af større arbejder. Det anbefales at indhente 1 eller flere tilbud.

Ved udførelse af energibesparende tiltag som nævnt i nærværende rapport anbefales det, at der tages kontakt til forsyningsselskabet for at høre om eventuelle tilskud. Flere større forsyningsselskaber udbetaler et tilskud ved udførelse af tiltag, der nedbringer ejendommens varmeforbrug.

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Store Kongensgade 92				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
001	Store Kongensgade 92 - KLD	193	1	15.194

Store Kongensgade 92A				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
001	Store Kongensgade 92A, ST	99	1	7.793

Store Kongensgade 92B				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
001	Store Kongensgade 92B, St. tv.	114	1	8.974

Store Kongensgade 92B				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
001	Store Kongensgade 92B, St. th.	109	1	8.581

Store Kongensgade 92B				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
001	Store Kongensgade 92B, 1. tv.	145	1	11.415

Store Kongensgade 92B				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
001	Store Kongensgade 92B, 1. MF	114	1	8.974

Store Kongensgade 92B				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
001	Store Kongensgade 92B, 1. TH	109	1	8.581

Store Kongensgade 92B				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
001	Store Kongensgade 92B, 2. tv.	146	1	11.493

Store Kongensgade 92B				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
001	Store Kongensgade 92B, 2. MF	109	1	8.581

Store Kongensgade 92B				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
001	Store Kongensgade 92B, 2. th.	109	1	8.581

Store Kongensgade 92B				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
001	Store Kongensgade 92B, 3. tv.	146	1	11.493

Store Kongensgade 92B				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
001	Store Kongensgade 92B, 3. MF.	113	1	8.895

Store Kongensgade 92B				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
001	Store Kongensgade 92B, 3. th., 4. tv. og 4. th.	110	3	8.659

Store Kongensgade 92B				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
001	Store Kongensgade 92B, 4. MF.	86	1	6.770

Store Kongensgade 92B				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
001	Store Kongensgade 92B, 5.	100	1	7.872

Store Kongensgade 92C				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
003	Store Kongensgade 92C, ST	98	1	7.715

Store Kongensgade 92D				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
003	Store Kongensgade 92D, 1. TV.	107	1	8.423

Store Kongensgade 92D				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
003	Store Kongensgade 92D, 1. TH	104	1	8.187

Kommentar

Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug, udfra den enkelte lejligheds areal.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Massive ydervægge	Indvendig efterisolering af massive ydervægge i forhus mod gaden med 100 mm isolering	336.600 kr.	13,25 MWh Fjernvarme 25 kWh Elektricitet	9.800 kr.
Etageadskillelse	Isolering af loft i portrum med 200 mm isolering	27.000 kr.	1,74 MWh Fjernvarme 4 kWh Elektricitet	1.300 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af vinduer med termoruder til nye med trelags energiruder	32,92 MWh Fjernvarme 54 kWh Elektricitet	24.400 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Forhus+sidehus

Adresse	Store Kongensgade 92A
BBR nr	101-530442-1
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år	1865
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1829 m²
Erhvervsareal i følge BBR	167 m²
Opvarmet bygningsareal	1996 m²
Heraf tagetage opvarmet	131 m²
Heraf kælderetage opvarmet	167 m²
Uopvarmet kælderetage	357 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	165.483 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	165,58 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-06-2013 til 31-05-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	183.509 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	183.509 kr. pr. år
Varmeforbrug	183,62 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	25,89 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Baghus

Adresse	Store Kongensgade 92C
BBR nr	101-530442-3
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)

Opførelses år	1903
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	309 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	309 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

De registrerede arealer stemmer overens med BBR-arealerne.
Kælderareal i BBR er inkl. kælder der går ind under gården - er ikke medregnet i energimærkningen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det aktuelle varmeforbrug er oplyst fra varmefordelingsregnskab fra Clorius.
Der er rimelig god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyste klimakorrigerede forbrug.
Det oplyste forbrug er gældende for begge bygninger (forhus/sidehus samt baghus).
Fast afgift kendes ikke og er angivet inkl. i den samlede varmeudgift.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	735,35 kr. per MWh 50.750 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,00 kr. per kWh

Da der ikke foreligger en årsopgørelse fra fjernvarmeværket, kendes fast afgift ikke og er dermed skønnet.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

RIOS A/S
Lipkesgade 23, 2100 København Ø
www.rios.dk
post@rios.dk
tlf. 35387988

Ved energikonsulent
Hans Berggren

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Store Kongensgade 92A-D
Store Kongensgade 92A
1264 København K



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 10. juni 2015 til den 10. juni 2025

Energimærkningsnummer 311118212

Energimærke

Store Kongensgade 92A-D - Forhus+sidehus
Store Kongensgade 92A
1264 København K



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 10. juni 2015 til den 10. juni 2025

Energimærkningsnummer 311118212

Energimærke

Store Kongensgade 92A-D - Baghus
Store Kongensgade 92C
1264 København K

Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 10. juni 2015 til den 10. juni 2025

Energimærkningsnummer 311118212