SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Jægergårdsgade 100A
8000 Aarhus C

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 8. juli 2016
Til den 8. juli 2026.

Energimærkningsnummer 311189025

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke A2010

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke A2010



Årligt varmeforbrug

89.210 kWh fjernvarme	60.084 kr
Samlet energiudgift	60.084 kr
Samlet CO_2 udledning	12,58 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Erhverv Det flade tag over erhvervsarealet er udført med mos øverst, 220 mm isolering, slidlagsbeton og huldækselementer og nederst nedhængte lofter. Erhverv Det flade tag over flugtvejsgangen er udført i beton og isoleret med 175 mm isolering. Boliger Det flade tag er isoleret med kileskåret mineraluld med en gennemsnitlig tykkelse på 350 mm.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Erhverv Hule ydervægge mod syd er udført som inderst 150 mm betonelementer, 150 mm isolering og yderst teglsten.		
MASSIVE YDERVÆGGE Erhverv Ydervægge mod nord, øst og vest er udført som inderst 150 mm betonelementer, 200 mm isolering og yderst pladebeklædning. Erhverv Massive ydervægge mod syd er udført som: Ydervægge mod det fri over taget i flugtvejsgang: Inderst betonelementer, 200 mm isolering og yderst tagdækningsmateriale.		

Ydervægge mod jord: Inderst 150 mm betonelementer, lecablokke og yderst 100 mm isolering. Erhverv Ydervægge mod udvendigt haverum mod syd er udført dels som inderst pladebeklædning, 400 mm isolering og yderst 150 mm beton, dels som inderst 150 mm beton, 200 mm isolering og yderst 100 mm beton. Boliger Ydervægge er udført som inderst 150 mm betonelementer, 200 mm isolering og yderst kobberkassetter eller alubordplader .		

MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Erhverv Kældervægge mod uopvarmet rum består af 150 og 180 mm massive betonvægge, som er uisolerede.		

KÆLDER YDERVÆGGE Erhverv Kælderydervægge mod jord er udført i 300 mm massive betonvægge med 150 mm isolering udvendigt.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Erhverv og boliger Vinduer er udført i alu med faste og oplukkelige rammer og monteret med 2-lags energiruder med kold kant.		
OVENLYS Boliger Ovenlys i trappeopgang er udført med flerlags akrylruder.		
YDERDØRE Erhverv og boliger Yderdøre er udført dels med 2-lags energiruder med kold kant, dels som massive yderdøre med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK MED GULVVARME Erhverv Terrændæk i stueetagen er udført i beton. Gulvet er udført med gulvvarmeslanger og er isoleret med 250 mm isolering.		
ETAGEADSKILLELSE Erhverv Gulv mod uopvarmet kælder er udført i massiv beton. Gulvet er med varmeslanger og isoleret med 50 mm mineraluld. Boliger Gulv mod uopvarmet kælder i trappeopgang er udført beton. Gulvet er isoleret med 50 mm isolering.		
KÆLDERGULV Erhverv Kældergulv er udført i beton og isoleret med 250 mm isolering		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er følgende ventilation i bygningen: Ekspeditionslokale, Bank Mekanisk ventilation, med roterende varmeveksler, kammerventilatorer og køleflade Aggregat: Swegon, Type Gold 20 Dim. luftmængde: 3.000 m³/h SEL værdi: 2,2 Temperaturvirkningsgrad: 0,8 Driftstid: 50 timer om ugen Ekspeditionslokaler, Butik Mekanisk ventilation, med roterende varmeveksler, kammerventilatorer og køleflade Aggregat: Swegon, Type Gold 14 Dim. luftmængde: 3.200 m³/h SEL værdi: 1,9 Temperturvirkningsgrad: 0,8 Driftstid: Anlægget var ikke i drift på besigtigelsestidspunktet. I beregningerne antages det, at anlægget er i drift 45 timer pr uge. Øvrige erhvervsarealer Der er naturlig ventilation via oplukkelige døre. Boliger, Lejligheder		

Mekanisk udsugning fra emhætter og badeværelser
Aggregat: Exhausto boxventilator, type BESB315-4-1FC
Dim. luftmængde: 1008 m³/h
SEL værdi: 0,8
Drifttid: 168 timer om ugen
Erstatningsluft: Væg- og vinduesventiler
Isolering: Kanaler 50 mm isolering

Boliger, Trappeopgang
Der er naturlig ventilation via oplukkelige vinduer og døre.

Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår intakte.

VENTILATIONSKANALER
Ventilationsaggregater og -kanaler er isoleret med 50 mm isolering

KØLING
Erhverv
I hvert af ventilationsanlæggene for banken og butikken er der integreret et køleanlæg til nedbringelse af overtemperaturer i bygningen.
Fabrikat: Swegon, type COOLDX-20
Køleeffekt pr. anlæg: 31 kW
Kølevirkningsgrad: 3,4

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Det er 2 forsyningsledninger og 2 afregningsmålere, som dels forsyner boligarealerne, dels erhvervsarealerne. Anlæggene er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Det bemærkes, at erhvervsarealet i stue- og kælderetagen i nabobygningen, M.P. Bruunsgade 29, også forsynes fra det ene fjernvarmestik. Disse arealer og tilhørende installationer indgår ikke i energimærket.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det er ikke rentabelt at installere en varmepumpe, da den samlede energipris for en varmepumpe bliver større end den nuværende energipris.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Det er ikke rentabelt at installere solvarme, da den samlede energipris for solvarme bliver større end den nuværende energipris.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Erhverv Den primære opvarmning sker via radiatorer, konvektorer, varmetæpper og gulvvarme i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som 2-strengs anlæg. Boliger Den primære opvarmning sker via konvektorer med undtagelse af badevædeværelserne, som opvarmes via gulvvarme.		

VARMERØR Forsyningsrør ført i kælderen er udført som 3/4" - 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 - 50 mm isolering. Varmefordelingsrør er udført som 3/4" - 1" stålrør. Rørene er dels uisolerede, dels isoleret med gennemsnitlig 30 mm isolering. Enkelte VVS-komponenter og cirkulationspumper er uisolerede		
FORBEDRING Isolering af varmefordelingsrør med op til 50 mm isolering afhængigt af pladsforholdende, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. VVS-komponenter og cirkulationspumper isoleres med kappeisolering.	2.500 kr.	700 kr. 0,18 ton CO_2

VARMEFORDELINGSPUMPER Erhverv På varmefordelingsanlæggene er der følgende cirkulationspumper: Konvektorer i banklokaler: 1 stk. Grundfos automatisk modulerende, type Alpha2 25-40, effekt 22 W. Gulvvarmeanlæg i banklokaler: 1 stk. Grundfos automatisk modulerende, type Alpha2 25-60, effekt 45 W. Varmetæppe i banklokaler: 1 stk. Grundfos automatisk trinregulering, type UPE 25-60, effekt 100 W. Konvektorer og radiatorer i butikslokaler: 1 stk. Grundfos automatisk modulerende, type Alpha2 25-40, effekt 22 W. Gulvvarmeanlæg i butikslokaler: 1 stk. Grundfos automatisk modulerende, type Alpha2 25-40, effekt 22 W. Varmetæppe i butikslokaler: 1 stk. Grundfos automatisk trinregulering, type UPE 25-60, effekt 100 W.		

AUTOMATIK Erhverv Gulvkonvektorer, radiatorer og varmluftsblæser Automatik: 4 stk. vejrkompenseringsautomatik Fabrikat: Danfoss, type ECL Comfort 200. Der er fremløbstermostater på radiatorer og gulvkonvektorer reguleres via termostatiske rumfølere i rummene Erhverv Gulvvarme Automatik: 2 stk. termostatisk styring af fremløbstemperaturen Fabrikat: Danfoss Der er termostatiske trådløse rumfølere i rummene		

Boliger Gulvkonvektorer reguleres via termostatiske trådløse rumfølere, og gulvvarme på badeværelserne reguleres via termostatiske returtermostater. Erhverv og boliger Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger, at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler og slukke for varmefordelingspumper.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND Erhverv I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 100 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år. Boliger I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Erhverv og boliger Tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmerne er med 20-30 mm isolering. Varmt brugsvandsrør til fordelerunit er med 20 mm isolering. Koblingsledninger er med 15 mm isolering og skjult under gulvene.		
VARMTVANDSBEHOLDER Erhverv Varmt brugsvand produceres via 1 stk. uisoleret gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Termix One, som er placeret i køkkenskab i butik. Boliger I hver bolig produceres varmt brugsvand via en uisoleret gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Termix VMTD-1, som er placeret i køkkenskab.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Den almenebelysning består af følgende: Ekspeditionslokale Bank: - Armaturer med lysstofrør, kompaktrør og halogenlyskilder Styring: Kontinuert automatisk regulering i forhold til dagslyset. Brændtid: Gennemsnitlig 40 timer pr. uge. Ekspeditionslokale Butik: - Armaturer med lysstofrør og halogenlyskilder Styring: Manuel betjening afhængigt af aktiviteten. Brændtid: Gennemsnitlig 45 timer pr. uge Øvrige rum i erhvervsarealer: - Armaturer med lysstofrør og kompaktrør Styring: Automatisk on-/off regulering efter bevægelsesmeldere. Brændtid: Gennemsnitlig 35 timer pr. uge Trappeopgang til boliger: - Armaturer med lysstofrør . Styring: Manuel betjening, afhængigt af dagslyset eller aktiviteten og med automatisk slukning. Driftstid: Gennemsnitlig 10 timer pr. uge. Depot- og cykelrum for boliger: - Armaturer med lysstofrør og kompaktrør Styring: Automatisk on-/off regulering efter bevægelsesmeldere. Driftstid: Gennemsnitlig 10 timer pr. uge.		
FORBEDRING Erhverv Halogenlyskilder udskiftes til LED-lyskilder med en levetid/brændtid på mere end 35.000 timer. Hvis tiltaget kræver, at armaturerne skal udskiftes, vil tilbagebetalingstiden blive længere, da den angivne investering kun omfatter udskiftning af lyskilderne.	2.600 kr.	1.700 kr. 0,56 ton CO_2

SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Boliger Montering af sydvendte solceller på tagflade. Det anbefales, at der monteres solceller af typen Monokrystallinsk silicium med et areal på ca. 40 m². Det bør undersøges, om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. Anlæggets endelige størrelse fastlægges i samarbejde med leverandør.	108.000 kr.	9.600 kr. 4,36 ton CO_2
FORBEDRING Erhverv Montering af sydvendte solceller på tagflade. Det anbefales, at der monteres solceller af typen Monokrystallinsk silicium med et areal på ca. 40 m². Det bør undersøges, om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. Anlæggets endelige størrelse fastlægges i samarbejde med leverandør.	108.000 kr.	9.400 kr. 4,36 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Nærværende energimærkning omfatter én bygning, som anvendes til beboelse og erhverv. Der er 8 boliger på 1. - 4. etage med tilhørende depotrum i kælderen samt erhvervsareal i dele af kælderen og stueetagen. Bygningen er sammenbygget med naboejendom mod øst og vest.

Ved besigtigelsen var repræsentant for ejeren af Jægergårdsgade 100A og 100C, lejeren af Jægergårdsgade 100C samt ejeren af Jægergårdsgade 100B, 4. tv. til stede, og der var adgang til kælder, erhvervsarealer samt boligenheden Jægergårdsgade 100B 4. tv. Det forudsættes, at disse områder er repræsentative i forhold til den øvrige bygningsmasse.

Herudover har følgende materiale været til rådighed:
- BBR-meddelse fra den 01.07.2016.
- Plan-, snit- og facadetegninger fra byggeriets opførelse i 2008.
- Energimærke i forbindelse med ibrugtagning fra 2009
- Nyeste årsopgørelse af el-, vand- og varmeforbrug.
- Gældende energi- og vandpriser fra forsyningsselskaberne.
- Nyeste varmeregnskab.

Det graddageuafhængige forbrug er sat til 29 %. Det vil sige, at varmeforbruget til varmt brugsvand og tab i varmeanlægget ligger på 29 % af det samlede varmeforbrug.

Det opvarmede areal er opmålt ud fra tegninger og kontrolleret i forhold til de aktuelle forhold. Det bemærkes, at rum, som kan opvarmes til 20 °C, indgår i det opvarmede areal.

Isoleringsgraden af de enkelte bygningsdele og tekniske installationer er vurderet ud fra dels tegninger og den gældende byggeskik på opførelsestidspunktet, dels visuel kontrol. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser.

For bygningsdele og tekniske installationer, som ikke opfylder de energimæssige krav i eksempelvis

bilag 6 til bygningsreglementet 15, og hvor der ikke er udarbejdet besparelsesforslag, skyldes dette tekniske eller arkitektoniske forhold.

Det bemærkes, at besparelsesforslag er udarbejdet på baggrund af de beregnede energiforbrug, og bør altid forholdsmæssigt tilpasses de aktuelle energiforbrug. Nogle af forslagene har en tilbagebetalingstid på over 10 år, men er medtaget, da der er forventning om stigende energipriser, og er relevante i forbindelse med renovering.

Procesudstyr og proceslignende udstyr indgår ikke i energimærkningen, som eksempelvis serverrum og energiforbrugende udstyr til køkken.

Energimærkningen er udarbejdet iht. håndbogen for energikonsulenter version 2016.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg				
Varmerør	Erhverv Isolering af uisolerede rørstykker, VVS-komponenter og cirkulationspumper i kælderen	2.500 kr.	1.160 kWh Fjernvarme 29 kWh Elektricitet	700 kr.
El				
Belysning	Erhverv Udskiftning af halogenlyskilder til LED-lyskilder	2.600 kr.	-470 kWh Fjernvarme 950 kWh Elektricitet	1.700 kr.
Solceller	Boliger Etablering af solcelleanlæg	108.000 kr.	4.402 kWh Elektricitet 2.168 kWh Elektricitet overskud fra solceller	9.600 kr.
Solceller	Erhverv Etablering af solcelleanlæg	108.000 kr.	4.271 kWh Elektricitet 2.300 kWh Elektricitet overskud fra solceller	9.400 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse	Jægergårdsgade 100A, 8000 Aarhus C
BBR nr	751-230044-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	2009
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	804 m²
Erhvervsareal i følge BBR	705 m²
Opvarmet bygningsareal	1416 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	103 m²
Uopvarmet kælderetage	189 m²

Energimærke	B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Anvendelsen i BBR-meddelsen er i overensstemmelse med de aktuelle forhold.

Det opvarmede areal er registreret/opmålt til i alt 1.416 m², som er mindre end det samlede erhvervsareal i BBR, hvilket sandsynligvis skyldes at kælderen er delvist uopvarmet.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Erhvervsarealet i stue- og kælderetagen i nabobygningen, M.P. Bruunsgade 29, forsynes også fra det ene af bygningens 2 fjernvarmestik. Da der ikke foretages måling af forbruget til M.P. Bruunsgade 29, er der ikke angivet et oplyst forbrug Det beregnede varmeforbrug i nærværende energimærkning er 89.210 kWh fjernvarme om året. .

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	0,52 kr. per kWh 13.694 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	1,99 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600036
CVR-nummer 21552348

AURA Rådgivning A/S
Langdalsvej 75, 8220 Brabrand

mo@aura.dk
tlf. 87925588

Ved energikonsulent
Michael Olsen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Jægergårdsgade 100A
8000 Aarhus C

Energistyrelsen

Gyldig fra den 8. juli 2016 til den 8. juli 2026

Energimærkningsnummer 311189025