SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Flerfamiliehus
Reventlowsgade 22
1651 København V

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 10. februar 2017
Til den 10. februar 2027.

Energimærkningsnummer 311227787

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B



Årligt varmeforbrug

201,25 MWh fjernvarme	175.343 kr
Samlet energiudgift	175.343 kr
Samlet CO_2 udledning	28,38 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Etageadskillelse mod uopvarmet loft vurderes at være efterisoleret med indblæst granulat, da der ses dæksler over indblæsningshuller på loftet. Der skønnes at være indblæst ca. 100 mm granulat.		

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge består af massiv teglvæg. Tykkelsen er 60 cm i de nederste etager. 48 cm på de mellemste etager og 36 cm på de øverste etager. Der regnes gennemsnitligt med 48 cm. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Brystninger under vinduer skønnes at bestå af 24 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning. Der skønnes at være isoleret bag pladebeklædning med ca. 100 mm isolering.		
FORBEDRING Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.	1.227.500 kr.	35.600 kr. 7,61 ton CO_2

KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge består af 60 cm massiv teglvæg. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue.		
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på kælderydervægge. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. Det bør undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen.		4.600 kr. 0,97 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer mod gaden er ejendommens oprindelige vinduer med 1 lag glas og indvendig forsatsrude af 1 lag glas. Kældervinder mod gade samt vinduer i trappeopgange er med 1 lag glas. Vinduer mod gården er delvist udskiftet til vinduer med koblede rammer med 1 lag glas yderst og 2-lags termorude indvendigt i midt 90'erne. Ikke udskiftede vinduer er med 1 lag glas og indvendig forsatsrude af 1 lag glas.		
FORBEDRING Vinduer med 1 lag glas (kælder og trappeopgange) udskiftes til nye vinduer med trelags energiruder. Obs - i beregningen antages kælder og trappeopgange at være fuldt opvarmede. Besparelsen vil i realiteten være mindre hvis kælder og trappeopgange ikke er opvarmet til 20 grader.	261.600 kr.	12.700 kr. 2,70 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af øvrige vinduer (1 lag glas og forsatsrude af 1 lag glas, 1 lag glas og forsatsrude med termoglas samt altandøre) til nye vinduer med trelags energiruder.		14.400 kr. 3,05 ton CO_2

YDERDØRE Hoveddøre er med uisolerede fyldninger og ruder af 1-lags glas. Altandøre mod gården er med 2-lags termoruder fra midt 90'erne. Bagdøre er med isolerede fyldninger og ruder af 2-lags termoglas.		
FORBEDRING Hoveddøre udskiftes til nye, med isolerede fyldninger og trelags energiruder. Obs - Ejendommens æstetik og udseende bør dog overvejes inden udskitning af hoveddøre.	45.900 kr.	2.400 kr. 0,50 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
KÆLDERGULV Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ved besigtigelse af tidligere udført boreprøve.		
FORBEDRING VED RENOVERING Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.		4.600 kr. 0,97 ton CO_2

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er mekanisk udsugning fra køkken og bad vha. ventilatorer placeret på loft. Øvrige arealer er naturligt ventilerede vha. oplukkelige vinduer og døre. Der var ikke adgang til ventilationsaggregater på loft. Ifølge tidligere energimærke er ventilatorer af fabrikat Exhausto. EL-forbrug til ventilatorer er taget fra tidligere energimærke, da der ikke er oplyst at være foretaget ændringer på ventilatorerne i mellemtiden. Luftmængder regnes med standardværdier.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler af fabrikat Kähler & Breum og med indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Da man benytter fjernvarme, som er en billig og effektiv varmekilde, vurderes det ikke rentabelt at etablere varmepumpeanlæg.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Da man benytter fjernvarme til opvarmning af det varme vand, vurderes det ikke rentabelt at etablere solvarmeanlæg.		

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 3 pumpe, pumpe med en max-effekt på 440 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos.		
AUTOMATIK Til regulering af varmeanlægget er monteret automatik for central styring af fabrikat Danfoss type ECL 9600. Der er desuden monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholderne er udført som 1" stålrør med 40 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning regnes gennemsnitligt som 3/4" stålrør med 30 mm isolering. Rør løber i opvarmet kælder og i lodrette skakter.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe uden trinregulering, med en max-effekt på 65 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP20-15.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 2 stk. 570 l varmtvandsbeholdere af fabrikat Reci, isoleret med 75 mm skumisolering.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i trappeopgange består af armaturer med energisparepærer (oplyst). Lyset styres med trappeautomat.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Med de eksisterende etableringsomkostninger og muligheder for afregning blandt flere beboelseslejligheder, vurderes det ikke rentabelt at etablere solcelleanlæg. Med stigende elpriser og faldende etableringsomkostninger kan det dog vise sig relevant senere.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Bygningen består af 5 etager samt fuld kælder. Ejendommen er opført i 1888 og anvendes til beboelse i form af 15 lejligheder samt erhvervslejemål kælderen. Da erhvervsarealet udgør mindre end 20% af det opvarmede etageareal regnes energimærket som ren flerfamilieshus. Retningslinjerne i håndbog for Energikonsulenter 2016 er anvendt.

Ejendommen er gennemgået sammen med Jørgen Strøbech fra foreningen.
Der var adgang til trappeopgange, dele af kælder inkl. varmecentral, uopvarmet loftsrum samt lejlighed Reventlowsgade 22, 2.tv.

Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen, de fremskaffede tegninger, kontrolmål foretaget på stedet, oplysninger fra kontaktperson samt byggeskik på tidspunktet for bygningens opførelse. Isoleringsmængder i utilgængelige konstruktioner er skønnede af konsulenten ud fra byggeteknisk erfaring.
Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser.

Der er anvendt følgende tegninger:
Gadefacader, nye forhold af 20-03-1994
Gårdfacader, nye forhold af 20-03-1995
4. sals plan, nye forhold, stemplet 14-07-1995

Ejendommen er forudsat fuldt anvendt og opvarmet til 20 grader C, inkl. kælder som regnes som opvarmet. Der er registreret radiatorer i fællesarealer i kælder og det er oplyst at der er radiatorer i hele kælderen.

Før et eller flere forslag til besparelse udføres, anbefales det at få udarbejdet projekt på arbejdet. Der gøres opmærksom på, at der kan være behov for myndighedsgodkendelse. Enhedspriser er vejledende og kan kun opnås i forbindelse med udførelse af større arbejder. Det anbefales at indhente 1 eller flere

tilbud.

Ved udførelse af energibesparende tiltag som nævnt i nærværende rapport anbefales det, at der tages kontakt til forsyningsselskabet for at høre om eventuelle tilskud. Flere større forsyningsselskaber udbetaler et tilskud ved udførelse af tiltag, der nedbringer ejendommens varmeforbrug.

Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Reventlowsgade kælder, 85m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	Reventlowsgade 22, kælder mf.	85	1	7.291
Reventlowsgade kælder, 94 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	Reventlowsgade 22, kælder th	94	1	8.063
Reventlowsgade 117 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	Reventlowsgade 22, stue tv.	117	1	10.036
Reventlowsgade 94 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	Reventlowsgade 22, stue th.	94	1	8.063
Reventlowsgade 109m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	Reventlowsgade 22, 1., 2., 3. og 4. tv.	109	4	9.349
Reventlowsgade 116 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	Reventlowsgade 1., 2., 3. og 4. th.	116	4	9.950
Stampegade kælder, 109m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	Stampegade 2, kælder	109	1	9.349
Stampegade kælder, 20m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	Stampegade 2, kælder th.	85	1	7.291
Stampegade 98m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	Stampegade 2, st.	98	1	8.406
Stampegade 111m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	Stampegade 2, 1., 2., 3. og 4. sal.	111	4	9.521

Kommentar
Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug, udfra den enkelte lejligheds areal.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Massive ydervægge	Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm	1.227.500 kr.	53,34 MWh Fjernvarme 128 kWh Elektricitet	35.600 kr.
Vinduer	Udskiftning af vinduer med 1 lag glas.	261.600 kr.	19,03 MWh Fjernvarme 24 kWh Elektricitet	12.700 kr.
Yderdøre	Udskiftning af hoveddøre	45.900 kr.	3,51 MWh Fjernvarme 7 kWh Elektricitet	2.400 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Kælder ydervægge	Indvendig efterisolering af massive kælderydervægge med 200 mm	6,79 MWh Fjernvarme 16 kWh Elektricitet	4.600 kr.
Vinduer	Udskiftning af øvrige vinduer og altandøre	21,63 MWh Fjernvarme 1 kWh Elektricitet	14.400 kr.
Kældergulv	Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 300 mm mineraluld eller polystyrenplader	6,81 MWh Fjernvarme 16 kWh Elektricitet	4.600 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Reventlowsgade 22, 1651 København V

Adresse	Reventlowsgade 22, 1651 København V
BBR nr	101-458415-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1888
År for væsentlig renovering	1998
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1653 m²
Erhvervsareal i følge BBR	288 m²
Opvarmet bygningsareal	1983 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	330 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	127.639 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	42.152 kr. pr. år
Varmeforbrug	192,86 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	02-01-2016 til 01-01-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	131.636 kr. pr. år
Fast afgift	42.152 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	173.789 kr. pr. år
Varmeforbrug	198,90 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	28,05 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk.

I opvarmet areal er medtaget kælder på 330 m² idet der her forefindes varmekilder der vurderes at kunne opvarme kælderen til mindst 15 °C.
Idet kælderen er beregnet som opvarmet udgør det samlede opvarmede areal dermed 1983 m². Der er dog anvendt 1962 m² i energimærkningen, da opvarmede kælderarealer, som ikke er en del af bolig- eller erhvervsarealet i BBR, kun medtages med 50 %.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det aktuelle varmeforbrug er oplyst fra årsopgørelse fra Hofor.
Der er god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyste, klimakorrigerede forbrug.

Ejendommen har i afregningsperioden haft en afkøling af fjernvarmevandet på 38,74°C, hvilket har medført en bonus fra fjernvarmeleverandøren på kr. 14.045,- inkl. moms.
Det indikerer at varmeanlægget kører godt og er godt indreguleret.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	661,81 kr. per MWh
	42.153 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,00 kr. per kWh

Til beregning af rapportens forbedringsforslag er der anvendt estimerede priser, der kan variere en del fra aktuelle tilbudspriser, afhængig af både regionale forhold og valg af leverandør.

Overslagspriserne i denne beregning indeholder både materialepris, timeløn, moms og afgifter. Eventuelle udgifter til løbende drift og vedligehold er ikke indeholdt.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600213
CVR-nummer 27271006

RIOS A/S
Lipkesgade 23, 2100 København Ø
www.rios.dk
thomas@rios.dk
tlf. 35387988

Ved energikonsulent
Thomas Friis

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Flerfamiliehus
Reventlowsgade 22
1651 København V



Energistyrelsen

Gyldig fra den 10. februar 2017 til den 10. februar 2027

Energimærkningsnummer 311227787