SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Ane Staunings Vej 22G
8700 Horsens

Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 16. juni 2017
Til den 16. juni 2024.

Energimærkningsnummer 311254470

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B



Årligt varmeforbrug

188,39 MWh fjernvarme	147.936 kr
Samlet energiudgift	147.936 kr
Samlet CO_2 udledning	26,56 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Vandret loft, mod tagrum, bestående af gipslofter, spredt forskalling, dampspærre, 250 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra ttidligere energimærke og tegninger. Med de nyværende priser på fjernvarme er det ikke rentabelt at udskifte vinduer og døre.		
FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold.		1.000 kr. 0,27 ton CO_2
FLADT TAG 2-lag tagpap på kileskåret tagisolering med fald 1:40, 220 mm betonhuldækelementer. Tagisoleringen har en gennemsnitstykkelse svarende til en U-værdi 0,20 W/m²k. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra ttidligere energimærke og tegninger. Med de nyværende priser på fjernvarme er det ikke rentabelt at udskifte vinduer og døre.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udvendig efterisolering af flad tag så den samlede gennemsnitlig isoleringstykkelse bliver ca. 400 mm. Gammel tagdækning fjernes, efterisolering og ny tagpapdækning.		1.800 kr. 0,48 ton CO_2

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Bygning 1 og 4: 120/150 mm betonbagvægselementer, 125 mm mur-batss kl. A, 108 mm teglstensformur. Hvorfacaderne er trukket 50 mm tilbage er hulmursisoleringen kun ca. 75 mm. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra ttidligere energimærke og tegninger. Med de nyværende priser på fjernvarme er det ikke rentabelt at udskifte vinduer og døre. Bygning 2 og 3: 368 mm hulmur udvendig bestående af 108 mm teglsten, 125 mm mineraluld, 120 mm letklinkerbeton bagmur. Hvor der er let ydervæg (træbeklædning) er hulmuren iht. tegninger isoleret med 150 mm. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra ttidligere energimærke og tegninger. Med de nyværende priser på fjernvarme er det ikke rentabelt at udskifte vinduer og døre.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udvendig efterisolering af ydervægge med 150 mm isolering og afsluttende facadepuds. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse.		9.800 kr. 2,66 ton CO_2
MASSIVE YDERVÆGGE Bygning 1 og 4: Ydervægge med emaljeglas er skønnet til, at være isoleret med 120 mm. Bygning 1 og 4: Elevatorskakter er iht. tegninger isoleret, mod jord, med ca. 150 mm og mod tag, med 100 mm.		
KÆLDER YDERVÆGGE Bygning 1 og 4: Elevatorskakter er iht. tegninger isoleret, mod jord, med ca. 150 mm og mod tag, med 100 mm.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer og døre er af træ/alu. og er monteret med 2-lags energiruder. Med de nyværende priser på fjernvarme er det ikke rentabelt at udskifte vinduer og døre.		
OVENLYS Bygning 1 og 4: Ovenlysvinduer er skønnet til at være 2 eller 3 lags klar polykarbonat.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk med gulvarme består iht. tegninger af klinke- eller trægulve, 120 mm armeret beton med gulvvarmeslanger på 200 mm polystyren isolering. Etageadskildelser med gulvvarme er isoleret med 30 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra ttidligere energimærke og tegninger. Med de nyværende priser på fjernvarme er det ikke rentabelt at udskifte vinduer og døre.		
KÆLDERGULV Bygning 1 og 4: Gulv i elevatorskakt er isoleret med 50 mm isolering.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION I lejlighederne i bygning 1 og 4 er der er fælles mekanisk udsugning fra toiletrum, baderum, køkken og bryggers med 1 stk. Exhausto tagventilatorer som er skønnet til, at være på 0,53 kW. Tagventilatoren er placeret udv. på taget. Der var ikke adgang til taget. I de de resterende rum er der naturlig ventilation gennem vinduer, døre og biob-friskluftventiler i vinduerne. Der er naturlig ventilation gennem vinduer og døre i trapperum. I lejlighederne i bygning 2 og 3 er der er fælles mekanisk udsugning fra toiletrum, baderum, køkken og bryggers med 1 stk. Exhausto type BESF20041MPR tagventilatorer som er på 0,53 kW. Tagventilatoren er placeret i tagrummet. I de de resterende rum er der naturlig ventilation gennem vinduer, døre og biob-friskluftventiler i vinduerne.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Der er selvstændig fjernvarme tilslutning i hver lejlighed.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningerne. Der er ikke kommet med besparelsesforslag til at udskifte varmeanlægget til en varmepumpeløsning da det er skønnet, at tilslutningspligten til fjernvarmenettet ikke kan fraviges.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningerne. Der er ikke kommet med forslag til installation af solvarmeanlæg, da det er skønnet, at det ikke er rentabelt at investere i et solvarmeanlæg pga. af en forholdsvis lav fjernvarmepris.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING 2-strengs system. Der er gulvarme i alle lejligheder i stueetagerne. Øvrige lejligheder opvarmes med radiator, dog er der gulvvarme i alle badeværelser. Alle synlige varmerør i teknikrummet er uisoleret. Synlige fjernvarmerør mellem etagerne er isoleret.		
VARMEFORDELINGSPUMPER I lejlighederne i stueetagerne er der blandesløjfe med en grundfos ALPHA+15-60 behovsstyret shuntpumpe med en max effekt på 80 watt.		
FORBEDRING Udskiftning af cirkulationspumper, i de lejligheder hvor der er blandekreds med cirkulationspumpe, med nye isolerede og A-mærket behovsstyrede pumper som f.eks. Grundfos ALPHA3 eller tilsvarende som maximalt bruger 18W.	22.000 kr.	2.600 kr. 0,82 ton CO_2
AUTOMATIK Til styring af korrekt rumtemperatur er monteret automatiske rumfølere i alle opvarmede rum med gulvvarme og der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til vandvarmer er udført i rustfri stålrør som er uisoleret.		
FORBEDRING Isolering af tilslutningsrør til vandvarmer op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	5.100 kr.	11.800 kr. 3,21 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Hver lejlighed har en isoleret brugsvandsveksler til varmt brugsvand. Frem- og returløb til brugsvandsveksleren er uisoleret.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Der er ingen forslag til udskiftning af belysningen. Belysning i trappeopgang, repoer og fælles gangarealer er væglamper som er skønnet til at være med 1x18W. energisparepære. Udendørsbelysning på fællesarealerne er gadelamper hvor de gamle 70 watt kviksølvs lyskilder er udskiftet til nye med et lavere forbrug og som giver mere lys.		
APPARATER Der er en elevator i bygningen 1 og 4. Der er en elevatorlift ved hver bygning 2 og 3.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Der er ikke kommet med forslag til montering af solceller på bygningen da bygningen består af flere lejligheder.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

På grund af en forholdsvis lav fjernvarmepris og at bygningerne er forholdsvis nye, er der ikke fundet mange rentable besparelsesforslag. Fjernvarmeprisen bevirker også, at det kun er rentabelt at udskifte cirkulationspumper og isolere uisolerede varmerør.

Der er dog fundet rentable besparelsesforslag hvor det er rentabelt at reducere varmetabet eller elforbruget. Der er også fundet forslag som er urentable. Selv om besparelsesforslagene ikke er rentable kan det stadig være en god ide at investere i energimæssige forbedringer da disse kan give en øget komfort.

Grundlag for energimærkningen er:
Registrering på stedet.
Arealer er taget fra eksisterende energimærker.
BBR-Meddelelse af den 23-02-2017.
BBR-ejendomsdata fra www.ois.dk af den 23-02-2017.
Matrikelkort fra BBR og fra www.ois.dk
Sælgers/ejeroplysninger oplysninger.
Energimærke nr. 200035773 af 24-08-2010.
Energimærke nr. 200035775 af 24-08-2010.
Energimærke nr. 200035776 af 24-08-2010.
Energimærke nr. 200035777 af 24-08-2010.
Xml-datafiler fra Be05.
Mængdeudtagning fra 24-08-2010.
Tegninger rekvireret fra kommunen med situationsplan, plan, snit og facader fra 2004/2005.

Forudsætninger:
Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på tidligere energimærke, idet omfang at der ikke er registreret ændringer i konstruktionerne eller er oplyst at der er sket ændringer.

Kun el til fælles belysning af f.eks. trappeopgange og udendørsbelysning indgår i energimærkeberegningen. El til almindelig husholdningsforbrug, er ikke med i energiberegningen.

Der er fortaget besigtigelse i følgende enheder:
Østergade 22B stuenl
Ane Staunings Vej 22G Stuen TH.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg				
Varmefordelings pumper	Udskiftning af cirkulationspumper.	22.000 kr.	1.242 kWh Elektricitet	2.600 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Isolering af tilslutningsrør til vandvarmer op til 50 mm	5.100 kr.	22,82 MWh Fjernvarme -16 kWh Elektricitet	11.800 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering	1,87 MWh Fjernvarme 9 kWh Elektricitet	1.000 kr.
Fladt tag	Efterisolering af tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 400 mm	3,34 MWh Fjernvarme 10 kWh Elektricitet	1.800 kr.
Hule ydervægge	Udvendig efterisolering af ydervægge med 150 mm isolering og afsluttende facadepuds	18,56 MWh Fjernvarme 69 kWh Elektricitet	9.800 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 001

Adresse	Ane Staunings Vej 22A, 8700 Horsens
BBR nr	615-289525-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	2008
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	636 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	638 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 002

Adresse	Ane Staunings Vej 22D, 8700 Horsens
BBR nr	615-289525-2
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	2008
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	494 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	487 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 003

Adresse .....Ane Staunings Vej 22F, 8700 Horsens
BBR nr.....615-289525-3
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår 2008
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....368 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....365 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 004

Adresse .....Ane Staunings Vej 22G, 8700 Horsens
BBR nr.....615-289525-4
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår 2008
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....636 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....638 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Beskrivelse af ejendommen:
En samlet ejendom som består af flere bygninger og jvf. anvendelseskoderne på BBR har bygningsnr. 1, 2, 3 og 4 en anvendelseskode som kan/skal energimærkes ved salg eller udlejning.

Bygningerne anvendes til helårsbeboelse og har BBR kode 140, etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder to-familiehus) (vandret adskillelse mellem enhederne).

Der er 2 forskellige bygningstyper:
Bygningerne i 3 etager fra 2008 er ens og benævnes i rapporten som "Punkthus"
Bygningerne i 2 etager fra 2008 er ens og benævnes i rapporten som "Længehus"

Andelsboligforeningen Østergade afd IV består af flere bygninger. Bygningerne energimærkes samlet:
Ane Staunings Vej 22A ejendomsnr. 289525 bygning nr. 001 bygning i 3 etager med 6 enheder. (Punkthus).
Ane Staunings Vej 22D ejendomsnr. 289525 bygning nr. 002 bygning i 2 etager med 6 enheder. (længehus)
Ane Staunings Vej 22F ejendomsnr. 289525 bygning nr. 003 bygning i 2 etager med 4 enheder. (Længehus).
Ane Staunings Vej 22G ejendomsnr. 289525 bygning nr. 004 bygning i 3 etager med 6 enheder. (Punkthus).r

Det skønnes at BBR-meddelelsen stemmer med de faktiske forhold.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det har ikke været muligt at sammenholde det beregnede forbrug med faktiske forbrug, da der ikke er oplyst noget samlet forbrug af fjernvarme.

Hver lejlighed afregner selv med fjernvarmeværket og derfor har det ikke været muligt at indsamle alle forbrug, så et samlet fjernvarmeforbrug kan angives.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	517,50 kr. per MWh
	50.444 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,02 kr. per kWh

Der er anvendt en standard pris på el.

Den aktuelle fjernvarmepris er anvendt.

Alle priser er inklusiv moms.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600068
CVR-nummer 32770290

factum2 as
Høegh Guldberg Gade 6, 2.sal, 8700 Horsens

info@factum2.dk
tlf. 7025 5757

Ved energikonsulent
Jan Svale, afd.: factum2 horsens, mobil 5137 2230

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Ane Staunings Vej 22G
8700 Horsens



Energistyrelsen

Gyldig fra den 16. juni 2017 til den 16. juni 2024

Energimærkningsnummer 311254470

Energimærke

Bygning 001
Ane Staunings Vej 22A
8700 Horsens



Energistyrelsen

Gyldig fra den 16. juni 2017 til den 16. juni 2024

Energimærkningsnummer 311254470

Energimærke

Bygning 002
Ane Staunings Vej 22D
8700 Horsens



Energistyrelsen

Gyldig fra den 16. juni 2017 til den 16. juni 2024

Energimærkningsnummer 311254470

Energimærke

Bygning 003
Ane Staunings Vej 22F
8700 Horsens



Energistyrelsen

Gyldig fra den 16. juni 2017 til den 16. juni 2024

Energimærkningsnummer 311254470

Energimærke

Bygning 004
Ane Staunings Vej 22G
8700 Horsens



Energistyrelsen

Gyldig fra den 16. juni 2017 til den 16. juni 2024

Energimærkningsnummer 311254470