Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Barrit Langgade 131
Postnr./by:	7150 Barrit
BBR-nr.:	766-010413
Energimærkning nr.:	100030542
Gyldigt 5 år fra:	25-05-2007
Energikonsulent:	Leif Biza
Firma:	BoligTjek Horsens I/S

Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 23400 kr./år
- Forbrug: 3118 m³ naturgas

Det varierer, hvor meget varme den enkelte husejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandsstørrelse, forbrugsvaner, og ønsket temperatur i boligen. Derfor har energikonsulenten beregnet hvor stort normalforbruget er i denne bolig. Beregningerne baserer sig på en række faste forudsætninger, se afsnittet på næstsidste side.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Rentable besparelsesforslag

Her er energikonsulentens forslag til at reducere energi- og vandforbruget i ejendommen. Se evt. flere forslag på næste side. Forslagene nedenfor uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen.

	Besparelsesforslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms	Skønnet investering inkl. moms	Tilbage-betalingstid
1	Gulv mod kælder efterisoleres	485 m³ Naturgas	3650 kr.	99495 kr.	27.3 år
2	Væg mod uopvarmet loftsrum efterisoleres	145 m³ Naturgas	1090 kr.	2975 kr.	2.7 år
3	Loft efterisoleres.	259 m³ Naturgas	1950 kr.	27502 kr.	14.1 år
4	Nyt toilet	10 m3 vand	350 kr.	3800 kr.	10.9 år
5	Isolering af uisolerede varmerør i bryggers og bad	48 m³ Naturgas	360 kr.	1100 kr.	3.1 år

Forklaring:
Besparelsesforslagene er udarbejdet på basis af det beregnede energiforbrug i ejendommen ud fra en standardiseret anvendelse af bygningen. Der er således ikke taget hensyn til evt. individuelle afvigelser i anvendelse af bygningen. Investeringerne er baseret på et skøn over omkostningerne ved at gennemføre forslagene. Ikke alle besparelsesforslag giver udslag i energibesparelse, men alle forslag giver økonomiske gevinster for ejeren f.eks. i form af lavere vandregning, eller fordi dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

De skønnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timeløn samt evt. omkostninger til projekte-

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100030542
Gyldigt 5 år fra: 25-05-2007
Energikonsulent: Leif Biza Firma: BoligTjek Horsens I/S

ring, byggeplads og andre følgeomkostninger. Tilbagebetalingstiden er det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for evt. låneomkostninger. Det gøres nedenfor,hvor der er en vurdering af typiske udgifter ved at lånefinansiere besparelsesforslagene.

Ved samtidig gennemførsel at flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra summen at de besparelser, der opnås ved de enkelte forslag. Derfor vil den samlede besparelse, som er anført nedenfor, ikke nødvendigvis svare til summen af besparelser fra de enkelte forslag.

Besparelser og investeringsbehov

• Samlet varmebesparelse:	6800	kr./år
• Samlet elbesparelse:	24	kr./år
• Samlet vandbesparelse:	350	kr./år
• Investeringsbehov:	134900	kr. inkl moms
• Den samlede besparelse ved de rentable forslag:	7200	kr./år
• Ydelse ved kreditforeningslån:	9926	kr./år
• Besparelse efter udgifter til lån er betalt:	-2726	kr./år

Besparelser og finansiering

Konklusion:
Energibesparelserne er alle en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene til investeringen skal lånes eller ej. Hvis alle besparelserne gennemføres, vil mærket kunne forbedres til:

C2

Lånetype:
Ovenstående er et overslag baseret på et 20-årigt fastforrentet lån til 4 procent. Overslaget er ekskl. stiftelsesomkostninger til lån. Udgifterne afhænger i sidste ende af lånetypen og aktuelle rentesatser samt muligheder for at optage lånet i forbindelse med optagelsen af lån eller låneomlægning. Kontakt en økonomisk rådgiver, bank eller kreditforenig for rådgivning, inden et lån optages.

Besparelsesforslag ved renovering

Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af ejendommen.

Lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer:
Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer.

Kommentarer til energimærkningen

Der er ingen adgang til krybekælder / ventileret hulrum.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100030542
Gyldigt 5 år fra: 25-05-2007
Energikonsulent: Leif Biza Firma: BoligTjek Horsens I/S

Ejendommen er opført i 1927 og anvendes til beboelse.

Energimærkningens skala fra A1 til G2 viser hvor meget energi bygningen bruger til opvarmning, sammenlignet med andre bygninger til beboelse. Et ny enfamilieshus opført efter dagens normer har energimærkningen B1. Bygningens energiforbrug til varme er D2, hvilket betyder at forbruget er middel.

Det opvarmede areal er opmålt til 183 m².

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: På loftet er der målt en gennemsnitstykkelse på ca. 100 mm isolering. Dog er der uisoleret væg mod uopvarmet loftsrum.

Forslag 3: Loftet efterisoleres op til min. 350 mm isolering af kl. 37 materiale. Skråvægge og gulv i uopvarmet loftsrum efterisoleres ved en evt. renovering.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er 35 cm efterisoleret hulmure, som er konstateret ved teknoskopundersøgelser i gavl mod SØ og i facade mod NØ.

Forslag 2: Uisoleret væg i tagetagen efterisoleres med 100 mm isolering af kl. 37 materiale.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og døre er med termoruder. Ved en evt. udskiftning af punkterede termoruder, eller udskiftning af vinduer anbefales udskiftes til lavenergiruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulv i krybekælder / ventileret hulmur skønnes at være uisoleret. Gulv mod kælder skønnes at være uisoleret bjælkelag. Terrazzogulv i bad skønnes at være uisoleret.

Forslag 1: Gulv mod krybekælder / ventileret hulrum efterisoleres i forbindelse med udskiftning af gulve, isoleres oppe fra med 150 mm isolering af kl. 37 materiale. Hulrum i bjælkelag over kælder efterisoleret med granulat.
Ved en evt. renovering af bad anbefales at meisolere gulvet.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation af ejendommen.

Varme

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100030542
Gyldigt 5 år fra: 25-05-2007
Energikonsulent: Leif Biza Firma: BoligTjek Horsens I/S

- Varmeanlæg

Status: Der er væghængt gaskedel af mærket Viessmann.

Forslag 5: Uisolerede varmerør i bryggers og bad efterisoleres med ca. 30 mm rørskåle.

- Fordelingssystem

Status: Det skønnes at være 2 strengsstystem, som er ført i kælder og krybekælder, samt delvist på loftet.

- Armaturer

Status: På radiatorene er der monteret termostater.

El

- Belysning

Status: Der er ingen komfur, men der står køleskabe som skønnes at være mere end 5 år gamle. Ved udskiftning af hvidevarer bør vælges hvidevarer med energimærke A, A+ eller A++, hvor A++ er mærket for de apparater der bruger mindst el. Se www.hvidevarerpriser.dk.

- Andre elinstallationer

Status: Toilet med med højt vandforbrug.

Vand

- Vand

Forslag 4: Toilet udskiftes med nyt lavt skyllende toilet.

Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår:	1927
• År for væsentlig renovering:	0
• Varme:	Naturgas (m³)
• Supplerende opvarmning:	Ingen
• Boligareal i følge BBR:	202 m²
• Erhvervsareal ifølge BBR:	0 m²
• Opvarmet areal:	183 m²
• Anvendelse ifølge BBR:	120 | Enfamiliehus
• Kommentar til BBR-oplysninger:	

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100030542
Gyldigt 5 år fra: 25-05-2007
Energikonsulent: Leif Biza Firma: BoligTjek Horsens I/S

Det oplyste boligareal på BBR-ejermeddelelsen er højere end det opmålte i alt 19 m².

Forudsætninger

- Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:

Varme:	7.5 kr./m³
Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	35 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100030542
Gyldigt 5 år fra: 25-05-2007
Energikonsulent: Leif Biza Firma: BoligTjek Horsens I/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Leif Biza	Firma:	BoligTjek Horsens I/S
Adresse:	Åboulevarden 40, 3. tv 8700 Horsens	Telefon:	75 60 12 66
E-mail:	leif@boligtjekhorsens.dk	Dato for bygningsgennemgang:	25-05-2007

Energikonsulent nr.: 100514

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.