Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Odinsvej 22
Postnr./by:	8981 Spentrup
BBR-nr.:	730-006053
Energimærkning nr.:	100051956
Gyldigt 5 år fra:	18-10-2007
Energikonsulent:	Leif Hedensted
Firma:	Just Consult BSK A/S


Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 20200 kr./år
- Forbrug: 2555 m³ naturgas

Det varierer, hvor meget varme den enkelte husejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandsstørrelse, forbrugsvaner, og ønsket temperatur i boligen. Derfor har energikonsulenten beregnet hvor stort normalforbruget er i denne bolig. Beregningerne baserer sig på en række faste forudsætninger, se afsnittet på næstsidste side.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Rentable besparelsesforslag

Konklusion:
Der er ingen rentable besparelsesforslag i denne ejendom.

Besparelsesforslag ved renovering

Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af ejendommen.

	Besparelsesforslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms
1	Ved evt. renoverings/ombygningsarbejder udskiftning af gl. cirkulationspumpe.		0 kr.

Lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer:
Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer.

Kommentarer til energimærkningen

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100051956
Gyldigt 5 år fra: 18-10-2007
Energikonsulent: Leif Hedensted Firma: Just Consult BSK A/S

Huset er et fritliggende enfamilie hus og opført i 1970.

Der er ikke udleveret tegninger på ejendommen. Ejendommen er derfor opmålt på stedet og isolering i utilgængelige bygningsdele er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.
Der er ikke foretaget destruktive indgreb, der er dog ved boreprøve i defekt fuge mod vest observeret at der er isolering i hulmur.

Bygningen anvendes til privat beboelse.

De faktiske forhold stemmer ikke helt overens med BBR. Dette Energi-mærke er beregnet med opvarmet areal på 151 kvm.
Fyrrum bag garage er i dette Energi-mærke beregnet som uopvarmet, selv om der er radiator til lejlighedsvis opvarmning, da fyrrum ikke fremgår som opvarmet boligareal jf. BBR- ejermeddelelsen.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Loftskonstruktionen er efterisoleret og der er målt 200 mm isolering.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er udført som hulmur 30 cm, med tegl udvendig - isolering (set ved boreprøve i facade mod vest) - tegl indvendig (skønnet).
På facade mod vest er der lette træ beklædninger mellem vinduer.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og døre er monteret med termoruder. Entredør skønnes isoleret.
Det anbefales, at der ved fremtidig udskiftning af vinduer/termruder, monteres vinduer/ruder med lav-energi.
Sælger oplyser, at der er monteret lav-energi termoruder i værelsesvinduer og vindue i gæstetoilet mod vest.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve skønnes isoleret med letklinkebeton. Der er gulvvarme i kontor, gæstetoilet og badeværelse.

- Kælder

Status: Der er ikke kælder i huset.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation, samt emhætte i ejendommen.

Varme

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100051956
Gyldigt 5 år fra: 18-10-2007
Energikonsulent: Leif Hedensted Firma: Just Consult BSK A/S

- Varmeanlæg

Status: Huset opvarmes med naturgas. Naturgaskedel (Bosch Eurostar opsat i 2004) er placeret i fyrrum bag garage og monteret atmosfærisk brænder.

Forslag 1: Ved evt. renoverings/ombygningsarbejder udskiftning af gl. cirkulationspumpe.

- Varmt vand

Status: Varmtvandsbeholder (dateret 1988) er placeret i fyrrum bag garage og på 80 liter.

- Fordelingssystem

Status: Anlæget er et to-strengs anlæg, skønnet placeret indenfor klimaskærm.
Ældre cirkulationspumpe er på 22 W.

- Armaturer

Status: Der er termostatventiler på alle radiatorerne.
Der er beregnet ingen natsænkning/vejrkompensering på varmeanlægget, der ses dog udeføler på nordfacade, samt automatik i fyrrum - skønnes dog ikke at være i drift.

El

- Belysning

Status: Alder på hvidevare er jf. sælger: Vaskemaskine, opvaskemaskine, komfur og emhætte er under 5 år gamle. Køleskab er mellem 5 - 10 år gammel.
Det anbefales at der ved udskiftning så vidt muligt vælges hårde hvidevarer med energimærkningen A, A+ og A++, hvor A++ er apparater med det laveste energiforbrug.

- Andre elinstallationer

Status: Der er to toiletter i bygningen, med almindelig lav cisterne og en skyllemængde på mellem 6 og 10 liter pr. skyl. Ved udskiftning anbefales det at anvende toiletter med lille/stor skyl.

Vand

- Vand

Status: I køkken og håndvask i badeværelse, samt ved bruser i gæstetoilet er der et et-grebs blandingsbatteri. I bryggers, håndvask i gæstetoilet, ved bide og badekar i badeværelse er der et to-grebs blandingsbatteri. Ved bruser i badeværelse er der termostatblandings batteri.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1970
- År for væsentlig renovering: 0
- Varme: Naturgas (m^3)

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100051956
Gyldigt 5 år fra: 18-10-2007
Energikonsulent: Leif Hedensted Firma: Just Consult BSK A/S

- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 140 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 151 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

De faktiske forhold stemmer ikke helt overens med BBR. Dette Energi-mærke er beregnet med opvarmet areal på 151 kvm.
Fyrrum bag garage er i dette Energi-mærke beregnet som uopvarmet, selv om der er radiator til lejlighedsvis opvarmning, da fyrrum ikke fremgår som opvarmet boligareal jf. BBR- ejermeddelelsen.

Forudsætninger

- Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:

Varme:	7.906 kr./m³
Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	1.75 kr./kWh
Vand:	35 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100051956
Gyldigt 5 år fra: 18-10-2007
Energikonsulent: Leif Hedensted Firma: Just Consult BSK A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparefor slagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Leif Hedensted	Firma:	Just Consult BSK A/S
Adresse:	Hovedgaden 56 8220 Brabrand	Telefon:	70 22 25 25
E-mail:	em@just-consult.dk	Dato for bygningsgennemgang:	15-10-2007

Energikonsulent nr.: 102183

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.