# Energimærkning



## Energimærkning for følgende ejendom:



| | |
|---|---|
| Adresse: | Sirgræsvej 006 |
| Postnr./by: | 3390 Hundested |
| BBR-nr.: | 260-017502 |
| Energimærkning nr.: | 100056018 |
| Gyldigt 10 år fra: | 16-11-2007 |
| Energikonsulent: | John Uhlott |


Firma: Møllevang Tegnestue

## Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F1, F2, G1 eller G2.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

## Energimærke




A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

## Kommentarer til energimærkningen

Ejendommen er opført som fritidshus. Bygningsdele har, efter den tids standard, høje isoleringsværdier.
Energimærke F2 gives idet huset totalt lever op til rammen for varmetab i henhold til BR-S 98.

Ejendommen kan opvarmes til anvendelse i kolde perioder (helårsbeboelse).

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Taget er tagpapbelægning på gitterspær - isolering 100 mm.

- Ydervægge

Status: Ydermure er 19 cm massiv letbetonblokke med 75 mm indvendig isolering og pladebeklædning.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer er de oprindeligt trævinduer med termoruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Bræddegulve på strøkonstruktion med 200 mm isolering mellem strøer over letklinkerbeton dæk henholdsvis klinkebelægning på letklinkerbeton dæk.

- Kælder

Status: Der er ikke kælder i huset. Der er ventileret hulrum under bræddegulv i stuen.

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100056018
Gyldigt 10 år fra: 16-11-2007
Energikonsulent: John Uhlott Firma: Møllevang Tegnestue

## Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation i huset med emhætte i køkken og mekanisk aftræk i baderum..

## Varme

- Varmeanlæg

Status: Ejendommen kan opvarmes med el - el-paneler og fast brændsel i brændeovn.

- Varmt vand

Status: Der er 30 liters preisoleret varmtvandsbeholder placeret i opvarmet rum.

## El

- Hårde hvidevarer

Status: Hårde hvidevarer er nye.

## Vand

- Vand

Status: Wc er lavt vandforbrugende.

- Armatur

Status: Vandforbrugende armaturer iøvrigt er lavt vandforbrugende.

## Bygningsbeskrivelse

| | |
|---|---|
| • Opførelsesår: | 1964 |
| • År for væsentlig renovering: | 1975 |
| • Varme: | Elvarme (kWh) |
| • Supplerende opvarmning: | Brænde (Klv.) |
| • Boligareal i følge BBR: | 60 m² |
| • Erhvervsareal ifølge BBR: | 0 m² |
| • Opvarmet areal: | 60 m² |
| • Anvendelse ifølge BBR: | 510 \| Sommerhus |
| • Kommentar til BBR-oplysninger: | |

# Energimærkning





| | | | |
|---|---|---|---|
| Energimærkning nr.: | 100056018 | | |
| Gyldigt 10 år fra: | 16-11-2007 | | |
| Energikonsulent: | John Uhlott | Firma: | Møllevang Tegnestue |

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100056018
Gyldigt 10 år fra: 16-11-2007
Energikonsulent: John Uhlott Firma: Møllevang Tegnestue

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

## Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparefor slagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

## Energikonsulent og gyldighed

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energikonsulent: | John Uhlott | Firma: | Møllevang Tegnestue |
| Adresse: | Dådyrvej 1 3300 Frederiksværk | Telefon: | 47 76 30 36 |
| E-mail: | mvt@mollevang.dk | Dato for bygningsgennemgang: | 15-11-2007 |

Energikonsulent nr.: 101958

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.