Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Algade 54
Postnr./by:	6780 Skærbæk
BBR-nr.:	550-007346
Energimærkning nr.:	100056622
Gyldigt 5 år fra:	21-11-2007
Energikonsulent:	Robert Knak

Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S


Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 23000 kr./år
- Forbrug: 14850 kWh elvarme

Det varierer, hvor meget varme den enkelte husejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandsstørrelse, forbrugsvaner, og ønsket temperatur i boligen. Derfor har energikonsulenten beregnet hvor stort normalforbruget er i denne bolig. Beregningerne baserer sig på en række faste forudsætninger, se afsnittet på næstsidste side.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Rentable besparelsesforslag

Konklusion:
Der er ingen rentable besparelsesforslag i denne ejendom.

Besparelsesforslag ved renovering

Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af ejendommen.

	Besparelsesforslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms
1	Isolering af gulv mod krybekælder/kælder	2927 kWh Elvarme	4540 kr.
2	Efterisolering af lofter og 1. sal.	3026 kWh Elvarme	4690 kr.
3	Udskiftning til energiruder og lavenergidøre	1340 kWh Elvarme	2080 kr.
4	Udskiftning til toiletter med lavt vandforbrug.	10 m3 vand	350 kr.

Lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer:
Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100056622
Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007
Energikonsulent: Robert Knak Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

med større renoveringer.

Kommentarer til energimærkningen

Ejendommen er opført i 1958, og 1. salen er siden blevet efterisoleret en del.
Beregningerne er foretaget med baggrund i et fagligt skøn - samt tegningsmateriale og oplysninger fra ejer. Der er ikke foretaget destruktive indgreb for kontrol af lukkede konstruktioner.
På grund af manglende detailtegninger og beskrivelser af installationer, anlæg og konstruktionsdele, er der i beregningerne forudsat forhold der kan afvige fra det faktiske.

Bygningen anvendes udelukkende til privat bolig.

Med de nuværende energipriser er der pt. ingen rentable energibesparelser. Der er dog medtaget forslag, der pt. ikke er rentable, men er taget med, hvis de alligevel ønskes udført - nu eller senere. Såfremt de foreslåede energibesparelser (ved renovering) gennemføres kan energimærket herefter skønnes til B2.

Det opvarmede areal er regnet som det registrerede boligareal i BBR på 188 m².

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Lofter og 1. sal med vandret- og lodret skunk, skråvægge og hanebåndsloft er regnet isoleret med 100 mm isolering (oplyst).

Forslag 2: Det foreslås at efterisolere lofter, vandret- og lodret skunk samt skråvægge med isolering op til ialt 300 mm isolering. Dette er pt. ikke rentabelt, men er taget med for at vise besparelsen, hvis det alligevel ønskes udført.
Efterisolering anbefales udført af fagmand. Dette for at sikre en udførelse i henhold til gældende anvisninger - bl.a. vedrørende ventilation af tagkonstruktionen, anvendelse af dampspærre og dugpunkt i konstruktioner.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er regnet som 30 cm teglhulmur, der er efterisoleret med granulat.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og døre er dels regnet som 1 + 1 lags glas (koblede rammer), og dels med termoruder.

Forslag 3: Det foreslås at udskifte almindeligt termoglas og 2-lags vinduer (koblede rammer) med energiruder. Dette er pt. ikke rentabelt, men er taget med for at vise besparelsen hvis det alligevel ønskes udført.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100056622
Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007
Energikonsulent: Robert Knak Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve mod krybekælder er regnet isoleret med 3,5 cm træbeton og trægulv. Gulve mod kælder er regnet uisoleret og med gulvbelægning. Øvrige gulve er regnet som uisoleret betondæk med gulvbelægning.

Forslag 1: Det foreslås at isolere gulv mod krybekælder med 200 mm isolering - hvis muligt, samt at isolere gulv mod kælder (kælderloft) med 100 mm isolering - eventuelt ved at opsætte gipsplader på loft. Dette er pt. ikke rentabelt, men er taget med for at vise besparelsen, hvis det alligevel ønskes udført.
Efterisolering anbefales udført af fagmand. Dette for at sikre en udførelse i henhold til gældende anvisninger - bl.a. vedrørende ventilation af krybekælder, anvendelse af dampspærre og dugpunkt i konstruktioner.

- Kælder

Status: Kælderen er regnet uisoleret og uopvarmet.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er regnet med naturlig ventilation gennem tilfældige utætheder i klimaskærmen og aftrækskanaler fra f.eks. køkken og bad.

Varme

- Varmt vand

Status: Det varme vand er regnet leveret fra en ca 150 liters varmtvandsbeholder, der er placeret i kælder.

- Fordelingssystem

Status: Varmen er regnet som centralvarme med radiatorer i et 2-strengssystem.

- Armaturer

Status: Der er regnet med termostatventiler (fremløb) på alle radiatorer.

El

- Belysning

Status: De hårde hvidevarer udgør: En vaskemaskine og en tørretumbler (begge mellem 0-5 år), et køleskab og et el-komfur (begge mellem 5-10 år), samt en kummefryser der er over 10 år gammel.
Ved udskiftning/køb af hvidevarer bør vælges hvidevarer med energimærket A, A+ eller A++, hvor A++ er mærket for de apparater der bruger mindst el. Se www.hvidevarerpriser.dk.

- Andre elinstallationer

Status: I boligen er der to toiletter med almindelig lav cisterne - med et-skyls knap.

Vand

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100056622
Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007
Energikonsulent: Robert Knak Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

- Vand

Forslag 4: Det foreslås at skifte et eller flere toiletter til toilet med lavt vandforbrug. Dette er pt. ikke rentabelt men er taget med for at vise besparelsen, såfremt der alligevel ønskes udskiftning.

Vedvarende energi

- Varmepumpe

Status: Varmen er regnet leveret af et jordvarmeanlæg, Vølund 8,5 KW (år ca 1982).

Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår:	1958
• År for væsentlig renovering:	
• Varme:	Elvarme (kWh)
• Supplerende opvarmning:	Ingen
• Boligareal i følge BBR:	188 m²
• Erhvervsareal ifølge BBR:	0 m²
• Opvarmet areal:	188 m²
• Anvendelse ifølge BBR:	120 | Enfamiliehus
• Kommentar til BBR-oplysninger:	

Der er ikke fundet afvigelser i det opvarmede boligareal i forhold til BBR.
Kælder og garage i kælder er regnet som uopvarmet.

Forudsætninger

• Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:	Varme:	1.55 kr./kWh
	Fast afgift på varme:	0 kr./år
	El:	1.55 kr./kWh
	Vand:	35 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100056622
Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007
Energikonsulent: Robert Knak Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Robert Knak	Firma:	Energi- & Ingeniørgruppen A/S
Adresse:	Drejergangen 1C 2690 Karlslunde	Telefon:	70 20 86 86
E-mail:	rk@eig.dk	Dato for bygningsgennemgang:	12-11-2007

Energikonsulent nr.: 102262

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.