Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:




Adresse:	Elmestræde 017
Postnr./by:	4983 Dannemare
BBR-nr.:	360-022174
Energimærkning nr.:	100058023
Gyldigt 10 år fra:	30-11-2007
Energikonsulent:	Flemming G. Andersen Firma: FGA-Arkitektfirma

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F1, F2, G1 eller G2.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

1 sommerhus

1 ejendom

1 sommerhus fra start m. opførelse i 2005 og færdig 2006

sommerhus

det er et godt nyt sommerhus

103 m2

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: loft følger taghældning. isol. m.145 mm min. uld fastholdt. + d.spærre

- Ydervægge

Status: m. trykimprægn. brædder, vindpap og træskelet 120 mm mineral uld, 16x125 mm brædder indvendig.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: træ døre ogvinduer m. 2 lags lavenergiglas . som rationel

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100058023
Gyldigt 10 år fra: 30-11-2007
Energikonsulent: Flemming G. Andersen Firma: FGA-Arkitektfirma

- Gulve og terrændæk

Status: tæpper på spånpladegulve m. strøer og 70 mm mineral uld, fugtspærre. badevær. bryggers støbte gulve m. klinker og 100mm gulvisolering.

Ventilation

- Ventilation

Status: naturlig

Varme

- Varmeanlæg

Status: el-varme m. radiatorer , samt 1 brændeovn i stuen m. konvektion.

- Varmt vand

Status: fra el- vbvb metro 110 l.iter

- Fordelingssystem

Status: m. pex rør i trækrørssystem i gulve

El

- Hårde hvidevarer

Status: bosch opvaskemaskine, bordkomfur hi-ligt,
gorenje ovn
- blomberg køle -fryseskab. og indesit vaskemaskine.

- Andre elinstallationer

Status: 1 sauna v. bad.

Vand

- Vand

Status: 3- 6 liter skyl.

- Armatur

Status: nye armaturer. m. termostat og 1 grebs i hovedtræk.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2006
- År for væsentlig renovering:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100058023
Gyldigt 10 år fra: 30-11-2007
Energikonsulent: Flemming G. Andersen Firma: FGA-Arkitektfirma

- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 103 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 103 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

103 m2 sommerhus og 12 m2 udhus.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100058023
Gyldigt 10 år fra: 30-11-2007
Energikonsulent: Flemming G. Andersen Firma: FGA-Arkitektfirma

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparefor slagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Flemming G. Andersen	Firma:	FGA-Arkitektfirma
Adresse:	Skovvænget 6 4840 Nørre Alslev	Telefon:	54 400404
E-mail:	flg-andersen@andersen.mail.dk	Dato for bygningsgennemgang:	06-11-2007

Energikonsulent nr.: 100057

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.