Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Vinkelhaven 15
Postnr./by:	5450 Otterup
BBR-nr.:	480-008821
Energimærkning nr.:	100071798
Gyldigt 10 år fra:	25-03-2008
Energikonsulent:	Stig Jensen

Firma: Energi & Hussyn ApS

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F eller G.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Gitterspærskonstruktion med tegltag.
Dele af bygningen har paralleltag med skrålofter til kip, og andre dele vandret loft.
Det blev oplyst på stedet, af en repræsentant for ejeren, at der er 200 mm isolering i skrålofter og på vandret loft. Dog forekommer det sansynligt, at der "kun" er 100 mm i skrålofterne.

- Ydervægge

Status: Ydervægge af krydsfiner/bræddebeklædning.
Det blev oplyst på stedet, af en repræsentant for ejeren, at der er 50 mm mineraluld i ydervæggene.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Hovedsageligt gode vinduer, med ældre termoruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Isoleringsforholdende blev oplyst på stedet, af en repræsentant for ejeren.
I udestuen er der gulv på strøer med 100 mm mineraluld.
I soveværelset er der 10 cm. leca, betondæk og trægulv på strøer, med 15 cm. mineraluld mellem strøerne.
På det nye badeværelse er der 20 cm. leca, og 15 cm. polystyren gulvisolering under støbt terrændæk med gulvvarme.
Øvrige gulve er uisolerede.

Ventilation

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100071798
Gyldigt 10 år fra: 25-03-2008
Energikonsulent: Stig Jensen Firma: Energi & Hussyn ApS

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation.

Varme

- Varmeanlæg

Status: El-paneler, og en brændeovn.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1973
- År for væsentlig renovering:
- Varme:
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 106 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 106 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100071798
Gyldigt 10 år fra: 25-03-2008
Energikonsulent: Stig Jensen Firma: Energi & Hussyn ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af sommerhuse skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 10 årgammel.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter.Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Stig Jensen	Firma:	Energi & Hussyn ApS
Adresse:	Bispeengen 52 5270 Odense N	Telefon:	26287314
E-mail:	info@j-br.dk	Dato for bygningsgennemgang:	25-03-2008

Energikonsulent nr.: 102392

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.