Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Dyssevej 11
Postnr./by:	4270 Høng
BBR-nr.:	326-016448
Energimærkning nr.:	100078442
Gyldigt 5 år fra:	05-05-2008
Energikonsulent:	Ivan Nyland

Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps

Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 37200 kr./år
- Forbrug: 4089 m³ naturgas

Det varierer, hvor meget varme den enkelte husejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandsstørrelse, forbrugsvaner og ønsket temperatur i boligen. Derfor har energikonsulenten beregnet, hvor stort normalforbruget er i denne bolig. Beregningerne baserer sig på en række faste forudsætninger, se afsnittet på næstsidste side.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste.

Besparelsesforslag

Her er energikonsulentens forslag til at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdelt i to dele. Først vises besparelsesforslag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen så stor, at den betaler investeringen tilbage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De øvrige energibesparelsesforslag har dårligere rentabilitet. Se evt.flere forslag på næste side. Forslagene uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen.

Besparelsesforslag med god rentabilitet	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms	Skønnet investering inkl. moms	Tilbage-betalingstid
1 + 200 mm isolering over loft	433 m³ Naturgas , 24 kWh el	3990 kr.	47425 kr.	11.9 år
2 Kældervinduer	111 m³ Naturgas	1020 kr.	8552 kr.	8.4 år
4 30 mm rørskåle	106 m³ Naturgas	980 kr.	5170 kr.	5.3 år

Øvrige besparelsesforslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms	Skønnet investering inkl. moms	Tilbage-betalingstid
3 Energiglas	169 m³ Naturgas	1560 kr.	25932 kr.	16.6 år

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100078442
Gyldigt 5 år fra: 05-05-2008
Energikonsulent: Ivan Nyland Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps

5	Ny cirkulationspumpe	87 kWh el	170 kr.	3000 kr.	17.6 år

Forklaring:
Besparelsesforslagene er udarbejdet på basis af det beregnede energiforbrug i ejendommen ud fra en standardiseret anvendelse af bygningen. Der er således ikke taget hensyn til evt. individuelle afvigelser i anvendelse af bygningen. Investeringerne er baseret på et skøn over omkostningerne ved at gennemføre forslagene. Ikke alle besparelsesforslag giver udslag i enenergibesparelse, men alle forslag giver økonomiske gevinster for ejeren f.eks. ved at dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

De skønnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timeløn samt evt. omkostninger til projektering, byggeplads og andre følgeomkostninger.Tilbagebetalingstiden er det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for evt. låneomkostninger.

Ved samtidig gennemførelse af flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra summen af de besparelser, der opnås ved de enkelte forslag.

Besparelse og financiering ved gennemførelse af forslag med god rentabilitet

• Samlet varmebesparelse:	5900	kr./år
• Samlet elbesparelse:	72	kr./år
• Investeringsbehov:	61100	kr. inkl moms
• Den samlede besparelse ved de rentable forslag:	6000	kr./år
• Ydelse ved kreditforeningslån:	3974	kr./år
• Resultat efter udgifter til lån er betalt:	2025	kr./år

Konklusion:
Besparelsesforslag med god rentabilitet er med stor sandsynlighed en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene til investeringen skal lånes eller ej. Hvis alle besparelser med god rentabilitet gennemføres, vil mærket være: D

“Øvrige besparelser” viser hvordan bygningen kan bringes ned på et energiforbrug der ca. svarer til energiforbruget i nybyggeri.

Denne bygninger har dog flere konstruktioner som ikke kan isoleres i en grad som nærmer sig nybyggeri.

Lånetype:
Ovenstående er et overslag baseret på et 30-årigt fastforrentet lån til 5 procent. Overslaget er ekskl. stiftelsesomkostninger til lån. Udgifterne afhænger i sidste ende af lånetypen og aktuelle rentesatser samt muligheder for at optage lånet i forbindelse med optagelsen af lån eller låneomlægning. Kontakt en økonomisk rådgiver, bank eller kreditforening for rådgivning, inden et lån optages.

Besparelsesforslag ved renovering

Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen.

Det er lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100078442
Gyldigt 5 år fra: 05-05-2008
Energikonsulent: Ivan Nyland Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps

Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer.

Kommentarer til energimærkningen

Kælderen bortset fra garagen er regnet opvarmet, hvorfor det opvarmede areal er større end boligarealet i BBR.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Det er konstateret at der er isoleret med 125 mm mineraluld i tagrum over loft.

Loftlemmen er uisoleret, det tilrådes at opsætte en isoleret loftlem.

Forslag 1: Det anbefales at efterisolere over loft med 200 mm mineraluld.

- Ydervægge

Status: 30 cm hulmur som er isolerede med 75 mm mineraluld, hvilket er konstateret med boreprøve i facade mod øst og vest.

Skal rummene renoveres, kan det være en fordel at isolere indvendig med 100 mm mineraluld, der afsluttes med dampspærre og fibergips.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Træ døre og vinduer med termoruder.

Forslag 2: Såfremt kælderrum opvarmes, anbefales det at opsætte forsatsrammer med energiglas.

Forslag 3: Såfremt thermoruder punkterer eller revner, anbefales det at der ved en udskiftning anvendes lavenergiglas.

- Gulve og terrændæk

Status: Beton etageadskillelse mod kælder som skønnes isoleret med 50 mm mineraluld mod garagen.

- Kælder

Status: Der er kælder under hele huset. Kælderen kan opvarmes og er regnet som sådan med undtagelsen af kældergaragen.

Ventilation

- Ventilation

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100078442
Gyldigt 5 år fra: 05-05-2008
Energikonsulent: Ivan Nyland Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps

Status: Naturlig ventilation gennem døre og vinduer.

Varme

- Køling

Status: Forefindes ikke.

- Varmeanlæg

Status: Ældre Vailland gasbrænder med åben forbrænding placeret i opvarmet kælder.

Mulighed for supplerende opvarmning i pejs med indsats.

- Varmt vand

Status: 65 liters varmtvandsbeholder af mærket Vailland ved gaskedelen og 30 liters el-varmtvandsbeholder.

- Fordelingssystem

Status: Varmerør i kælder med 10 mm isolering.

Forslag 4: Varmerør i garagen anbefales efterisoleret med 30 mm rørskåle.

- Armaturer

Status: Ældre armaturer med middel forbrug.

Det anbefales at lade en VVS-installatør gennemgå vandarmaturer, herunder skifte pilatorer.

- Automatik

Status: Termostatventiler på samtlige radiatorer, der er dog ikke termostatventil på gulvvarme i badrum.

- Pumper varme

Forslag 5: Hvis cirkulationspumpen kører udenfor varmesæsonen, vil det være strømbesparende at udskifte pumpen.

El

- Belysning

Status: Alm. boligbelysning.

Det tilrådes at udskifte glødepærer med lavenergipærer, da disse har længere levetid og sparer strøm.
Hvis der anvendes spot til belysning, vil vi gøre opmærksom på at der nu fås spot med dioder som har et meget lille forbrug.

- Hårde hvidevarer

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100078442
Gyldigt 5 år fra: 05-05-2008
Energikonsulent: Ivan Nyland Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps

Status: Gamle hvidevarer.

Når der skal anskaffes nye elapparater, skal jeg gøre opmærksom på, at køleskabe, kummefrysere, opvaskemaskiner, fryseskabe, køle/svaleskabe og vaskemaskiner alle er EU-mærket med hensyn til energiforbrug. Skalaen går fra A til G, med A som det laveste. Dit Elselskab kan tilsende dig en liste over de elapparater der er på markedet, hvor der både oplyses om elforbrug og om eventuelt vandforbrug.

Vand

- Vand

Status: Toilet med mulighed for lille skyl / lavt forbrug og toilet med middel forbrug.

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Forefindes ikke.

- Varmepumpe

Status: Forefindes ikke.

- Solceller

Status: Forefindes ikke.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1968
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Naturgas (m³)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 175 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 275 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Forudsætninger

- Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Varme: 9.1 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.:	100078442		
Gyldigt 5 år fra:	05-05-2008		
Energikonsulent:	Ivan Nyland	Firma:	NYLAND rådg.Ingeniør aps

Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	35 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100078442
Gyldigt 5 år fra: 05-05-2008
Energikonsulent: Ivan Nyland Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparetforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Ivan Nyland	Firma:	NYLAND rådg.Ingeniør aps
Adresse:	Strandvejen 110 4200 Slagelse	Telefon:	58527941
E-mail:	nyland@mail.dk	Dato for bygningsgennemgang:	29-04-2008

Energikonsulent nr.: 101587

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.