Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Lille Plads 3
Postnr./by:	3740 Svaneke
BBR-nr.:	400-115923
Energimærkning nr.:	100079916
Gyldigt 5 år fra:	14-05-2008
Energikonsulent:	Flemming Bech
Firma:	Bech Byggerådgivning

Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 39300 kr./år
- Forbrug: 3848 liter olie

Det varierer, hvor meget varme den enkelte husejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandsstørrelse, forbrugsvaner og ønsket temperatur i boligen. Derfor har energikonsulenten beregnet, hvor stort normalforbruget er i denne bolig. Beregningerne baserer sig på en række faste forudsætninger, se afsnittet på næstsidste side.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste.

Besparelsesforslag

Her er energikonsulentens forslag til at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdelt i to dele. Først vises besparelsesforslag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen så stor, at den betaler investeringen tilbage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De øvrige energibesparelsesforslag har dårligere rentabilitet. Se evt.flere forslag på næste side. Forslagene uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen.

	Besparelsesforslag med god rentabilitet	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms	Skønnet investering inkl. moms	Tilbage-betalingstid
1	Efterisolering af gulv mod kælder med 150 mm mineraluld	938 liter Fyringsgasolie , 48 kWh el	9650 kr.	13750 kr.	1.4 år
2	Efterisolering af ydervægge med 100 mm mineraluld indvendig, lægteskellet og gips.	899 liter Fyringsgasolie , 46 kWh el	9250 kr.	35606 kr.	3.8 år
3	Efterisolering over hanebånd samt på fladt tag med + 100 mm mineraluld	124 liter Fyringsgasolie	1270 kr.	14541 kr.	11.4 år
4	Udskiftning af oliekeddel med ny oliekeddel.	457 liter Fyringsgasolie , 28 kWh el	4720 kr.	55000 kr.	11.7 år

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100079916
Gyldigt 5 år fra: 14-05-2008
Energikonsulent: Flemming Bech Firma: Bech Byggerådgivning

Øvrige besparelsesforslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms	Skønnet investering inkl. moms	Tilbage-betalingstid

Forklaring:
Besparelsesforslagene er udarbejdet på basis af det beregnede energiforbrug i ejendommen ud fra en standardiseret anvendelse af bygningen. Der er således ikke taget hensyn til evt. individuelle afvigelser i anvendelse af bygningen. Investeringerne er baseret på et skøn over omkostningerne ved at gennemføre forslagene. Ikke alle besparelsesforslag giver udslag i enenergibesparelse, men alle forslag giver økonomiske gevinster for ejeren f.eks. ved at dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

De skønnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timeløn samt evt. omkostninger til projektering, byggeplads og andre følgeomkostninger.Tilbagebetalingstiden er det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for evt. låneomkostninger.

Ved samtidig gennemførelse af flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra summen af de besparelser, der opnås ved de enkelte forslag.

Besparelse og financiering ved gennemførelse af forslag med god rentabilitet

- Samlet varmebesparelse: 22700 kr./år
- Samlet elbesparelse: 210 kr./år
- Investeringsbehov: 118900 kr. inkl moms
- Den samlede besparelse ved de rentable forslag: 22900 kr./år
- Ydelse ved kreditforeningslån: 7734 kr./år
- Resultat efter udgifter til lån er betalt: 15165 kr./år

Konklusion:
Besparelsesforslag med god rentabilitet er med stor sandsynlighed en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene til investeringen skal lånes eller ej. Hvis alle besparelser med god rentabilitet gennemføres, vil mærket være: D

Lånetype:
Ovenstående er et overslag baseret på et 30-årigt fastforrentet lån til 5 procent. Overslaget er ekskl. stiftelsesomkostninger til lån. Udgifterne afhænger i sidste ende af lånetypen og aktuelle rentesatser samt muligheder for at optage lånet i forbindelse med optagelsen af lån eller låneomlægning. Kontakt en økonomisk rådgiver, bank eller kreditforening for rådgivning, inden et lån optages.

Besparelsesforslag ved renovering

Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen.

Det er lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100079916
Gyldigt 5 år fra: 14-05-2008
Energikonsulent: Flemming Bech Firma: Bech Byggerådgivning

Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer.

Kommentarer til energimærkningen

Huset er et bindingsværkhus bygget i 1827 efter datidens metoder og byggeskik. Der er kun meget få steder sket efterisolering af husets konstruktioner og der er derfor flere steder der kan sættes ind for at nedsætte energiforbruget væsentlig. Huset opvarmes med olie/centralvarme samt har brændeovn som supplement hertil.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Hanebåndsspær med tegltag. Der anslås efterisoleret med 100 mm mineraluld langs skråvægge samt over hanebånd.
Paptag på mellembygning anslås efterisoleret med 100 mm mineraluld.

Forslag 3: Efterisolering over hanebånd med + 100 mm mineraluld.
Efterisolering af fladt tag med + 100 mm mineraluld samt ny tagbelægning.

- Ydervægge

Status: Bindingsværks eller massive teglstensydervægge uden efterisolering.

Forslag 2: Efterisolering af ydervægge med opsætning af lægteskellet, 100 mm mineraluld og 13 mm gipsplade.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Trævinduer med koblede rammer, dog termoruder i tagvinduer.

- Gulve og terrændæk

Status: Støbt terrændæk i mellembygning anslås isoleret med leca samt 100 mm mineraluld i badeværelse.

Forslag 1: Efterisolering mod kælder med ophængning af 150 mm mineraluld mellem bjælker.

- Kælder

Status: Gulv mod kælder er trægulv på bjælker uden efterisolering.

Ventilation

- Ventilation

Status: Naturlig ventilation.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100079916
Gyldigt 5 år fra: 14-05-2008
Energikonsulent: Flemming Bech Firma: Bech Byggerådgivning

Varme

- Varmeanlæg

Status: Ældre oliekeddel opsat i kælder med nyere brænder.

Forslag 4: Udskiftning af oliekeddel i kælder med ny oliekeddel.

- Varmt vand

Status: Der er 30 liters el-vandvarmer for brugsvandet.

- Fordelingssystem

Status: Synlig rørføring.

Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår:	1827
• År for væsentlig renovering:	0
• Varme:	Fyringsgasolie (liter)
• Supplerende opvarmning:	Ingen
• Boligareal i følge BBR:	115 m²
• Erhvervsareal ifølge BBR:	0 m²
• Opvarmet areal:	115 m²
• Anvendelse ifølge BBR:	130 | Rækkehus

- Kommentar til BBR-oplysninger:

BBR oplysninger er ok.

Forudsætninger

- Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:

Varme:	10.2 kr./liter
Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	1.8 kr./kWh
Vand:	35 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100079916
Gyldigt 5 år fra: 14-05-2008
Energikonsulent: Flemming Bech Firma: Bech Byggerådgivning

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Flemming Bech	Firma:	Bech Byggerådgivning
Adresse:	Store Torvegade 86 3700 Rønne	Telefon:	56 95 31 71
E-mail:	bech-byggeraadgivning@mail.dk	Dato for bygningsgennemgang:	14-05-2008

Energikonsulent nr.: 101994

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.