Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Øre-ager 6
Postnr./by:	3230 Græsted
BBR-nr.:	270-012857
Energimærkning nr.:	100092659
Gyldigt 10 år fra:	11-08-2008
Energikonsulent:	Jørgen Jensen

Firma: Ingeniørfirmaet Jørgen Jensen ApS

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F eller G.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

Der var ikke adgang til hanebåndsloftet.
Skunke har kun kunnet besigtiges i begrænset omfang.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Hanebåndsloftet er isoleret med ca. 150 mm isolering, jfr tegning.
Skrålofter er isoleret med 100 mm isolering, jfr. tegning.
Lodrette skunke er isoleret med ca. 100-150 mm isolering. alt jfr. tegning.
Vandrette skunkgulve er isoleret med 100-150 mm isolering, alt jfr. tegning.

- Ydervægge

Status: De lette lette ydervægge er isoleret med 100 mm isolering jfr. Tegninger.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Kvistvinduer er med 1- lag glas.
Øvrige vinduer er med termoruder. Dog er to vinduer mod Vest med to floatglas og vindue mod køkkenalrum i Øst side er med energi-A rude.

- Gulve og terrændæk

Status: Terrændæk/gulve med trægulve og 50 mm isolering.

Varme

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100092659
Gyldigt 10 år fra: 11-08-2008
Energikonsulent: Jørgen Jensen Firma: Ingeniørfirmaet Jørgen Jensen ApS

- Varmeanlæg

Status: Huset opvarmes med nyere Tasso 20 MS olie-kedelunit fra 2006. Kedelen er placeret i udhuset.
Der pejs til eventuelt supplerende opvarmning.

- Varmt vand

Status: Varmtvandsbeholder i kedel.

- Fordelingssystem

Status: Rør fra udhus til sommerhuset er nedgravede præisolerede rør.
Der er ikke radiator på 1. sal.

Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår:	1965
• År for væsentlig renovering:	
• Varme:	Fyringsgasolie (liter)
• Supplerende opvarmning:	Brænde (Klv.)
• Boligareal i følge BBR:	85 m²
• Erhvervsareal ifølge BBR:	0 m²
• Opvarmet areal:	85 m²
• Anvendelse ifølge BBR:	510 | Sommerhus
• Kommentar til BBR-oplysninger:	

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100092659
Gyldigt 10 år fra: 11-08-2008
Energikonsulent: Jørgen Jensen Firma: Ingeniørfirmaet Jørgen Jensen ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af sommerhuse skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 10 årgammel.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter.Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Jørgen Jensen	Firma:	Ingeniørfirmaet Jørgen Jensen ApS
Adresse:	Sødalen 13	Telefon:	
E-mail:	joj@pc.dk	Dato for bygningsgennemgang:	01-08-2008

Energikonsulent nr.: 100004

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.