# Energimærkning



## Energimærkning for følgende ejendom:



| | |
|---|---|
| Adresse: | Strandvænget 59 |
| Postnr./by: | 5400 Bogense |
| BBR-nr.: | 480-002272 |
| Energimærkning nr.: | 100094738 |
| Gyldigt 10 år fra: | 27-08-2008 |
| Energikonsulent: | Ole Damm Rasmussen Firma: OBH Ingeniørservice A/S |

## Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F eller G.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

## Energimærke

Lavt forbrug




Højt forbrug

A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste.

## Kommentarer til energimærkningen

Sommerhuset er i 1 plan opført 1999 på ialt 91 m².

Bygningsejer var til stede ved besigtigelsen.

Ved besigtigelsen blev forlagt plantegning og snittegning af 26-10-1998.

Der var i forbindelse med besigtigelsen ikke adgang til krybekælder.

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Skrålofter er isoleret med 150 mm isolering. Isoleringsforhold er som anført på forevist snittegning.

- Ydervægge

Status: Lette ydervægge er isoleret med 150 mm isolering. Isoleringsforhold er som anført på forevist snittegning.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Bygningen har udelukkende vinduer/glasdøre med lavenergiruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve mod krybekælder er isoleret med 150 mm isolering. Isoleringsforhold er som anført på forevist snittegning.

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100094738
Gyldigt 10 år fra: 27-08-2008
Energikonsulent: Ole Damm Rasmussen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

## Ventilation

- Ventilation

Status: Luftudskiftningen sker ved naturlig ventilation gennem spalteventiler i døre, vinduer og ved almindelig brug af vinduer, døre, emhætte og aftræk til vådrum.

## Varme

- Varmeanlæg

Status: Bygningen er elopvarmet via termostatstyrede elpaneler. Der er suppleret med en brændeovn i stue og el-gulvvarme i badeværelse og bryggers.

- Varmt vand

Status: Det varme vand produceres i en præisoleret el-varmtvandsbeholder på 35 liter fra 1999.

- Automatik

Status: Der er termostater på el-panaler og på gulvvarme.

## Bygningsbeskrivelse

| | |
|---|---|
| • Opførelsesår: | 1999 |
| • År for væsentlig renovering: | |
| • Varme: | Elvarme (kWh) |
| • Supplerende opvarmning: | Brænde (Klv.) |
| • Boligareal i følge BBR: | 91 m² |
| • Erhvervsareal ifølge BBR: | 0 m² |
| • Opvarmet areal: | 91 m² |
| • Anvendelse ifølge BBR: | 510 \| Sommerhus |
| • Kommentar til BBR-oplysninger: | |

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100094738
Gyldigt 10 år fra: 27-08-2008
Energikonsulent: Ole Damm Rasmussen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af sommerhuse skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 10 årgammel.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter.Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

## Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

## Energikonsulent og gyldighed

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energikonsulent: | Ole Damm Rasmussen | Firma: | OBH Ingeniørservice A/S |
| Adresse: | Agerhatten 25 5220 Odense SØ | Telefon: | 7021 7240 |
| E-mail: | odr@obh-gruppen.dk | Dato for bygningsgennemgang: | 26-08-2008 |

Energikonsulent nr.: 101496

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.