# Energimærkning



## Energimærkning for følgende ejendom:



| | |
|---|---|
| Adresse: | Sortebærvej 59 |
| Postnr./by: | 8500 Grenaa |
| BBR-nr.: | 707-094605 |
| Energimærkning nr.: | 100101033 |
| Gyldigt 10 år fra: | 17-10-2008 |
| Energikonsulent: | Bjarne Bilskov Jespersen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S |

## Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F eller G.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

## Energimærke

Lavt forbrug




Højt forbrug

A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste.

## Kommentarer til energimærkningen

Ejendommen er et godt isoleret sommerhus. Isoleringen er næsten udført i henhold til kravene til enfamilieshuse. Ejers oplysninger om varmeforbrug er også ved helårsbrug.

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Loft i bygning er skråt og følger taghældningen. Loftet er iflg tegninger isoleret med 200 mm isolering
(sælger oplyser 100 mm).

- Ydervægge

Status: Ydervægge er i begge bygninger lette ydervægge med bræddebeklædning udvendigt og profilbræddebeklædning indvendigt. Ydervæggene er isoleret med 150 mm isolering iht. tegninger.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og glasdøre er med energiglas.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulvet består af terrændæk med ventilerede hulrum, trægulv eller fliser. Gulvene er isoleret med 150 mm iht. tegning.

### Ventilation

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100101033
Gyldigt 10 år fra: 17-10-2008
Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

- Ventilation

Status: Naturlig ventilation med aftrækskanaler fra køkken og bad.
Ventiler i alle rum.

## Varme

- Varmeanlæg

Status: Opvarmningen kommer fra en oliekedel af mærke FER. Ejeren oplyste at en brændeovn i stuen også bruges som supplerende opvarmning.

- Varmt vand

Status: Varmtvandsbeholder i oliefyrsunit er ca 30 l, præisoleret.

- Fordelingssystem

Status: Anlægget er et to-strengs anlæg. Varmerør til radiatorer føres i paneler langs gulv eller i vægge indenfor isoleringen.

## Vand

- Vand

Status: Toilet med 2 tryks skyl.

## Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1995
- År for væsentlig renovering: 2003
- Varme: Fyringsgasolie (liter)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Krm.)
- Boligareal i følge BBR: 100 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 100 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

BBR oplysningerne om boligareal stemmer overens med det registrerede opvarmede areal.

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100101033
Gyldigt 10 år fra: 17-10-2008
Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af sommerhuse skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 10 årgammel.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter.Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

## Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

## Energikonsulent og gyldighed

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energikonsulent: | Bjarne Bilskov Jespersen | Firma: | Energi- & Ingeniørgruppen A/S |
| Adresse: | Drejergangen 1C 2690 Karlslunde | Telefon: | 70 20 86 86 |
| E-mail: | bbj@eig.dk | Dato for bygningsgennemgang: | 16-10-2008 |

Energikonsulent nr.: 101035

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.