Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Glosemosevej 17
Postnr./by:	2600 Glostrup
BBR-nr.:	161-014583
Energimærkning nr.:	100109427
Gyldigt 5 år fra:	26-01-2009
Energikonsulent:	John Benny Larsen
Firma:	John Benny Larsen

Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 13300 kr./år
- Forbrug: 1896 liter olie

Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild
Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varme-regninger.
Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

Kan det blive bedre?

Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi.

Derfor kan det kun betale sig at gennemføre forbedringer, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen alligevel skal renoveres - fx hvis man ønsker nyt tag, bad eller køkken.

Læs mere i afsnittet "Energiforbedring ved ombygning og renovering"

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag.

Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100109427
Gyldigt 5 år fra: 26-01-2009
Energikonsulent: John Benny Larsen Firma: John Benny Larsen

1 Efterisolering ag tagkonstruktionen, samt lægge det øverste lag isolering på plads. Desuden kan det	131 liter Fyringsgasolie	930 kr.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Det er en ejendom der er i en rimelig god isoleringsstand, dog kan det anbefales at efterisolere tagkonstruktionen.

Ejendommen er et fritliggende eenfamiliehus, hvor der er 60 m2 kælder.

Der er 1 stk. ejendom.

Ingen

Opvarmning af kælderen, da det ikke er boligareal.

Udelukkende til beboelse.

Det er en ejendom hvor det kan anbefales at efterisolere tagkonstruktionen.

Hele boligarealet er opvarmet.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: 200 mm isolering, hvoraf det øverste lag kan ligge bedre. Loftlemmen er ikke isoleret.

Forslag 1: Efterisolere tagkonstruktionen, samt lægge det øverste lag isolering på plads.

- Ydervægge

Status: Teglstensydervægge, med isolering.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Energiruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Skønnes med 50 mm isolering.

- Kælder

Status: Som øvrige gulve.

Ventilation

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100109427
Gyldigt 5 år fra: 26-01-2009
Energikonsulent: John Benny Larsen Firma: John Benny Larsen

- Ventilation

Status: Naturlig ventilation + mekanisk udsugning.

Varme

- Køling

Status: Ingen køling.

- Varmeanlæg

Status: Centralvarme med en oliekedel. HS Tarm unit fra 1999

- Varmt vand

Status: Kedelunit.

- Fordelingssystem

Status: Rørsystem.

- Armaturer

Status: Nyere armaturer.

- Automatik

Status: Urstyring/udeføler.

El

- Belysning

Status: Standard.

- Hårde hvidevarer

Status: Nyere maskiner.
Hvis disse ønskes udskiftet, kan det anbefales at det bliver til min A mærkede maskiner.

Vand

- Vand

Status: 2 stk. 2 skyls toiletter.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1968
- År for væsentlig renovering:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100109427
Gyldigt 5 år fra: 26-01-2009
Energikonsulent: John Benny Larsen Firma: John Benny Larsen

- Varme: Fyringsgasolie (liter)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 127 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 127 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Skønnes at være korrekte.

Energipriser

- Anvendt energipris inkl. afgifter:

Varme:	7 kr./liter
Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	35 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.:	100109427		
Gyldigt 5 år fra:	26-01-2009		
Energikonsulent:	John Benny Larsen	Firma:	John Benny Larsen

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	John Benny Larsen	Firma:	John Benny Larsen
Adresse:	Svend Grates Vej 6 2690 Karlslunde	Telefon:	46 15 57 20
E-mail:	jbl@jbl-ark.dk	Dato for bygningsgennemgang:	22-01-2009

Energikonsulent nr.: 100012

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.