Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Ulvevej 3
Postnr./by:	9640 Farsø
BBR-nr.:	820-004495
Energimærkning nr.:	100112695
Gyldigt 10 år fra:	02-03-2009
Energikonsulent:	Jørn G. Sørensen

Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F eller G.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

Bygningen opfylder bygningsreglementets krav til energiforbrug.
Ejendommen får energimærke F og opfylder således kravene i BR08 med hensyn til energiforbrug.

Oplysninger om isolering beror på oplysninger i varmetabsramme udarbejdet af byggefirmaet.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Tag/ loft er isoleret med mineraluld med en isoleringsværdi på 0,19 W/m²K, bygningsreglementet kræver max. 0,2.

- Ydervægge

Status: Ydervæggene er isoleret med mineraluld med en isoleringsværdi på 0,28 W/m²K, bygningsreglementet kræver max. 0,3.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduerne er forsynet med energiruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulv mod krybekælder er isoleret med mineraluld med en isoleringsværdi på 0,28 W/m²K, bygningsreglementet kræver max. 0,2.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100112695
Gyldigt 10 år fra: 02-03-2009
Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

Gulvet i badeværelset er isoleret med polystyrol med en isoleringsværdi på 0,15 W/m²K, bygningsreglementet kræver max. 0,15.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation i hele huset,der ses bort fra evt. små ventilatorer til emhætte og udsugning i badeværelser.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Sommerhuset opvarmes med el-radiatorer og brændeovn opstillet til supplering.

- Varmt vand

Status: Varmt vand leveres via el-vandvarmer.

- Fordelingssystem

Status: Der er el-gulvvarme i badeværelset.

- Automatik

Status: Der er monteret termostater på radiatorer og gulvvarme.

Vand

- Vand

Status: Toiletter er med stort/lille skyl.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2008
- År for væsentlig renovering:
- Varme:
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 80 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 80 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100112695
Gyldigt 10 år fra: 02-03-2009
Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100112695
Gyldigt 10 år fra: 02-03-2009
Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af sommerhuse skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 10 årgammel.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter.Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Jørn G. Sørensen	Firma:	Tegnestuen i Ertebølle I/S
Adresse:	Gl. Møllevej 31 9640 Farsø	Telefon:	98 63 63 29
E-mail:	jgstegnestue@mail.dk	Dato for bygningsgennemgang:	27-02-2009

Energikonsulent nr.: 101844

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.