Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Poppelvænget 24
Postnr./by:	5631 Ebberup
BBR-nr.:	420-002593
Energimærkning nr.:	100116910
Gyldigt 10 år fra:	14-04-2009
Energikonsulent:	Mogens Bønneland
Firma:	Mogens Bønneland

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F eller G.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Bygningen er et sommerhus fra 1972 og fremstår energimæssigt uden væsentlige forbedringer siden opførelsen.

Ejendommen er et sommerhus opført i 1972

Bygningen anvendes som sommerhus

Bygningen fremstår energimæssigt som på opførelsestidspunktet

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Loft går overalt til kip og med hældning, som den nudvendige tagflade.- Det er ikke muligt umiddelbart at konstatere om loft/tag er isoleret med der er formodentlig isoleret med ca. 100 mm mellem loft og tagdækning.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er overalt i massive bjælker - og uden isolering iøvrigt.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer/døre er elementer i træ - vinduer med koblede rammer (2 lag enkeltglas)

- Gulve og terrændæk

Status: Gulv i opholdsstue er belagt med tæppe på træunderlag. - Øvrige gulve er træ/parketgulve.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100116910
Gyldigt 10 år fra: 14-04-2009
Energikonsulent: Mogens Bønneland Firma: Mogens Bønneland

Og med ventileret hulrum under gulve.
Gulvkonstruktionen er formodentlig isoleret med ca. 50 mm, som var almindeligt på opførelsestidspunktet.
Gulv i badeværelse er klinkegulv på beton og med max. 50 mm isolering.

Ventilation

- Ventilation

Status: Huset har naturlig ventilation med alm. tætte vinduer/døre og aftræk fra køkken.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Huset har el-opvarmning + supplerende brændeovn i opholdsstue.

- Varmt vand

Status: Det varme vand opvarmes via 40 l varmtvandsbeholder ved el.

- Fordelingssystem

Status: Der er el-radiatorer i alle rum

- Armaturer

Status: Armatur ved bruseniche er ældre 2-grebs med stort forbrug.
Øvrige armaturer er et-grebs eller som ved køkkenvask monteret med vandsparer.

- Automatik

Status: El-radiatorer er forsynet med termostatregulering.

El

- Hårde hvidevarer

Status: Anskaffes der nye hvidevarer bør der vælges apparater med energimærke A, A+ eller A++, hvor A++ er apparater med det laveste elforbrug.

Vand

- Vand

Status: Toilet er ældre et-skyls med stort skyl.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1972
- År for væsentlig renovering:

Energimærkning



Energimærkning nr.:	100116910		
Gyldigt 10 år fra:	14-04-2009		
Energikonsulent:	Mogens Bønneland	Firma:	Mogens Bønneland

- Varme:
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 101 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 101 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100116910
Gyldigt 10 år fra: 14-04-2009
Energikonsulent: Mogens Bønneland Firma: Mogens Bønneland

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af sommerhuse skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 10 årgammel.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Mogens Bønneland	Firma:	Mogens Bønneland
Adresse:	Valmuemarken 26 5600 Faaborg	Telefon:	62 61 84 98
E-mail:	m.bonneland@mail.tele.dk	Dato for bygningsgennemgang:	14-04-2009

Energikonsulent nr.: 100318

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.