# Energimærkning



## Energimærkning for følgende ejendom:



| | |
|---|---|
| Adresse: | Egemarken 021 |
| Postnr./by: | 3210 Vejby |
| BBR-nr.: | 270-018309 |
| Energimærkning nr.: | 100124234 |
| Gyldigt 10 år fra: | 17-06-2009 |
| Energikonsulent: | John Uhlott |

Firma: Møllevang Tegnestue

## Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F eller G.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

## Energimærke

Lavt forbrug




Højt forbrug

## Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Ejendommen er opført som fritidshus. Bygningsdele har, efter den tids standard, høje isoleringsværdier.
Energimærke F2 gives idet huset totalt lever op til rammen for varmetab i henhold til BR-S 98.

Ejendommen kan opvarmes til anvendelse i kolde perioder (helårs beboelse).

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Taget er bølgeeternitplader på bjælkespær - isolering 150 mm.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er udvendigt plladebeklædning, 150 mm isolering, indvendigt træpaneler.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer er træelementer med termoruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Bræddegulve på betondæk med 150 mm terrænisolering.

- Kælder

Status: Der er ikke kælder.

# Energimærkning



Energimærkning nr.: 100124234
Gyldigt 10 år fra: 17-06-2009
Energikonsulent: John Uhlott Firma: Møllevang Tegnestue

## Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation i huset med emfang i køkken og mekanisk aftræk i baderum.

## Varme

- Varmeanlæg

Status: Ejendommen kan opvarmes med el - el-paneler. Eller fast brændsel i brændeovn.

- Varmt vand

Status: Der er 60 liters preisoleret varmtvandsbeholder placeret i opvarmet rum.

- Armaturer

Status: Vandforbrugende armaturer iøvrigt er lavt vandforbrugende.

## Vand

- Vand

Status: Wc er lavt vandforbrugende.

## Bygningsbeskrivelse

| | |
|---|---|
| • Opførelsesår: | 1977 |
| • År for væsentlig renovering: | |
| • Varme: | Elvarme (kWh) |
| • Supplerende opvarmning: | Brænde (Klv.) |
| • Boligareal i følge BBR: | 75 m² |
| • Erhvervsareal ifølge BBR: | 0 m² |
| • Opvarmet areal: | 75 m² |
| • Anvendelse ifølge BBR: | 510 \| Sommerhus |
| • Kommentar til BBR-oplysninger: | |

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100124234
Gyldigt 10 år fra: 17-06-2009
Energikonsulent: John Uhlott Firma: Møllevang Tegnestue

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg af visse typer fast ejendom, herunder sommerhuse, skal der foreligge en energimærkning. Mærkningen er gyldig i 10 år for sommerhuse, dog kun 5 år hvis etagearealet er større end 120 m².

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

## Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

## Energikonsulent


Energikonsulent: John Uhlott
Adresse: Dådyrvej 1 3300 Frederiksværk
E-mail: mvt@mollevang.dk
Firma: Møllevang Tegnestue
Telefon: 47 76 30 36
Dato for bygningsgennemgang: 16-06-2009

Energikonsulent nr.: 101958


Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.