Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Zion 13
Postnr./by:	8420 Knebel
BBR-nr.:	706-008674-001
Energimærkning nr.:	100173275
Gyldigt 10 år fra:	09-08-2010
Energikonsulent:	Vivi Gilsager
Programversion:	Energy08

Firma: Jysk Trykprøvning A/S

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinierne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Ejendommern er fra 1972 og består af hovedhus samt anneks. Isoleringestykkelser er ens for begge bygninger. Nuværende ejer har bygget ejendomme og i forbindelse med besigtigelsen oplyst isoleringstykkelser.

Energimærket dækker 2 bygninger.

Der var ingen utilgængelig rum.

Energimærket er udarbejdet under reglen i Håndbogen omkring simpel beregning af energimærke for sommerhuse. Mærket er alene bestemt ud fra de aktuelle isoleringsforhold.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- **Loft og tag**

Hovedbygning:

Status: Taget har en tosidet hældning og er belagt med tagplader. Der er 100 mm. isolering. Loftet går til kip og den indvendige beklædning er træ.

Bygning 2 Anneks:

Status: Taget har en tosidet hældning og er belagt med tagplader. Der er 100 mm. isolering. Loftet går til kip og den indvendige beklædning er træ.



Energimærkning nr.: 100173275
Gyldigt 10 år fra: 09-08-2010
Energikonsulent: Vivi Gilsager
Programversion: Energy08 **Firma:** Jysk Trykprøvning A/S

- **Ydervægge**

Hovedbygning:
Status: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning af træ ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm. mineraluld.

Bygning 2 Anneks:
Status: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning af træ ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm. mineraluld.

- **Vinduer, døre og ovenlys**

Hovedbygning:
Status: Vinduer og døre er fra 1972/1992 fra Svane, med 2-lags termoglas. I badeværelset er montert et tagvindue.

Bygning 2 Anneks:
Status: Vinduer og døre er fra 1972/1992 fra Svane, med 2-lags termoglas.

- **Gulve og terrændæk**

Hovedbygning:
Status: Terrændækket er opbygget af 300 mm. lecakugler og 100 mm. beton. Gulvbelægningen er træ/klinker/tæpper.

Bygning 2 Anneks:
Status: Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 300 mm Leca under betonen.

- **Kælder**

Hovedbygning:
Status: Der er ingen kælder.

Bygning 2 Anneks:
Status: Der er ingen kælder.

Ventilation

- **Ventilation**

Hovedbygning:
Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer.

Bygning 2 Anneks:
Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer.



Energimærkning nr.: 100173275
Gyldigt 10 år fra: 09-08-2010
Energikonsulent: Vivi Gilsager
Programversion: Energy08 **Firma:** Jysk Trykprøvning A/S

- **Køling**

Hovedbygning:
Status: Der er ingen køling.

Bygning 2 Anneks:
Status: Der er ingen køling.

Varme

- **Varmeanlæg**

Hovedbygning:
Status: Bygningen opvarmes med El-paneler samt åben pejs.På badeværelset er der el-gulvvarme.

Bygning 2 Anneks:
Status: Ejendommen opvarmes med el. Det er monteret elradiatorer.

- **Varmt vand**

Hovedbygning:
Status: Varmt brugsvand produceres i 30 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro, ca. 2 år. gammel. Vandbeholderen er placeret på badeværelset i skab under vasken.

Bygning 2 Anneks:
Status: Der er ikke vand indlagt i bygningen.

Vedvarende energi

- **Solceller**

Hovedbygning:
Status: Der er ingen solceller.

Bygning 2 Anneks:
Status: Der er ingen solceller.

- **Varmepumper**

Hovedbygning:
Status: Der er ingen varmepumper.

Bygning 2 Anneks:
Status: Der er ingen varmepumpe.



Energimærkning nr.: 100173275
Gyldigt 10 år fra: 09-08-2010
Energikonsulent: Vivi Gilsager
Programversion: Energy08 **Firma:** Jysk Trykprøvning A/S

- **Solvarme**

Hovedbygning:
Status: Der er ingen solvarme.

Bygning 2 Anneks:
Status: Der er ingen solvarme.

El

- **Andre elinstallationer**

Hovedbygning:
Status: Der er en sauna, hvor der er monteret en varmeovn fra Tylö

Vand

- **Toiletter**

Hovedbygning:
Status: Der er ét toilet med dobbelt skyl.

Bygning 2 Anneks:
Status: Der er ingen toilet.

- **Armaturer**

Hovedbygning:
Status: Armaturerne i køkken og bad er med et-grebs haner.



Energimærkning nr.: 100173275
Gyldigt 10 år fra: 09-08-2010
Energikonsulent: Vivi Gilsager
Programversion: Energy08 **Firma:** Jysk Trykprøvning A/S

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 1972
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** El
- **Supplerende opvarmning:** Pejs
- **Boligareal ifølge BBR:** 80 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 80 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Der er ingen afvigelser i forhold til tilgængelig BBR meddelse.



Energimærkning nr.: 100173275
Gyldigt 10 år fra: 09-08-2010
Energikonsulent: Vivi Gilsager
Programversion: Energy08 **Firma:** Jysk Trykprøvning A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen.

Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen.

Reglerne fremgår af § 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger.

Klagen over energimærkningen sendes til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

www.sparenergi.dk



Energimærkning nr.: 100173275
Gyldigt 10 år fra: 09-08-2010
Energikonsulent: Vivi Gilsager
Programversion: Energy08 **Firma:** Jysk Trykprøvning A/S

Energikonsulent

Energikonsulent:	Vivi Gilsager	**Firma:**	Jysk Trykprøvning A/S
Adresse:	Olaf Ryes vej 14 8420 Knebel	**Telefon:**	86356811
E-mail:	vivi@trykproevning.dk	**Dato for bygnings-gennemgang:**	06-08-2010

Energikonsulent nr.: 103543

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.