# Energimærkning



## Energimærkning for følgende ejendom:



| | |
|---|---|
| **Adresse:** | Egemarken 16 |
| **Postnr./by:** | 4591 Føllenslev |
| **BBR-nr.:** | 326-005208-001 |
| **Energimærkning nr.:** | 100173694 |
| **Gyldigt 10 år fra:** | 11-08-2010 |
| **Energikonsulent:** | Ole Lentz Hansen |
| **Programversion:** | Energy08 |

**Firma:** Rådgivende Ingeniør Ole Lentz aps

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

## Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinierne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.

**Lavt forbrug**




**Højt forbrug**

## Energikonsulentens kommentarer

Sommerhuset er opført i 1977, med væsentlig om- eller tilbygning i 1988.
Bygningen er el-opvarmet suppleret med brændeovn og lukket pejs.
Sommerhuset tildeles energimærket G da isoleringskravene hertil er opfyldt for alle bygningsdele.

Bygningen anvendes som sommerhus.
Det opvarmede areal svarer til boligarealet.

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

- **Loft og tag**

Status: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 100 mm mineraluld.
Skråtag (parellel tag) er isoleret med 100 mm mineraluld.

- **Ydervægge**

Status: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld.

- **Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Vinduer og døre er med 2-lags termoruder.

- **Gulve og terrændæk**

Status: Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm mineraluld under betonen.
Etageadskillelse mod krybekælder består af bjælkelag med 100 mm mineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ.



**Energimærkning nr.:** 100173694
**Gyldigt 10 år fra:** 11-08-2010
**Energikonsulent:** Ole Lentz Hansen
**Programversion:** Energy08 **Firma:** Rådgivende Ingeniør Ole Lentz aps

## Ventilation

- **Ventilation**

Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig tætte.

## Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Der er supplerende varmeforsyning i form af brændeovn. Brændeovnen er placeret i stuen.
Der er supplerende varmeforsyning i form af ældre ikke certificeret lukket pejseindsats. Pejs er placeret i stuen.
Ejendommen opvarmes med el. Det er monteret elradiatorer i alle opvarmede rum og gulvarme i bad.

- **Varmt vand**

Status: Varmt brugsvand produceres i præisoleret 30 l Metro el- vandvarmer.

## Vand

- **Toiletter**

Status: Toilet med stort og lille skyl.



**Energimærkning nr.:** 100173694
**Gyldigt 10 år fra:** 11-08-2010
**Energikonsulent:** Ole Lentz Hansen
**Programversion:** Energy08 **Firma:** Rådgivende Ingeniør Ole Lentz aps

## Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 1977
- **År for væsentlig renovering:** 1988
- **Varme:** El
- **Supplerende opvarmning:** Brændeovn og Pejs
- **Boligareal ifølge BBR:** 88 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 88 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk



**Energimærkning nr.:** 100173694
**Gyldigt 10 år fra:** 11-08-2010
**Energikonsulent:** Ole Lentz Hansen
**Programversion:** Energy08 **Firma:** Rådgivende Ingeniør Ole Lentz aps

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

## Yderligere oplysninger

### Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen.

Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen.

Reglerne fremgår af § 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger.

Klagen over energimærkningen sendes til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

### Læs mere

www.sparenergi.dk

# Energimærkning





**Energimærkning nr.:** 100173694
**Gyldigt 10 år fra:** 11-08-2010
**Energikonsulent:** Ole Lentz Hansen
**Programversion:** Energy08 **Firma:** Rådgivende Ingeniør Ole Lentz aps

## Energikonsulent

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Energikonsulent:** | Ole Lentz Hansen | **Firma:** | Rådgivende Ingeniør Ole Lentz aps |
| **Adresse:** | Skansehagevej 5<br>4581 Rørvig | **Telefon:** | 59919480 |
| **E-mail:** | mail@olelentz.dk | **Dato for bygnings-gennemgang:** | 10-08-2010 |
| **Energikonsulent nr.:** | 102306 | | |

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.