# Energimærkning



## Energimærkning for følgende ejendom:



| | |
|---|---|
| Adresse: | Krøjbergsvej 18 |
| Postnr./by: | 9370 Hals |
| BBR-nr.: | 851-619244 |
| Energimærkning nr.: | 100184429 |
| Gyldigt 10 år fra: | 28-09-2010 |
| Energikonsulent: | Arne Sørensen |
| Programversion: | EK-Pro |

Firma: Ingeniørfirmaet Arne Sørensen

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

## Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.




## Energikonsulentens kommentarer

Ejendommen er opført i 1973 og væsentlig om- eller tilbygning i 1977. Ejendommen er opvarmet med elektricitet, og der er en brændeovn i tilbygningen.

Ejendommen vil være anvendt som et sommerhus, og dermed er det ikke konstant opvarmet hen over året.

Det opvarmede areal er lig det efter opmåling beregnede boligareal, som igen er lig det bebyggede areal.

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Det oprindelige sommerhus:
Loftet vurderes at være isoleret med 100 mm.
Tilbygningen:
Loftet vurderes at være isoleret med 100 mm.

- Ydervægge

Status: De udvendige vægge er 120 mm, og er opbygget i træ. Disse udvendige vægge vurderes at

# Energimærkning



Energimærkning nr.: 100184429
Gyldigt 10 år fra: 28-09-2010
Energikonsulent: Arne Sørensen Firma: Ingeniørfirmaet Arne Sørensen

være isolerede med 50 mm.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer er med to lags termoruder og forsatrammer.

- Gulve og terrændæk

Status: Det oprindelige sommerhus:
Gulv mod krybekælder, der er isoleret med 100 mm mineraluld.
Tilbygningen:
Gulvet er opbygget som terrændæk. Gulvet vurderes at være isoleret med 50 mm.

## Ventilation

- Ventilation

Status: Der er en naturlig ventilation af huset. I køkkenet er der en emhætte med mekanisk aftræk.

## Varme

- Varmeanlæg

Status: Opvarmningen er elvarme. Der er brændeovn i tilbygningen.

- Varmt vand

Status: Det varme brugsvand opvarmes i en 30 liters Vølund varmtvandsbeholder, der er placeret i værelset.

## Bygningsbeskrivelse

| | |
|---|---|
| • Opførelsesår: | 1973 |
| • År for væsentlig renovering: | 1977 |
| • Varme: | Elvarme (kWh) |
| • Supplerende opvarmning: | Ingen |
| • Boligareal i følge BBR: | 89 m² |
| • Erhvervsareal ifølge BBR: | 0 m² |
| • Opvarmet areal: | 108 m² |
| • Anvendelse ifølge BBR: | 510 \| Sommerhus |

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100184429
Gyldigt 10 år fra: 28-09-2010
Energikonsulent: Arne Sørensen Firma: Ingeniørfirmaet Arne Sørensen

- Kommentar til BBR-oplysninger:

Det efter opmåling beregnede bebyggede areal og boligareal er større end det på BBR-ejermeddelelsen anførte.

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100184429
Gyldigt 10 år fra: 28-09-2010
Energikonsulent: Arne Sørensen Firma: Ingeniørfirmaet Arne Sørensen

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

## Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

## Energikonsulent

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energikonsulent: | Arne Sørensen | Firma: | Ingeniørfirmaet Arne Sørensen |
| Adresse: | Jyllandsgade 5 B<br>9520 Skørping | Telefon: | 98 33 95 10 |
| E-mail: | arne@ing-firma.dk | Dato for bygningsgennemgang: | 22-09-2010 |

Energikonsulent nr.: 100992

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.