Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Ribevej 56
Postnr./by:	6650 Brørup
BBR-nr.:	575-091991
Energimærkning nr.:	100197269
Gyldigt 5 år fra:	06-12-2010
Energikonsulent:	Martin Jessen
Programversion:	EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen Rådg. ing. FRI

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 10600 kr./år
- Forbrug: 1429 liter fuelolie

Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild
Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varme-regninger.
Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.

Energimærke

Lavt forbrug





Højt forbrug

Kan det blive bedre?

Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi.

Derfor kan det kun betale sig at gennemføre forbedringer, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen alligevel skal renoveres - fx hvis man ønsker nyt tag, bad eller køkken.

Læs mere i afsnittet "Energiforbedring ved ombygning og renovering"

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag.

Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

	Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.
1	Udskiftning af termoglas i sideparti til dør til energiglas.	4.5 liter Fuelolie	30 kr.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100197269
Gyldigt 5 år fra: 06-12-2010
Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. FRI

2	Solfangere til opvarmning af brugsvand.	153 liter Fuelolie , -105 kWh el	920 kr.
3	Udskiftning af kedel til kondenserende oliefyret kedel.	91 liter Fuelolie	680 kr.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Der er flere muligheder for at foretagenergibesparende foranstaltninger.

Huset er opført i 1973 og der er isoleret over standarden på dette tidspunkt. Der er efterisoleret på lofter og ydervægge samt monteret energiglas.

Huset anvendes til beboelse.

Hvor isoleringen ikke kan ses er den oplyst af ejer.

Hele huset er regnet opvarmet, der er ikke regnet med bidrag fra brændeovnen

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Lofter er isoleret med 250+50 mm mineraluld.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er opført i gasbeton med 50 mm indvendig isolering og gipsplader.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og døre er monteret med energiglas, sidepartiet ved bagdøren er monteret med termoglas. Hoveddøren er isoleret.

Forslag 1: Udskiftning af termoglas i sideparti til dør til energiglas.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve er udført som terrændæk med 200 mm isolering.

- Kælder

Status: Der er ingen kælder.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100197269
Gyldigt 5 år fra: 06-12-2010
Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. FRI

Ventilation

- Ventilation

Status: Huset har naturlig ventilation med mekanisk udsugning fra køkken.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Huset er opvarmet med et centralvarmeanlæg tilsluttet en oliefyret kedel.
Oliefyret er nyere.
Der er brændeovn i stuen

Forslag 3: Udskiftning af kedelanlæg til kondenserende kedel.

- Varmt vand

Status: Varmt vand produceres i en 160 l preisoleret varmtvandsbeholder fab. Metro.

Forslag 2: Solfangere til produktion af varmt brugsvand.

- Fordelingssystem

Status: Varmerørene er indstøbt i gulve, der er gulvarme i bad og bryggers.

- Automatik

Status: Der er termostatiske reguleringer på alle varmeflader.

Vand

- Vand

Status: Toilettet er vandbesparende med stort/lille skyl.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1973
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Fuelolie (liter)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 135 m²

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100197269
Gyldigt 5 år fra: 06-12-2010
Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. FRI

- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 135 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

BBR oplysninger svarer til det opmålte.

Energipriser

- Anvendt energipris inkl. afgifter:

Varme:	7.4 kr./liter
Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	35 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100197269
Gyldigt 5 år fra: 06-12-2010
Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. FRI

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Martin Jessen	Firma:	Martin Jessen Rådg. ing. FRI
Adresse:	Jyllandsgade 14 6700 Esbjerg	Telefon:	75 18 11 77
E-mail:	post@martinjessen.dk	Dato for bygningsgennemgang:	03-12-2010

Energikonsulent nr.: 100135

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.