Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse:	Vinde Helsingevej 12
Postnr./by:	4281 Gørlev
BBR-nr.:	326-011570
Energimærkning nr.:	100229657
Gyldigt 7 år fra:	21-06-2011
Energikonsulent:	Arne Rasmussen
Programversion:	EK-Pro, Be06 version 4 Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 56000 kr./år
- Forbrug: 4120 liter olie
  18 kløvet rummeter brænde

Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild
Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varme-regninger.
Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

Kan det blive bedre?

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.
Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang"

	Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.	Skønnet investering	Tilbage-betalingstid
1	Isolering af hele tagkonstruktionen med 300 mm.	1491 liter Fyringsgasolie , 8.5 kløvet rummeter Brænde , 81 kWh el	22030 kr.	53899 kr.	2.4 år
2	Isolering af hulmure ved indblæsning af granulat.	671 liter Fyringsgasolie , 3.7 kløvet rummeter Brænde , 36 kWh el	9820 kr.	27535 kr.	2.8 år
3	Udskiftning af gl oliekedel til ny kondenserende oliekedel.	820 liter Fyringsgasolie , 0.3 kløvet rummeter Brænde , 52 kWh el	7940 kr.	37736 kr.	4.8 år
4	Støbning af nye gulve med 250 mm. isolering.	424 liter Fyringsgasolie , 2.3 kløvet rummeter Brænde , 23 kWh el	6200 kr.	77250 kr.	12.5 år

Bemærk:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100229657
Gyldigt 7 år fra: 21-06-2011
Energikonsulent: Arne Rasmussen Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps

Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug.
Forbruget er beregnet med standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet.
Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.

Der kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid:
Investering = 100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr. per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år.

Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og isolering.

Samlet besparelse - her og nu

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

• Samlet besparelse på varme:	42600	kr./år
• Samlet besparelse på el:	300	kr./år
• Samlet besparelse på vand:	400	kr./år
• Besparelser i alt:	43300	kr./år
• Investeringsbehov:	205280	kr.

Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer.
Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne.

Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge.

Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima.

Sidst men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger.

Alle beløb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.
Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus.

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100229657
Gyldigt 7 år fra: 21-06-2011
Energikonsulent: Arne Rasmussen Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps

Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag.

Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.
5 Udskiftning af toiletter med standardskyl til toiletter med 2-trins skyl.	12 m³ vand	420 kr.
6 Udskiftning af alm. termoruder (ved punktering) til energiruder med varm kant.	119 liter Fyringsgasolie , 0.7 kløvet rummeter Brænde	1730 kr.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Ejendommens energimærke er beregnet til G.

Ejendommen er opført i 1865, og skønnes isoleret efter de regler der var gældende på opførelsestidspunktet.

Huset har uisolerede bygningsdele.
Der foreslås isoleringer, der er rentable og som vil give væsentlige besparelser på opvarmningen.

Huset fremstår så godt som uisoleret.
Der er gode besparelsesmuligheder ved efterisolering m.v.

Isoleringsforholdene i de skjulte konstruktioner er skønnede udfra isoleringsstandarden på opførelses- eller renoveringstidspunktet.

De angivne priser på besparelsesforslagene kan svinge en del fra egn til egn og fra entreprenør til entreprenør. Derfor bør altid hjemtages et eller flere tilbud på de foreslåede forbedringer.

Der bør tages kontakt til arkitejt / rådgiver før udførelse af efterisolering.
Der er flere måder at gribe arbejderne an på.
Alle de foreslåede forbedringer er med skønnede priser.
Der bør indhentes tiolbud på alle arbejderne fra håndværker-e.
Prisen vil afhænge af hvilke løsninger man vælger, og hvor omfattende husets renoivering iøvrigt vil være.

Ejer har ingen eksakt viden om isoleringsforholdene.
Ved besigtigelsen forelå ikke tegningsmateriale, der redegjorde for isoleringsforholdene.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100229657
Gyldigt 7 år fra: 21-06-2011
Energikonsulent: Arne Rasmussen Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Vandret loft, vandret skunk, lodret skunk, skråvægge og hanebåndsloft er uisoleret.

Forslag 1: Isolering af hele tagkonstruktionen med 300 mm. overalt.

- Ydervægge

Status: 30 cm. hulmure er uisolerede, konstateret ved prøveboring mod øst.

Forslag 2: Isolering af hulmure ved indblæsning af granulat.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Alle vinduer og udv. døre er med alm. termoruder.

Forslag 6: Udskiftning af alm. termoruder (ved punktering) til energiruder med varm kant.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve er uisolerede iflg. lejer.

Forslag 4: Støbning af nye gulve med 250 mm. isolering.

- Kælder

Status: Der er ikke kælder.

Ventilation

- Ventilation

Status: Naturlig ventilation gennem oplukkelige vinduer, samt emhætte.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Ældre støbejernskedel med Oilon oliebrænder, suppleret med brændekedel.

Forslag 3: Udskiftning af gl. oliekedel til ny kondenserende oliekedel.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100229657
Gyldigt 7 år fra: 21-06-2011
Energikonsulent: Arne Rasmussen Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps

- Varmt vand

Status: 60 l. Metro varmtvandsbeholder fra 2004, placeret på loft.

- Fordelingssystem

Status: 2-strenget centralvarmeanlæg, med synlig rørføring.

- Armaturer

Status: Bruserblandingsbatteri er termostatstyret.

- Automatik

Status: Termostatventiler på de fleste radiatorer.

Vand

- Vand

Status: Toiletter er med standardskyl.

Forslag 5: Udskiftning af toiletter med standardskyl til toiletter med 2-trins skyl.

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Der er ikke solfanger.
Etablering af ca. 4 m2 solfanger på sydvendt tagflade med 300 l. solfangervarmtvandsbeholder i fyrrum, er ikke rentabelt med de nuværende energipriser, men bør overvejes af andre grunde end økonomiske, f. eks. miljømæssige.

- Varmepumpe

Status: Der er ringen varmepumpe.
Moderen luft til luft varmepumper giver 3-4 kwh for hver kwh de anvender, og derfor er besparelsen ved opvarmning med varmepumpe i stedet for el-paneler betydelig.

Det anbefales at anvende modeller med inverter - variabel hastighed.
Teknologisk Institut har afprøvet flere modeller jvfr. positivlisten, se www.teknologisk.dk/varmepumpeinfo

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1865
- År for væsentlig renovering: 0

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100229657
Gyldigt 7 år fra: 21-06-2011
Energikonsulent: Arne Rasmussen Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps

- Varme: Fyringsgasolie (liter)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 176 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 176 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 110 | Stuehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energipriser

- Anvendt energipris inkl. afgifter:

Varme:	9.2 kr./liter
Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	35 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100229657
Gyldigt 7 år fra: 21-06-2011
Energikonsulent: Arne Rasmussen Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent: Arne Rasmussen
Adresse: Strandvejen 110, 4200 Slagelse
E-mail: arc@mail.tele.dk
Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps
Telefon: 58527941
Dato for bygningsgennemgang: 21-06-2011

Energikonsulent nr.: 250664

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.