



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Overgaden Oven Vandet 48 A
Postnr./by: 1415 København K
BBR-nr.: 101-424413-001
Energimærkning nr.: 200045451
Gyldigt 10 år fra: 10-02-2011
Energikonsulent: Sten Ehrenreich
Programversion: Energy08, Be06 version 4

Firma: NRGi Rådgivning A/S



Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheds gennemsnitlige forbrug.

Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse.

Oplyst varmeforbrug	Energimærke
Udgift inkl. moms og afgifter: 190.291 kr./år Forbrug: 272,15 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: Fjernvarme: 03-05-2009 - 01-05-2010 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt.	Lavt forbrug Højt forbrug

Besparesesforslag

Energikonsulentens foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang".

Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms	Skønnet investering inkl. moms	Tilbagebetalingstid
1 Brugsvandspumpen, opsæt isoleringskappe på usoleret pumpehus, 50 mm	0,52 MWh fjernvarme	400 kr.	500 kr.	1,3 år
2 Isolér portydervæg, bagerste port, men 100 mm	6 kWh el 2,86 MWh fjernvarme	1.900 kr.	13.500 kr.	7,3 år
3 Hoved og køkkentrapper, loft og kældergang Udskift 60 W glødelamper til 11 W energisparepærer	653 kWh el	1.400 kr.	1.200 kr.	0,9 år
4 Portloft, bagerste prot, isoler loftet med 100 mm	4 kWh el 1,63 MWh fjernvarme	1.100 kr.	9.500 kr.	8,9 år
5 Opsæt isoleringskappe på varmfordelingspumpen, 50 mm	0,21 MWh fjernvarme	200 kr.	600 kr.	4,0 år



Energimærkning nr.: 200045451
Gyldigt 10 år fra: 10-02-2011
Energikonsulent: Sten Ehrenreich
Programversion: Energy08, Be06 version 4



Firma: NRGi Rådgivning A/S

Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms	Skønnet investering inkl. moms	Tilbagebetalingstid
6 Udskift enkelt skyls toiletter til vandbesparende 2 skyls toiletter	88,00 m ³ koldt brugsvand	3.900 kr.	50.000 kr.	12,9 år
7 Monter fortsatsruder af 2 lags energiruder på yderdøre og på forretningsvinduer	11 kWh el 7,37 MWh fjernvarme	4.800 kr.	79.800 kr.	16,7 år

Bemærk:

Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi – fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

Samlet besparelse – her og nu

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

• Samlet besparelse på varme	8.116	kr./år
• Samlet besparelse på el til andet end opvarmning	1.344	kr./år
• Samlet besparelse på vand	3.872	kr./år
• Besparelser i alt	13.332	kr./år
• Investeringsbehov	154.980	kr. inkl. moms

Alle beløb er inklusive moms.



Energimærkning nr.: 200045451
Gyldigt 10 år fra: 10-02-2011
Energikonsulent: Sten Ehrenreich
Programversion: Energy08, Be06 version 4

Firma: NRGi Rådgivning A/S



Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: **C**

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.

Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer – både af økonomiske og praktiske grunde.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

Forslag til forbedring		Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms
8	Baghus: Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm.	2 kWh el 0,95 MWh fjernvarme	700 kr.
9	Baghus: Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm.	2 kWh el 0,85 MWh fjernvarme	600 kr.
10	Baghus: Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering.	2 kWh el 0,76 MWh fjernvarme	500 kr.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Ejendommen, som består af en U forment bygning, er beliggende på Overgaden Oven Vandet 48 A, 1415 København K. I forhuset er der en opgang mod gaden og en mod gården. I baghuset er der 2 opgange. Både forhuset og baghuset har en port.

Ejendommen er opført i 1892. Forhuset som vender mod gaden med overvejende fladt tag med stejle sider ned mod tagrenderne, "københavnertag". Baghuset har saddeltag og kviste. Ejendommen fik indlagt fjernvarme og fik renoveret vandinstallationerne i 2001.

Det største af erhvervslejemålene har været besigtiget. Erhvervsarealet medregnes til det opvarmede areal.



Energimærkning nr.: 200045451
Gyldigt 10 år fra: 10-02-2011
Energikonsulent: Sten Ehrenreich
Programversion: Energy08, Be06 version 4

Firma: NRGi Rådgivning A/S



Data m.m. er baseret på det foreliggende tegningsmateriale samt på egen besigtigelse.

De under klimaskærmen anvendte værdier for specifikt varmetab (U-værdier) er generelt taget Håndbog for Energikonsulenter. Visse U-værdier er beregnet efter DS 418.

Af pladsmæssige årsager og på grund af risikoen for skimmelsvamp er der ikke foreslået indvendig isolering af ydermurene. Brystningerne er ifølge det oplyste allerede isolerede.

Af arkitektoniske årsager er der ikke foreslået udvendig isolering.

Der gøres opmærksom på, at tilbagebetalingstiderne for udskiftning af uisolerede yderdøre med isolerede yderdøre samt udskiftning af to lags termoruder med energiruder med varm kant har meget lange tilbagebetalingstider op til godt tre gange den tekniske levetid. I praksis vil termoruderne formentlig automatisk blive udskiftet til energiruder efterhånden som de punkterer.

Nogle energibesparende forslag har lang tilbagebetalingstid og virker måske derfor ikke umiddelbart attraktive at gennemføre, men forslagene kan ofte være forbundet med komfortforbedringer, som f.eks. mindre kuldenedfald fra vægge og vinduer, mindre utilsigtet træk fra vinduer, varmere gulve m.m. Herudover kan gennemførelse af nogen forslag øge interessen fra fremtidige købere og ejendommens/lejlighedernes salgsværdi. Endelig vil eventuelle fremtidige højere energipriser kunne reducere tilbagebetalingstiden for forslagene

Vi har ved udarbejdningen af mærket lagt vægt på at stille rentable forslag og at undlade urealistiske og ikke rentable forslag.

Forslagene i rapporten som er lette/billige at udføre er: Udskiftning af glødelamper og opsætning af isoleringskapper på pumper.

Rum til privat opbevaring i kælderen og på loftet er aflåste og ikke besigtiget. Skønnes ikke at være af betydning for mærket. Vi har ikke været i alle erhvervslejemål. Herunder lejemål med ydervæg mod portgennemgang.

De enkelte lejligheds el-forbrug er ikke omfattet af energimærkningen.

Vand: Det oplyste forbrug af vand er 2469 m³ for perioden 02-09-2009 - 01-09-2010.

Varme: Der er god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyste forbrug.

Spar på vandet:

Sørg for at utætte installationer (toiletter, vandhaner og rør) bliver repareret hurtigst muligt – der er penge at spare!

- en vandhane der drypper:



Energimærkning nr.: 200045451
Gyldigt 10 år fra: 10-02-2011
Energikonsulent: Sten Ehrenreich
Programversion: Energy08, Be06 version 4

Firma: NRGi Rådgivning A/S



langsomt spilder ca. 20 liter/døgn og koster ca. 220 kr./år.
hurtige dryp spilder ca. 100 liter/døgn og koster ca. 1100 kr./år.
en tynd stråle spilder ca. 380 liter vand/døgn og koster ca. 4.200 kr./år.

- et toilet der løber:

meget langsomt spilder ca. 275 liter vand/døgn og koster ca. 3000 kr./år.
så det ses, spilder ca. 550 liter/døgn og koster ca. 6000 kr./år.
hurtigt spilder ca. 1.100 liter vand/døgn og koster ca. 12.000 kr./år.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

• Loft og tag

Status: Hanebåndsloft (spidsloft), baghus og mellembygning, er oplyst at være isoleret med 200 mm mineraluld.
Skråvægge i tagetagen er skønet isoleret med 200 mm mineraluld.
Baghus: Lodrette skunkvægge er skønnet isoleret med 100 mm mineraluld.
Skunkvæggene er ikke vist på tegningerne, arealet er skønnet.
Etageadskillelsen er isoleret med ca. 80 mm granulat.

Forslag 8: Baghus: Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Forslaget er ikke rentabelt.

Forslag 9: Baghus: Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm. Inden efterisolering af loft/tagetage igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævnning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. Forslaget er ikke rentabelt.

Forslag 10: Baghus: Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med eventuel renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. Forslaget er ikke rentabelt.



Energimærkning nr.: 200045451
Gyldigt 10 år fra: 10-02-2011
Energikonsulent: Sten Ehrenreich
Programversion: Energy08, Be06 version 4

Firma: NRGi Rådgivning A/S

• Ydervægge

Status: Ydervæggene er massive teglstens mure med varierende tykkelse, stue- 1 sal: 59 cm, 2-3 sal: 47 cm, 4 sal: 35 cm
Vinduerbrystninger er isolerede i forbindelse med indlæggelse af centralvarme i 2001.
Ca. 45 m² gavl mod SV er ikke dækket af nabobygningen. Vurderes at være 35 cm massiv teglmur.
Portydervæg, bagerste port, skønnet at være 35 cm massiv teglmur.

Forslag 2: Isolér portydervæg, bagerste port, med 100 mm

• Vinduer, døre og ovenlys

Status: Yderdøre, gade, med 2 ruder. Dør er monteret med 1 lag glas. Af arkitektoniske årsager foreslås dørene ikke udskiftet.
Yderdør, køkkentrappe, med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags energirude.
Yderdøre, forretninger, med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas.
Oplukkelige dannebrogsvinduer, gade og gård, med 1, 2 og 3 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energirude.
Faste vinduer, forretninger, med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas.

Forslag 7: Yderdøre: Montering af forsatsrude af 2 lags energirude i træramme på yderdør med 1 lag glas.

• Gulve og terrændæk

Status: Baghus og mellembygning, etageadskillelsemod uopvarmet kælder, 100 mm isolering
Terrændæk, uisolert, beton mod jord med fliserbelægning.
Portloft, bagerste port, loftet skønnes at være uisolert

Forslag 4: Portloft, bagerste port, isoler loftet med 100 mm afsluttet med godkendt plade.

• Kælder

Status: Kælderydervæg under jord, 70 cm massiv teglmur

Ventilation

• Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.



Energimærkning nr.: 200045451
Gyldigt 10 år fra: 10-02-2011
Energikonsulent: Sten Ehrenreich
Programversion: Energy08, Be06 version 4

Firma: NRGi Rådgivning A/S

Varme

• Varmeanlæg

Status: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.

• Varmt vand

Status: Varmt brugsvand - VVB: Cederwall & Jan, 1600 liter, 100 mm isolering, isoleret manddæksel
Hovedrør kælder, 1", 30 mm isolering.
Afgreninger, 3/4", 30 mm isolering.
Stigstreng gennem lejligheder, 1/2", uisolerede. Der er næppe plads til at isolere rørene.
Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder regnes udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering.
Brugsvandspumpen: Uisolert pumpehus, 1".
Varmt brugsvand - Cirkulationspumpe: Grundfos UPS 25-60, 40 W.

Forslag 1: Brugsvandspumpen, opsæt isoleringskappe på uisolert pumpehus, 50 mm

• Fordelingssystem

Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.
Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.
Hovedrør, kælder, 1 1/4", 30 mm isolering
Grenrør, kælder, 3/4", 30 mm isolering
Varmefordelingspumpen: Uisolert pumpehus, 1 1/4"
Varmerfordelingpumpe: Grundfos UPE 32-120 F, 400 W

Forslag 5: Opsæt isoleringskappe på varmerfordelingspumpen, 50 mm

• Automatik

Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.
I varmercentralen er der automatik, der regulerer fremløbstemperaturen til radiatorerne efter udetemperaturen.

Vedvarende energi

• Solceller

Status: Der er ikke foreslået montage af solceller. Vi undlader at stille forslag herom, da solceller på nuværende tidspunkt næppe er rentable, dvs. sige at tilbagebetalingstiden er væsentligt længere end den skønnede tekniske levetid. Men installation af solceller kan også eventuelt overvejes af andre årsager end økonomiske



Energimærkning nr.: 200045451
Gyldigt 10 år fra: 10-02-2011
Energikonsulent: Sten Ehrenreich
Programversion: Energy08, Be06 version 4

Firma: NRGi Rådgivning A/S

• Varmepumper

Status: Vi skal i følge Håndbog for Energikonsulenter altid overveje forslag om varmepumper. Vi har overvejet dette, men undlader at stille forslag herom, da der ingen rentabilitet ved et sådant tiltag på en fjernvarmeforsynet ejendom.

Forholdet mellem elpris (kr/kWh) og fjernvarmeprisen (kr/KWh) angiver et absolut minimum for varmepumpens effektivitet for at en varmepumpe skal være blot jævnbyrdig med fjernvarme.

Der henvises til Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper.
Det er svært at opnå rentabilitet af varmepumper ved naturgasforsynede ejendomme

• Solvarme

Status: Der er ikke foreslået montering af solvarmeanlæg. Det vurderes at solvarme ikke er rentabelt pga. lave varmepriser men kunne eventuelt overvejes af andre årsager end økonomiske. Hvis varmtvandsbeholderen alligevel skal udskiftes, vil investering i solvarme være fordelagtig, da solvarme kan anvendes til fremstilling af varmt brugsvand. Besparelsen vil erfaringsmæssigt andrage ca. 70 % af af energiforbruget til opvarmning af det varme brugsvand

EI

• Belysning

Status: Hovedtrapper, 60 W glødelamper, timer relæ
Køkkentrapper, 60 W glødelamper, timer relæ
Loft og kældergang, skøn 8 stk 60 W glødelamper, timer relæ

Forslag 3: Hoved og køkkentrapper, loft og kældergang Udskift 60 W glødelamper til 11 W energisparepærer

• Andre elinstallationer

Status: Det skønnes at der er 8 udedørslamper, 11 W energisparepærer

Vand

• Toiletter

Status: Det skønnes at ca. 40 % af toiletterne er enkelt skyls toiletter, forbrug ca. 200 m³/år
Det skønnes at ca. 60 % af toiletterne er 2 skyls., forbrug ca. 170 m³/år

Forslag 6: Udskift ca. 14 enkelt skyls toiletter til vandbesparende 2 skyls toiletter



Energimærkning nr.: 200045451
Gyldigt 10 år fra: 10-02-2011
Energikonsulent: Sten Ehrenreich
Programversion: Energy08, Be06 version 4



Firma: NRGi Rådgivning A/S

- **Armaturer**

Status: Det resterende forbrug på ca. 2100 m³ vurderes fordelt mellem brusebade, håndvaske og køkevaske.
Det anbefales at opsætte perlatorer på armaturerne.



Energimærkning nr.: 200045451
Gyldigt 10 år fra: 10-02-2011
Energikonsulent: Sten Ehrenreich
Programversion: Energy08, Be06 version 4



Firma: NRGi Rådgivning A/S

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 1892
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** Fjernvarme
- **Supplerende opvarmning:** Ingen
- **Boligareal ifølge BBR:** 2853 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 264 m²
- **Opvarmet areal:** 3117 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Etagebolig
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

Energipriser

- **Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:**

Koldt brugsvand:	44,00 kr. pr. m ³
Fjernvarme:	646,70 kr. pr. MWh
El:	2,00 kr. pr. kWh
Fast afgift:	64.416,00 kr. pr. år

Sådan opgøres varmeregningen

Varmeforbruget opgøres efter varme fordelingsmålere.

De enkelte lejlighedsers gennemsnitlige udgifter

Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen.

I ejendommen er der forskellige typer af lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.



Energimærkning nr.: 200045451
Gyldigt 10 år fra: 10-02-2011
Energikonsulent: Sten Ehrenreich
Programversion: Energy08, Be06 version 4



Firma: NRGi Rådgivning A/S

Type	Areal i m ²	Gennemsnitligt årlige energiudgifter
Bolig 97 m2 10 stk Overgaden Oven Vandet 48 A st th/tv, 01 th/tv, 02 th/tv, 03 th/tv, 04 th/tv	97	6.000 kr.
Butik 67 m2 1 stk Overgaden Oven Vandet 48 A kl th	67	4.100 kr.
Butik 97 m2 1 stk Overgaden Oven Vandet 48 A kl tv	97	6.000 kr.
Bolig 100 m2 5 stk Overgaden Oven Vandet 48 B st , 01, 02, 03, 04	100	6.200 kr.
Butik 100 m2 1 stk Overgaden Oven Vandet 48 B kl	100	6.200 kr.
Bolig 50 m2 1 stk Overgaden Oven Vandet 48 C st	50	3.100 kr.
Bolig 61-65 m2 2 stk Overgaden Oven Vandet 48 C 01 th/tv	63	3.900 kr.
Bolig 126 m2 3 stk Overgaden Oven Vandet 48 C 02, 03, 04	126	7.700 kr.
Bolig 101 m2 1 stk Overgaden Oven Vandet 48 C 05	101	6.200 kr.
Bolig 61-62 m2, 7 stk Overgaden Oven Vandet 48 D st tv, 01 th/tv, 03 th/tv, 04 th/tv	61	3.800 kr.
Bolig 75 m2 1 stk Overgaden Oven Vandet 48 D st th	75	4.600 kr.
Bolig 123 m2 1 stk Overgaden Oven Vandet 48 D 02	123	7.600 kr.
Bolig 100 m2 1 stk Overgaden Oven Vandet 48 D 05	100	6.200 kr.



Energimærkning nr.: 200045451
Gyldigt 10 år fra: 10-02-2011
Energikonsulent: Sten Ehrenreich
Programversion: Energy08, Be06 version 4

Firma: NRGi Rådgivning A/S



Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m², skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, www.mærkdinbygning.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen.

Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af et certificeret energimærkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificerede energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder og købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen efter Energistyrelsens retningslinier.

Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen,

Reglerne fremgår af § 34 stk. 2, og § 50, stk. 1 - 3 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008.

Klagen over energimærkningen sendes til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk



Energimærkning nr.: 200045451
Gyldigt 10 år fra: 10-02-2011
Energikonsulent: Sten Ehrenreich
Programversion: Energy08, Be06 version 4



Firma: NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

www.spareenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Sten Ehrenreich	Firma:	NRGi Rådgivning A/S
Adresse:	Dusager 22 8200 Århus N.	Telefon:	
E-mail:	se@nrgi-raadgivning.dk	Dato for bygnings- gennemgang:	07-02-2011

Energikonsulent nr.: 250465

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.