SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Frederiksvej 32
4180 Sorø



Bygningens energimærke:

A1 A2 B C D E F G

Gyldig fra 22. november 2012
Til den 22. november 2019.

Energimærkningsnummer 310014371

ENERGI STYRELSEN

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her.

Med venlig hilsen

Bjarne Jensen

EBAS, Energi-og Bygningsrådgivning A/S
Lautrupvang 2, 2750 Ballerup
www.ebas.dk
kaem@ebas.dk
tlf. 70208686

Mulighederne for Frederiksvej 32, 4180 Sorø

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Lodret og vandret skunk mod vest er uisolerede, ifølge sælger.		
FORBEDRING Isolering af lodrette og vandret skunkvægge mod vest til i alt 350 mm. Overslagsprisen omfatter alene isoleringsarbejdet.	3.800 kr.	1.000 kr. 0,17 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge i kælder (over jord) består af massiv betonvæg.		
FORBEDRING Udvendig isolering af kældervæg over jord, i opvarmet kælderrum, med 30 mm batts afsluttet med puds. Der vælges en tynd efterisolering af hensyn til husets udseende. Dette forslag er kun relevant hvis kælderrum altid opvarmes til 20 grader.	7.700 kr.	1.500 kr. 0,25 ton CO_2

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Skråvægge i tagetagen ved badeværelse er uisolerede.		
FORBEDRING Uisoleret skråvæg ved badeværelse: Nye skråvægge med 250 mm isolering.	5.000 kr.	600 kr. 0,10 ton CO_2

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.


Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

Bygninger, der opfylder energirammen i bygningsreglementet for 2010 (BR10), har energimærke A1 eller A2. A1 repræsenterer bygningsreglementets krav til lavenergibygninger i 2015. A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglements almindelige krav til energirammen.



På energimærkningsskalaen vises bygningens energimærke.

Beregnet varmeforbrug pr. år:
43.510 kWh fjernvarme
38.386 kr.
6,13 ton CO_2 udledning

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Lodret og vandret skunk mod vest er uisolerede, ifølge sælger.		
FORBEDRING Isolering af lodrette og vandret skunkvægge mod vest til i alt 350 mm. Overslagsprisen omfatter alene isoleringsarbejdet.	3.800 kr.	1.000 kr. 0,17 ton CO_2
LOFT Skråvægge i tagetagen ved badeværelse er uisolerede.		
FORBEDRING Uisoleret skråvæg ved badeværelse: Nye skråvægge med 250 mm isolering.	5.000 kr.	600 kr. 0,10 ton CO_2
LOFT Lodret og vandret skunk mod øst er isoleret med 100 mm mineraluld. Ifølge sælgers oplysning.		
FORBEDRING Isoleret skunk mod øst: Isolering af lodret og vandret skunk til i alt 350 mm. Overslagsprisen omfatter alene isoleringsarbejdet.	5.200 kr.	300 kr. 0,05 ton CO_2

LOFT Skråvægge med undtagelse af skråvægge i badeværelse er isoleret med 100 mm mineraluld.		
FORBEDRING VED RENOVERING Nye skråvægge, med undtagelse af skråvægge i badeværelse, med 250 mm isolering.		300 kr. 0,04 ton CO_2

LOFT Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 200 mm mineraluld.		
FORBEDRING VED RENOVERING Isolering af hanebåndsloft til i alt 350 mm. Inden Isolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen.		600 kr. 0,09 ton CO_2

FLADT TAG Betontag på karnap er uisoleret.		
FORBEDRING Betontag på karnap isoleres på undersiden af tag med 100 mineraluld i sænket loftkonstruktion, der skal udføres tæt damspærre mod den varme side og der skal etableres et ventileret hulrum mellem betontag og isolering for at undgå kondens. Denne løsning lever ikke op til bygningsreglementets krav, men vælges af pladshensyn.	8.000 kr.	900 kr. 0,14 ton CO_2

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge i stueetagen i del mod nord er hulmur. Det er ved borreprøve konstateret at hulrum på ca 70 mm og er isoleret.		
FORBEDRING Ydervægge i stueetagen i del mod nord: Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Ved indvendig efterisolering er der ikke medregnet ændringer i køkken og bad.	78.800 kr.	3.000 kr. 0,51 ton CO_2

HULE YDERVÆGGE Ydervægge på 1. sal i del mod syd er hulmur. Det er ved borreprøve konstateret at hulrum på ca 130 mm og er isoleret.		
FORBEDRING VED RENOVERING Ydervægge på 1. sal i del mod syd: Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Ved indvendig efterisolering er der ikke medregnet ændringer i køkken og bad.		1.000 kr. 0,17 ton CO_2

MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge i kælder (over jord) består af massiv betonvæg.		
FORBEDRING Udvendig isolering af kældervæg over jord, i opvarmet kælderrum, med 30 mm batts afsluttet med puds. Der vælges en tynd efterisolering af hensyn til husets udseende. Dette forslag er kun relevant hvis kælderrum altid opvarmes til 20 grader.	7.700 kr.	1.500 kr. 0,25 ton CO_2

MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge i stueetagen i del mod syd består af 36 cm massiv teglvæg. Trekanter mod tag på 1. sal i del mod syd er massiv mur.		
FORBEDRING Ydervægge i stueetagen i del mod syd: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Der skal udføres et ventileret hulrum mellem isolering og ydermur for at undgå kondens på bagsiden af mur. Ved indvendig efterisolering er der ikke medregnet ændringer i køkken og bad.	131.400 kr.	6.000 kr. 1,02 ton CO_2

MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Væg mod uopvarmet kælderrum består af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg).		
FORBEDRING Isolering af væg mod uopvarmet rum til i alt 100 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af teglvæg og afsluttes med beklædning. Dette forslag er kun relevant hvis kælderrum altid opvarmes til 20 grader.	10.400 kr.	900 kr. 0,14 ton CO_2

LETTE YDERVÆGGE Kvist skønnes uisoleret.		
FORBEDRING Efterisolering af kviste til i alt 50 mm.	4.000 kr.	500 kr. 0,07 ton CO_2

KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge mod jord er udført som massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer i opvarmet kælderrum er monteret med 1 lag glas.		
FORBEDRING Udskiftning af vinduer med 1lag glas i opvarmet kælderrum til vinduer med 3 lags energirude, med varm kant og krypton gas. Dette forslag er kun relevant hvis kælderrum altid opvarmes til 20 grader.	4.200 kr.	300 kr. 0,05 ton CO_2

VINDUER De fleste vinduer og udvendige døre er med almindelige termoruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Vindue og døre med 2 lags termoruder, udskiftes til vinduer og døre med energirude med 3 lags glas, varm kant og krypton gas.		2.900 kr. 0,49 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Betongulv i opvarmet kælderrum skønnes at være uisoleret.		

ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod uopvarmet del af kælder består af bjælkelag og skønnes med lerindskud.		
FORBEDRING Lofter og evt. lerindskud fjernes. Isolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod kælder til ialt 100 mm isolering. Der skal udføres effektiv dampspærre, forskalling og afsluttet med godkendt loftsbeklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der vil opstå problemer med for lav loftshøjde.	68.800 kr.	3.200 kr. 0,54 ton CO_2

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		
OVNE Der er supplerende varmeforsyning i form af brændeovn. Brændeovnen er placeret i stue. Ovnen indgår ikke i beregning af energiforbruget i henhold til Energistyrelsens beregningsregler.		
SOLVARME Der er ikke monteret solvarme eller anden alternativ energi. Det skønnes at det ikke er rentabelt med solvarme på grund af den lave energipris.		

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør i kælder er isoleret med ca. 15 mm isolering. Varmefordelingsrør i tagrum er isoleret med ca. 60 mm isolering.		
FORBEDRING Isolering af varmefordelingsrør i kælder til ialt 50 mm. Montering af automatik til regulering af varmeanlæg ved central styring.	16.100 kr.	2.000 kr. 0,34 ton CO_2
AUTOMATIK Der er ikke monteret regulering af varmeanlæg ved central styring. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 200 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 120 l varmtvandsbeholder, tilsluttet fjernvarme.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller på tag mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med et areal på ca. 16 kvm. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales.	56.000 kr.	5.200 kr. 1,54 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Bygningen er opført i 1922 og er med en del energimæssige forbedringer.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Priser er inkl. moms.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Uisoleret skunk: Isolering af lodret og vandret skunk.	3.800 kr.	1.210 kWh fjernvarme	1.000 kr.
Loft	Uisolerede skråvægge ved badeværelse: Nye isolerede skråvægge.	5.000 kr.	720 kWh fjernvarme	600 kr.
Loft	Isoleret skunk: Isolering af lodret og vandret skunk.	5.200 kr.	320 kWh fjernvarme	300 kr.
Fladt tag	Isolering af fladt tag på karnap.	8.000 kr.	1.020 kWh fjernvarme	900 kr.
Hule ydervægge	Ydervægge i stueetagen i del mod nord efterisoleres indvendigt.	78.800 kr.	3.610 kWh fjernvarme	3.000 kr.
Massive ydervægge	Udvendig isolering af kælderydervæg over jord.	7.700 kr.	1.780 kWh fjernvarme	1.500 kr.
Massive ydervægge	Ydervægge i stueetagen i del mod syd efterisoleres indvendigt.	131.400 kr.	7.220 kWh fjernvarme	6.000 kr.

Massive vægge mod uopvarmede rum	Isolering af væg mod uopvarmet kælderrum.	10.400 kr.	980 kWh fjernvarme	900 kr.
Lette ydervægge	Efterisolering af kvist.	4.000 kr.	510 kWh fjernvarme	500 kr.
Vinduer	Udskiftning af vindue med 1lag glas i opvarmet kælderrum til vindue med 3 lags energirude	4.200 kr.	360 kWh fjernvarme	300 kr.
Etageadskillelse	Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet del af kælder.	68.800 kr.	3.820 kWh fjernvarme	3.200 kr.

Varmeanlæg

Varmerør	Isolering af varmefordelingsrør i kælder. Montering af automatik til regulering af varmeanlæg ved central styring.	16.100 kr.	2.410 kWh fjernvarme	2.000 kr.

El

Solceller	Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 2,6 kW	56.000 kr.	2.324 kWh el	5.200 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Priser er inkl. moms

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Isolerede skråvægge: Nye isolerede skråvægge.	310 kWh fjernvarme	300 kr.
Loft	Isolering af hanebåndsloft.	670 kWh fjernvarme	600 kr.
Hule ydervægge	Ydervægge på 1. sal i del mod syd efterisoleres indvendigt.	1.200 kWh fjernvarme	1.000 kr.
Vinduer	Vindue og døre med 2 lags termoruder, udskiftes til vinduer og døre med energirude med 3 lags glas.	3.470 kWh fjernvarme	2.900 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Varme	0,82 kr. per kWh fjernvarme
	2.708 kr. i fast afgift per år for fjernvarme
El	2,20 kr. per kWh
Vand	70,65 kr. per m³

Den anvendte fjernvarmepris er i henhold til aktuelt takstblad.
Den anvendte elpriser er skønnet.
Den anvendte vandpris er i henhold til aktuelt takstblad.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse	Frederiksvej 32
BBR nr	340-4148-1
Bygningens anvendelse	120
Opførelses år	1922
År for væsentlig renovering	Ikke relevant
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ovne
Boligareal i følge BBR	180 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Boligareal opvarmet	192 m²
Erhvervsareal opvarmet	0 m²
Opvarmet areal i alt	192 m²
Heraf tagetage opvarmet	82 m²
Heraf kælderetage opvarmet	12 m²
Uopvarmet kælderetage	86 m²
Energimærke	F

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk. Udover beboelse på180 m2 medregnes opvarmet del af kælder på 12 m2 som opvarmet. Det faktiske opvarmede areal er derfor 192 m2. Arealer er opmålt.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energimærkningsrapporten er udarbejdet af:

EBAS, Energi-og Bygningsrådgivning A/S
Lautrupvang 2, 2750 Ballerup
www.ebas.dk
kaem@ebas.dk
tlf. 70208686

Ved energikonsulent
Bjarne Jensen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

for Frederiksvej 32
4180 Sorø



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 22. november 2012 til den 22. november 2019

Energimærkningsnummer 310014371