

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Købmagergades Postkontor
Valkendorfsgrde 2
1151 København K



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 3. juli 2014
Til den 3. juli 2021.

Energimærkningsnummer 311063125


STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B



Årligt varmekonsum

1.478,2 m ³ damp fjernvarme	1.037.115 kr
Samlet energiudgift	1.037.115 kr
Samlet CO ₂ udledning	145,90 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Skråvægge i tagetagen er opmålt isoleret med 150 mm mineraluld. Hanebåndsløfter er opmålt isoleret med 150 mm mineraluld.		
FLADT TAG Det flade tag på Købmagergade 33 (built-up tag) er isoleret med 250 mm mineraluld. Det flade tag på Løvstræde 3 (built-up tag) er isoleret med 200 mm mineraluld.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge i bygning 1, 2, 3, 4, 6 og 7 består af massiv og uisolert teglvæg med en gennemsnitstykkelse på 48 cm med indvendig pladebeklædning. Ydervægge i bygning 5 består af 30 cm let pladebeklædt konstruktion med 150 mm isolering.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Oplukkelige vinduer er med flere fag og sprosser. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsrude.		

OVENLYS

Ovenlysvinduer er monteret med tolags termorude.

Gulve

Investering

Årlig
besparelse**TERRÆNDÆK**

Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvene er uisoleret.

KÆLDERGULV

Kældergulve er udført af beton med slidlagsgulv.

Ventilation

Investering

Årlig
besparelse**VENTILATION**

Der er naturlig ventilation i store dele af bygningerne i form af oplukkelige vinduer. Bygningerne er normalt tætte, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.

Storrrumskontorer,
Anlæg: I/U 2-2 + 4-7 + 4-8 + 4-6 + 4-4

Mekanisk balanceret ventilationsanlæg
Varmegenvinding: Roterende veksler
Driftstid: 50 timer/uge
Luftskifte: 2,4 l/s/m²
EL-varmefflade: Nej
SEL-værdi: 3,2 kJ/m³
Bygningens tæthed: Normal tæt
Kilde til data: Data fastsat iht. HB2014 - BEK nr. 203

Storrrumskontorer,
Anlæg: I/U 6-6

Mekanisk balanceret ventilationsanlæg
Varmegenvinding: Modstrømsveksler
Driftstid: 47 timer/uge
Luftskifte: 2,4 l/s/m²
EL-varmefflade: Nej
SEL-værdi: 3,0 kJ/m³
Bygningens tæthed: Normal tæt
Kilde til data: Data fastsat iht. HB2014 - BEK nr. 203

Storrrumskontorer,

Anlæg: I/U 5-6

Mekanisk balanceret ventilationsanlæg
 Varmegenvinding: Væskekoblede batterier
 Driftstid: 40 timer/uge
 Luftskefte: 2,4 l/s/m²
 EL-varmefflade: Nej
 SEL-værdi: 3,6 kJ/m³
 Bygningens tæthed: Normal tæt
 Kilde til data: Data fastsat iht. HB2014 - BEK nr. 203

Storrrumskontorer,
 Anlæg: I/U 0-3

Mekanisk balanceret ventilationsanlæg
 Varmegenvinding: Krydsveksler
 Driftstid: 47 timer/uge
 Luftskefte: 2,4 l/s/m²
 EL-varmefflade: Nej
 SEL-værdi: 3,5 kJ/m³
 Bygningens tæthed: Normal tæt
 Kilde til data: Data fastsat iht. HB2014 - BEK nr. 203

KØLING

Køling foregår via vandkølet kølefflade, indbygget i ventilationsanlæggene.

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Alle bygningerne opvarmes med fjernvarme. Central er placeret i bygnings 4, kælder. Anlægget er udført med 4 stk isoleret varmevekslere af fabrikat Reci. De har hver en effekt på 400 kW.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumper i ejendommen.		
SOLVARME Der er ingen solvarmeanlæg i ejendommen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Der er flange-forbindelser til vekslerne som er uisolaret.		
FORBEDRING Isolering af flange-forbindelser til vekslerne, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	9.400 kr.	3.100 kr. 0,64 ton CO ₂
VARMEFORDELINGSPUMPER På blande anlæg for ventilationsanlæg er der monteret trinstyrede pumper med en effekt på 75 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos.		
FORBEDRING Montering af nye pumper på blande anlæg for ventilationsanlæg. Det vurderes at de eksisterende pumper kan udskiftes til en ny pumper med lavere effekt, som en af fabrikat Grundfos, Type Alpha2.	22.400 kr.	3.200 kr. 1,05 ton CO ₂

VARMEFORDELINGSPUMPER

Blandeanlæg for varmeklader i varmtvandsbeholdere er forsynet med en Grundfos pumpe med en effekt på 478 W.

FORBEDRING

Montering af ny varmekfordelingspumpe på blandeanlæg for varmeklader i varmtvandsbeholder. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Magna.

18.000 kr.

2.000 kr.
0,66 ton CO₂**VARMEFORDELINGSPUMPER**

På varmekfordelingsanlægget er monteret en hovedpumpe med en effekt på 1800 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos

AUTOMATIK

Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring.

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum.

VARMT VAND

Varmt vand

	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND Kontorerne er skønnet at have et lavt varmtvandsforbrug		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 2" stålør. Rørene er isoleret med 60 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos, Type UMC 50-60, 430 W		
FORBEDRING Montering af ny cirkulationspumpe for varmt brugsvand. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt.	14.000 kr.	3.900 kr. 1,28 ton CO ₂
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand for alle bygningerne, produceres i 2000 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm mineraluld.		

EL

EL	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i kælderens gangarealer består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere.		
FORBEDRING Installering af LED-baseret belysning med fuld styring i hele kælderområdet.	871.900 kr.	187.900 kr. 62,27 ton CO ₂
BELYSNING Belysningsanlæggene i kontorlommerne består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring.		
FORBEDRING Installering af LED-baseret belysning med fuld styring i alle kontorområder	2.789.000 kr.	533.100 kr. 186,39 ton CO ₂
SOLCELLER		
FORBEDRING Bygning 4: Montering af solceller på tag. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med et areal på ca. 78 kvm. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Bygning 5: Montering af solceller på tag. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med et areal på ca. 78 kvm. Bygning 6: Montering af solceller på tag. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med et areal på ca. 78 kvm.	666.900 kr.	58.800 kr. 22,53 ton CO ₂

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Sags nr. 11.1901.48

Købmagergades Postkontor

Kunde: Post Danmark A/S

Energimærket omfatter alle opvarmede arealer på ejendommen. Det samlede opvarme areal er opmålt til: 16.172 m².

Bygningerne er i forhold til energimærket opdelt således:

Bygning 1, areal: 1135 m²,
Bygning 2, areal: 2135 m²,
Bygning 3, areal: 2919 m²,
Bygning 4, areal: 4999 m²,
Bygning 5, areal: 3473 m²,
Bygning 6, areal: 840 m²,
Bygning 7, areal: 671 m²,

Bygningen opvarmes med fjernvarme (damp) fra HOFOR A/S

Der er god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyste forbrug.

Mange konstruktioner er skjulte, og tegningsmaterialet beskriver ikke konstruktionernes isolering fuldt ud. Derfor er flere eksisterende konstruktioner anslåede.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen.

Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen og udleverede bygningstegninger.

Energimærket er udarbejdet efter retningslinjerne i gældende Håndbog for Energikonsulenter. Ejendommen energimærkes efter retningslinjerne for "Energimærkning af flerfamiliehuse, handels-, service og offentlige bygninger".

Besparelsesforslag med en tilbagebetalingstid over ca. 50 år er individuelt vurderet og er kun medtaget, hvis det er fornuftigt i forhold til andre besparelsesforslag.

Energimærkningen er udført af: Hans-Jørgen Hagstrøm

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg				
Varmerør	Isolering af flange-forbindelser til vekslere,	9.400 kr.	6,0 m³ damp Fjernvarme 75 kWh Elektricitet	3.100 kr.
Varmefordelingspumper	Montering af nye pumper på blande anlæg for ventilationsanlæg	22.400 kr.	1.580 kWh Elektricitet	3.200 kr.
Varmefordelingspumper	Ny varmfeddelingspumpe, som Grundfos Magna3 65-40 F, 194 W	18.000 kr.	995 kWh Elektricitet	2.000 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandspumpe	Varmt brugsvand: Ny cirkulationspumpe,	14.000 kr.	1.927 kWh Elektricitet	3.900 kr.
El				
Belysning	Installering af LED-baseret belysning i kælder	871.900 kr.	93.928 kWh Elektricitet	187.900 kr.

Belysning	Installering af LED-baseret belysning med fuld styring i alle kontorområder	2.789.000 kr.	-151,9 m ³ damp Fjernvarme 303.745 kWh Elektricitet	533.100 kr.
Solceller	Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 12 kW	666.900 kr.	15.521 kWh Elektricitet 18.466 kWh Elektricitet overskud fra solceller	58.800 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Købmagergade 33a, 1150 København K

Adresse	Købmagergade 33
BBR nr.....	101-606503-1
Bygningens anvendelse	Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden
Opførelses år.....	1700
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	1135 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1135 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	229 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	213 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Løvstræde 1, 1152 København K

Adresse	Løvstræde 1
BBR nr.....	101-606503-3
Bygningens anvendelse	Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden
Opførelses år.....	1920
År for væsentlig renovering.....	1964
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	2919 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	2919 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	401 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	632 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Løvstræde 3, 1152 København K

AdresseLøvstræde 3
 BBR nr101-606503-5
 Bygningens anvendelseHotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden
 Opførelses år1964
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR0 m²
 Erhvervsareal i følge BBR3473 m²
 Opvarmet bygningsareal2449 m²
 Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet1024 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeE
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Købmagergade 33, 1150 København K

AdresseKøbmagergade 33
 BBR nr101-606503-6
 Bygningens anvendelseHotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden
 Opførelses år1920
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR0 m²
 Erhvervsareal i følge BBR840 m²
 Opvarmet bygningsareal423 m²
 Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet417 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeE
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagB
 Energimærke efter alle besparelsesforslagB

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Valkendorfsogade 2, 1151 København K

AdresseValkendorfsogade 2
 BBR nr101-606503-2
 Bygningens anvendelseHotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden
 Opførelses år1700
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR0 m²
 Erhvervsareal i følge BBR2135 m²
 Opvarmet bygningsareal2135 m²
 Heraf tagetage opvarmet499 m²
 Heraf kælderetage opvarmet499 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeE
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagD
 Energimærke efter alle besparelsesforslagD

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Valkendorfsogade 2a, 1151 København K

AdresseValkendorfsogade 2
 BBR nr101-606503-4
 Bygningens anvendelseHotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden
 Opførelses år1920
 År for væsentlig renovering1964
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR0 m²
 Erhvervsareal i følge BBR4999 m²
 Opvarmet bygningsareal3931 m²
 Heraf tagetage opvarmet253 m²
 Heraf kælderetage opvarmet815 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeE
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagD
 Energimærke efter alle besparelsesforslagD

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	1.176.250 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	1.502,0 m ³ damp Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2012 til 31-12-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	1.160.312 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	1.160.312 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	1.481,6 m ³ damp Fjernvarme
CO ₂ udledning	146,24 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Løvstræde 1a, 1152

Adresse	Løvstræde 1
BBR nr.....	101-606503-7
Bygningens anvendelse	Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden
Opførelses år.....	1920
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	671 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	671 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	228 m ²
Uopvarmet kælderetage.....	0 m ²
Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	E
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	E

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREKNED E FORBRUG

.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREKNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	490,24 kr. per m ³ damp
	312.449 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....	2,00 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Grontmij A/S (Glostrup)

Granskoven 8, 2600 Glostrup
www.grontmij.dk
hgj@grontmij.dk
 tlf. 43486060

Ved energikonsulent
 Hans Jørgen Hagstrøm

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Købmagergades Postkontor
Valkendorfs­gade 2
1151 København K



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 3. juli 2014 til den 3. juli 2021

Energimærkningsnummer 311063125

Energimærke

Købmagergades Postkontor - Købmagergade 33a, 1150 København K
Købmagergade 33
1151 København K



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 3. juli 2014 til den 3. juli 2021

Energimærkningsnummer 311063125

Energimærke

Købmagergades Postkontor - Løvstræde 1, 1152 København K
Løvstræde 1
1151 København K



Energistorelsens Energimærkning




Gyldig fra den 3. juli 2014 til den 3. juli 2021

Energimærkningsnummer 311063125

Energimærke

Købmagergades Postkontor - Løvstræde 3, 1152 København K
Løvstræde 3
1151 København K



Gyldig fra den 3. juli 2014 til den 3. juli 2021

Energimærkningsnummer 311063125

Energimærke

Købmagergades Postkontor - Købmagergade 33, 1150 København K
Købmagergade 33
1151 København K



Energistyrelsens Energimærkning




Gyldig fra den 3. juli 2014 til den 3. juli 2021

Energimærkningsnummer 311063125

Energimærke

Købmagergades Postkontor - Valkendorfs­gade 2, 1151 Kø­ben­havn K
Valkendorfs­gade 2
1151 Kø­ben­havn K




Gyldig fra den 3. juli 2014 til den 3. juli 2021

Energimærkningsnummer 311063125

Energimærke

Købmagergades Postkontor - Valkendorfs­gade 2a, 1151 Kø­ben­havn K
Valkendorfs­gade 2
1151 Kø­ben­havn K



Gyldig fra den 3. juli 2014 til den 3. juli 2021

Energimærkningsnummer 311063125

Energimærke

Købmagergades Postkontor - Løvstræde 1a, 1152
Løvstræde 1
1151 København K



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 3. juli 2014 til den 3. juli 2021

Energimærkningsnummer 311063125