

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport

4303-6 Fortunen Øst:

Lundtoftegårdsvej 13-37, Akademivej
3-41

Lundtoftegårdsvej 13

2800 Kongens Lyngby



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 26. oktober 2014

Til den 26. oktober 2021.

Energimærkningsnummer 311080189



ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C



Årligt varmekonsum

260.210,9 m³ naturgas 2.341.898 kr

Samlet energitudgift 2.341.898 kr

Samlet CO₂ udledning 583,91 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Det flade tag skønnes at være isoleret med 250 mm mineraluld. Taget har tagpap som belægning.		
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 100 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 350 mm isolering. Dette kan kun foretages i forbindelse med udskiftning af tagbelægning.		18.600 kr. 4,62 ton CO ₂

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Gavl ydervægge er energi renoveret i 2012 med samlet tykkelse på, 400 mm, gavlen består af 150 mm jernbeton, 50mm træbeton og 200 mm Rockwool, RockVision facadeisolering med puds		
LETTE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Det er overvejet forslaget om facaderenovering, men udeladt det på grund af dårlig rentabilitet.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Alle vinduer på er af ældre dato. Generelt er vinduerne er i fint stand. Vinduerne er monteret med tolags termorude.		
FORBEDRING Vinduerne samt tresse døre udskiftes til nye med trelags energiruder med varm kant og kryptongas. Ovenlysvinduerne i loftet i trapperne udskiftes til nye med trelags energiruder, varm kant og kryptongas.	18.100.000 kr.	624.700 kr. 156,02 ton CO ₂
VINDUER Faste vinduer med et fag. Vinduerne er overalt monteret med tolags termorude.		
YDERDØRE Yderdør til alle hoved trapper er af ældre dato og monteret med en rude af et-lags glas.		
FORBEDRING Alle yderdør til trappe opgangene udskiftes med en ny, som er monteret med trelags energirude, varm kant og kryptongas.	1.023.700 kr.	62.900 kr. 15,67 ton CO ₂

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Gulv mod uopvarmet kælder består af 18 cm jernbeton beton med trægulv på strøer er isoleret med 80 mm. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. På taget af alle bygninger er der placeret mekanisk udsugning til boeboelserne: Zone: Udsugning, der er i konstant drift fra baderum, toilet eller køkken i boliger over 100 m ²		

Anlæg: U01 – fabrikat og type: Exhausto BESB 31541MGE05

Mekanisk udsugning

Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding

Anlægstype: CAV

Driftstid: 168 timer/uge

Luftskifte: 0,3 l/s/m²

EL-varmeblade: Nej

SEL-værdi: 1,5 kJ/m³

Automatik:

Bygningens tæthed: Normal tæt

Kilde til data: Data fastsat iht. HB2014 - BEK nr. 203

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
VARMEANLÆG Alle bygninger på ejendommen modtager varme fra varmecentralen placeret i nr. 29 bygning 3.		
FJERNVARME Ejendommen opvarmes med naturgas. Det er 3 kedler som er installeret i kælderen ved nr. 29. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlerne er ældre isolerede med gamle gasbrændere. Der er tale om store kedler, som forsyner dels radiatorkredse, dels to varmtvandsbeholdere. Kedlerne hver er forsynet med shuntpumper. Der er ældre pumper af fabrikat Smedgård til cirkulation på 2 af kedlerne og pumpen til den tredje kedel en ny af fabrikat Wilo. Kedlerne er af fabrikat HeTØ kedler A/S, årgang 1985. Varmecentralen placeret i nr. 29 bygning 3. I varmecentralen er der også et LKV anlæg.		
FORBEDRING Konvertering til fjernvarme: Der er indgået en aftale om fjernvarmekonvertering i 2015/16. Der skal opsættes fjernvarmevekslere i stedet for gaskedlerne.	650.000 kr.	180.000 kr. 63,77 ton CO ₂
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.		

Varmedfordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør er udført som 1" til 2" stålør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering.		

VARMEFORDELINGSPUMPER

På varmekredsløbsanlægget er monteret to dobbelt pumpe af fabrikat Wilo StratosD-80/1-12 1550 W. Pumpeanlægget er placeret i varmecentralen i nr. 29 bygning 3. Ved konvertering til fjernvarme kan disse pumper genanvendes, dog kræves ny beregning på cirkulationspumper i ny varmeanlæg.

AUTOMATIK

Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et højt varmtvandsforbrug på 325 liter pr. m ² opvarmet boligareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering.		
FORBEDRING Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	182.000 kr.	24.800 kr. 6,17 ton CO ₂
VARMTVANDSRØR der er ingen tilslutningsrør i bygning 1, 2, 4, 5, og 6. Varmecentralen er placeret i kælderen for bygning 2, i nr. 29.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret 4 pumper med pumpe 1 har en effekt på 1150 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpe 2 er en Wilo Stratos D-65/1-12 800W. og pumpe 3 og 4 er Smedegård Drive 8-115-2-(PN6) med effekt på 1800 W. Pumpe anlægget er placeret i varmecentralen er placeret i kælderen for bygning 2, i nr. 29.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 2 x 4500 L l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm mineraluld. Begge beholder er placeret i teknikrum ved nr. 29. Ved konvertering bør undersøges om genanvendelse af eksisterende varmtvandsbeholder og de tilhørende pumper til cirkulations af varmt brugsvand.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i trapper og gangarealer i kælder består af armaturer med LED belysning samt sparepære. Belysningen styres med bevægelsesmeldere.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller på taget monteret på stativer. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med et areal på ca. 468 kvm. Dette løsning kan dække muligvis fællesudgifter på el. Andet alternativ er solceller på sydfacade. Dette løsning kræver solceller, der matcher klimaskærmens udsene. (nærmere undersøgelse om tilladelse fra myndighederne påkræves).	8.000.000 kr.	544.500 kr. 269,37 ton CO ₂

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Denne energimærkning omhandler 4303-6 Fortunen Øst: Lundtoftegårdsvej 13-43, samt Akademivej 3-41

Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen, tegninger samt byggeskik på byggetidspunktet. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. I.h.t. aftale udføres der ikke destruktive prøver.

Som udgangspunkt er v&s prisbøger brugt som grundlag for beregningen af priserne af besparelsesforslagene. Enkelte forslag er dog beregnet ud fra erfaringstal fra lignende renoveringer.

Bygningen er fra 1956. Det vurderes at, tegnings materiale stemmer overens med fysiske forhold på ejendommen. Opvarmet areal stemmer overens med BBR.

I forbindelse med udvendig renovering af bygningen, tages forbehold for eventuelle restriktioner fra myndighederne. Derfor bør undersøges bevaringsværdige status af bygning/bygningerne hos kommunen eller kulturarvsstyrelsen inden ethvert energirenovering.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Vinduer	Udskiftning af alle vinduer samt terrassedøre til nye med trelags energirude	18.100.000 kr.	68.957,3 m ³ Naturgas 1.932 kWh Elektricitet	624.700 kr.
Yderdøre	Udskiftning af alle yderdøre til ny yderdør med trelags energirude	1.023.700 kr.	6.951,8 m ³ Naturgas 113 kWh Elektricitet	62.900 kr.
Varmeanlæg				
Fjernvarme	Konvertering til fjernvarme	650.000 kr.	59.210,0 m ³ Naturgas -508,27 MWh Fjernvarme 3.871 kWh Elektricitet	180.000 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Forbedre Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm	182.000 kr.	2.750,0 m ³ Naturgas -4 kWh Elektricitet	24.800 kr.

El

Solceller	Montage af nye solcelle anlæg på taget af hverbygning af type Monokrystaliske silicium, 12*6 kW	8.000.000 kr.	200.439 kWh Elektricitet 205.857 kWh Elektricitet overskud fra solceller	544.500 kr.
-----------	---	---------------	---	-------------

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Fladt tag	Efterisolering af fladt tag med 100 mm isolering, så den samlede isolering udgør 350 mm.	2.050,9 m ³ Naturgas 33 kWh Elektricitet	18.600 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Lundtoftegårdsvej 13, 2800 Kongens Lyngby

Adresse	Lundtoftegårdsvej 13
BBR nr.....	173-94752-1
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1972
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Blokvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	5376 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	5376 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	904 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Lundtoftegårdsvej 21, 2800 Kongens Lyngby

Adresse	Lundtoftegårdsvej 21
BBR nr.....	173-94752-2
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1972
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Blokvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	4520 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	4520 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	904 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Lundtoftegårdsvej 29, 2800 Kongens Lyngby

AdresseLundtoftegårdsvej 29
 BBR nr173-94752-3
 Bygningens anvendelseEtageboligbebyggelse (140)
 Opførelses år1972
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningKedel
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR4606 m²
 Erhvervsareal i følge BBR94 m²
 Opvarmet bygningsareal4700 m²
 Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage940 m²

EnergimærkeE
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagB
 Energimærke efter alle besparelsesforslagB

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Akademivej 3, 2800 Kongens Lyngby

AdresseAkademivej 3
 BBR nr173-94752-4
 Bygningens anvendelseEtageboligbebyggelse (140)
 Opførelses år1972
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningBlokvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR4266 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal4266 m²
 Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage1422 m²

EnergimærkeD
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Akademivej 21, 2800 Kongens Lyngby

AdresseAkademivej 21
 BBR nr173-94752-5
 Bygningens anvendelseEtageboligbebyggelse (140)
 Opførelses år1972
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningBlokvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR1800 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal1800 m²
 Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage600 m²

EnergimærkeE
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Akademivej 29, 2800 Kongens Lyngby

AdresseAkademivej 29
 BBR nr173-94752-6
 Bygningens anvendelseEtageboligbebyggelse (140)
 Opførelses år1972
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningBlokvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR3318 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal3318 m²
 Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage1106 m²

EnergimærkeD
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREKNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Naturgas9,00 kr. per m³
 Elektricitet til andet end opvarmning2,10 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

dansk drift center ApS

Skovbrynet 15, 2880 Bagsværd
 ddce.dk
 mas@ddce.dk
 tlf. 44444410

Ved energikonsulent
 Mahmoud Shekari

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,

anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

4303-6 Fortunen Øst: Lundtoftegårdsvej 13-37, Akademivej 3-41
Lundtoftegårdsvej 13
2800 Kongens Lyngby



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 26. oktober 2014 til den 26. oktober 2021

Energimærkningsnummer 311080189

Energimærke

4303-6 Fortunen Øst: Lundtoftegårdsvej 13-37, Akademivej 3-41 -
Lundtoftegårdsvej 13, 2800 Kongens Lyngby
Lundtoftegårdsvej 13
2800 Kongens Lyngby



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 26. oktober 2014 til den 26. oktober 2021

Energimærkningsnummer 311080189

Energimærke

4303-6 Fortunen Øst: Lundtoftegårdsvej 13-37, Akademivej 3-41 -
Lundtoftegårdsvej 21, 2800 Kongens Lyngby
Lundtoftegårdsvej 21
2800 Kongens Lyngby



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 26. oktober 2014 til den 26. oktober 2021

Energimærkningsnummer 311080189

Energimærke

4303-6 Fortunen Øst: Lundtoftegårdsvej 13-37, Akademivej 3-41 -
Lundtoftegårdsvej 29, 2800 Kongens Lyngby
Lundtoftegårdsvej 29
2800 Kongens Lyngby



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 26. oktober 2014 til den 26. oktober 2021

Energimærkningsnummer 311080189

Energimærke

4303-6 Fortunen Øst: Lundtoftegårdsvej 13-37, Akademivej 3-41 -
Akademivej 3, 2800 Kongens Lyngby
Akademivej 3
2800 Kongens Lyngby



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 26. oktober 2014 til den 26. oktober 2021

Energimærkningsnummer 311080189

Energimærke

4303-6 Fortunen Øst: Lundtoftegårdsvej 13-37, Akademivej 3-41 -
Akademivej 21, 2800 Kongens Lyngby
Akademivej 21
2800 Kongens Lyngby



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 26. oktober 2014 til den 26. oktober 2021

Energimærkningsnummer 311080189

Energimærke

4303-6 Fortunen Øst: Lundtoftegårdsvej 13-37, Akademivej 3-41 -
Akademivej 29, 2800 Kongens Lyngby
Akademivej 29
2800 Kongens Lyngby



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 26. oktober 2014 til den 26. oktober 2021

Energimærkningsnummer 311080189