SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Post Danmark A/S
Banegårdsvej 2
9600 Aars



Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 26. februar 2015
Til den 26. februar 2025.

Energimærkningsnummer 311097623

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN


BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2010

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2015



Årligt varmeforbrug

145,14 MWh fjernvarme	87.886 kr
Samlet energiudgift	87.886 kr
Samlet CO_2 udledning	20,46 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Bygning fra 1945 og 1987: Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Bygning fra 1945: Skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygning fra 1945 og 1987: Loftsrum over kviste er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmaterialet og besigtigelsen. Bygning fra 1987: Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmaterialet og besigtigelsen.		

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Bygning fra 1987: Ydervægge er udført med hulmur og isoleret med 75 mm eller 190 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmaterialet.		

MASSIVE YDERVÆGGE Bygning fra 1945: Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og opførelsestidspunktet.		
FORBEDRING Bygning fra 1945: Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning.	614.300 kr.	16.500 kr. 5,30 ton CO_2

LETTE YDERVÆGGE Bygning fra 1945 og 1987: Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og besigtigelsen.		

KÆLDER YDERVÆGGE Bygning 1945: Kælderydervægge mod jord består af massiv betonvægge uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmaterialet. Bygning 1945: Kælderydervægge over jord består af massiv betonvægge uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmaterialet.		
FORBEDRING Bygning 1945: Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader på kælderydervægge over og under jord.	250.000 kr.	6.400 kr. 2,03 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Bygning fra 1945 og 1987: Vinduer og døre er elementer med 3 lags termoruder med kold kant. Enkelte vinduer i gavl og kælder er dog med 2 lags termoruder og kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Bygning fra 1945 og 1987: Udskiftning af vinduer og døre med 3 og 2 lags termoruder til nye elementer med 3 lag energiruder og varm kant.		11.200 kr. 3,60 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Bygning fra 1987: Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
KÆLDERGULV Bygning fra 1945: Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Bygning fra 1945 og 1987: Bygningerne er mekanisk ventileret på 1.sal og tagetage. Ventilationsaggregatet, der betjener områderne, er placeret på tagetagen i bygningen fra 1945. Ventilationsanlægget er mekanisk balanceret med roterende veksler og fjernvarmeflade. Der er forudsat en ventileret luftmængde for anlægget på 4.500 m³/h. Driftstiden for anlægget er fastsat til 45 timer om ugen. Stueetagen i begge bygninger er naturligt ventileret. I området med pakkesortering er der mekanisk udsugning. Anlægget betragtes som proces og ikke indregnet i energimærket. Det antages at stueetagen ventileres med et luftskifte på 0,5 gange i timen. Kælderen under bygningen fra 1945 er med naturlig ventilation. I et enkelt arkivrum er der monteret kontroludsugning. Det antages at kælderen ventileres med et luftskifte på 0,5 gange i timen.		
VENTILATIONSKANALER Ventilationsrør i loftrum er med 30 til 50 mm isolering.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygning fra 1945 og 1987: Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Bygningen fra 1987 forsynes fra teknikrummet i kælderen på bygning fra 1945.		
VARMEPUMPER Bygning fra 1945 og 1987: Der er ingen varmepumpe i bygningerne. Ved en eventuel installation af varmepumper skal bygningernes varmeanlæg ombygges til lavtemperaturanlæg; bl.a. kan varmeafgivelsen ske ved gulvvarme. En ombygning til lavtemperaturanlæg vil være meget omkostningstung, hvorfor installation af varmepumper ikke vil være økonomisk rentabel.		
SOLVARME Bygning fra 1945 og 1987: Der er intet solvarmeanlæg på bygningerne. Det er ikke rentabelt at installere solvarmeanlæg, da varmtvandsforbruget i bygningerne er lavt.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Bygning 1945 og 1987: Den primære opvarmning af ejendommene sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Bygning 1945 og 1987: Varmefordelingsrør er udført i stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.		
VARMEFORDELINGSPUMPER Bygning fra 1945: På varmefordelingsanlægget er der monteret en pumpe med en effekt på 25 W. Pumpen er af fabrikat Alpha pro 25-40. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40.		
FORBEDRING VED RENOVERING Bygning fra 1945: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefladen til ventilationsaggregatet. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt.		400 kr. 0,10 ton CO_2

AUTOMATIK Bygning 1945 og 1987: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregningen at fordelingsanlæggene til varmekilderne kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Bygningernes varmeanlæg er ikke forsynet med automatik til udekompensering.		
FORBEDRING Bygning 1945 og 1987: Montering af automatik til udekompensering på varmeanlægget der forsyner begge bygninger.	20.000 kr.	2.400 kr. 0,77 ton CO_2

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND Bygning fra 1945 og 1987: Forbruget af varmtvand i bygningen er oplyst til 70 m³, hvilket svarer til 50 l/m².		
VARMTVANDSRØR Bygning fra 1945: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført i stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Bygning fra 1945 og 1987: Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført i rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER Bygning fra 1945: På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med en effekt på 20 W. Pumpen er af fabrikat Vortex BWZ 150.		
VARMTVANDSBEHOLDER Bygning fra 1945: Varmt brugsvand produceres i 100 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm skumisolering. Størrelsen af varmtvandsbeholderen er antaget, da det ikke var muligt at aflæse typen. Bygningen fra 1987 forsynes med varmt brugsvand fra teknikrum i bygningen fra 1945.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Bygning fra 1945 og 1987: Belysningsanlæggene i kontorlokalerne består af armaturer med lysstofrør og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning 1945: Belysningsanlæggene i kontorlokalerne og frokostrum på tagetagen består af armaturer med glødepærer og lysstofrør med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygning fra 1945: Belysningsanlæggene i kælder består af armaturer med lysstofrør og konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.		
FORBEDRING Bygning fra 1945: Udskiftning af glødepærer til energisparepærer i frokostrum.	500 kr.	300 kr. 0,09 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Bygning fra 1945 og 1987: Belysning i stuen og 1. sal. Udskiftning af ældre belysningsarmaturer med konventionelle forkoblinger til nye armaturer med højfrekvente forkoblinger. Montering af dagslysstyring i hele bygning. Alternativ kan lysstofrør løbende udskiftes til lavenergilysstofrør.		7.800 kr. 2,44 ton CO_2
SOLCELLER Bygning fra 1945 og 1987: Der er ingen solceller på bygningerne.		
FORBEDRING Bygning fra 1945 og 1987: Montering af solceller på taget. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium. Det vurderes at der er plads på taget til 100 kvm. solceller.	800.000 kr.	65.000 kr. 27,73 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Sags nr. 11.1901.48
Kunde: Post Danmark A/S
Banegårdsvej 2, 9600 Aars.

Energimærket omfatter 2 bygninger. Bygningerne har et areal i følge BBR-meddelelsen på 661 m² og 623 m². Det samlede opmålte opvarmede areal er på 1.453 m², da kælderen under den ene bygninger er opvarmet.

Bygningerne er i to etager med udnyttet tagetage, samt kælder under den ene bygning.

I energimærkningen er det forudsat, at alle opvarmede rum er opvarmet til 20 grader.

Bygningen opvarmes med fjernvarme fra Aars Fjernvarmeværk.

Bygningen anvendes til postsortering. Der er i energimærkningen regnet med en ugentlig brugstid på 45 timer.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen.

Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen og udleverede bygningstegninger.

Energimærket er udarbejdet efter retningslinjer i Håndbog for Energikonsulenter af 8. marts 2014, version 2014.

Det beregnede årlige fjernvarmeforbrug er på 145,14 MWh svarende til 100 kWh/m². Det oplyste graddagekorrigerede forbrug er på 101,3 MWh svarende til 70,4 kWh/m². Der er forskel mellem det beregnede og det oplyste forbrug. Dette skyldes formentlig, at hele bygningen ikke benyttes (kælder og dele af 1.sal og tagetagen) og at alle rum i bygningen ikke opvarmes til 20 grader.

Besparelsesforslag med en tilbagebetalingstid over ca. 50 år er individuelt vurderet og er kun medtaget, hvis det er fornuftigt i forhold til andre besparelsesforslag.

Energimærkningen er udført af: Christian Holm Jørgensen.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Massive ydervægge	Bygning fra 1945: Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm isolering	614.300 kr.	37,57 MWh Fjernvarme	16.500 kr.
Kælder ydervægge	Bygning fra 1945: Udvendig efterisolering af kælderydervægge over og under jord med 200 mm isolering	250.000 kr.	14,43 MWh Fjernvarme	6.400 kr.
Varmeanlæg				
Automatik	Bygning fra 1945 og 1987: Montering af udekompenserings automatik på varmeanlægget der forsyner begge bygninger.	20.000 kr.	5,42 MWh Fjernvarme 2 kWh Elektricitet	2.400 kr.
El				
Belysning	Bygning fra 1945: Udskiftning af glødepærer til energisparepærer i frokostrum	500 kr.	-0,08 MWh Fjernvarme 149 kWh Elektricitet	300 kr.

Solceller	Bygning fra 1945 og 1987: Montage af nye solceller på taget af bygningerne	800.000 kr.	26.562 kWh Elektricitet 15.268 kWh Elektricitet overskud fra solceller	65.000 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Bygning fra 1945 og 1987: Udskiftning af vindue til trelags energirude, Udskiftning til ny yderdør med trelags energirude og Udskiftning til nyt facadeparti med trelags energirude	25,55 MWh Fjernvarme	11.200 kr.
Varmeanlæg			
Varmefordelings pumper	Bygning fra 1945: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefladen til ventilationsaggregatet.	157 kWh Elektricitet	400 kr.
El			
Belysning	Bygning fra 1945 og 1987: Udskiftning af ældre belysningsarmaturer i stuen og 1. sal.	-2,49 MWh Fjernvarme 4.217 kWh Elektricitet	7.800 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning (1945) Banegårdsvej 2, 9600 Aars

Adresse	Banegårdsvej 2
BBR nr	820-12395-1
Bygningens anvendelse	Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelses år	1945
År for væsentlig renovering	2010
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	611 m²
Opvarmet bygningsareal	830 m²
Heraf tagetage opvarmet	173 m²
Heraf kælderetage opvarmet	219 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2015

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	45.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	27.900 kr. pr. år
Varmeforbrug	102,28 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	44.571 kr. pr. år
Fast afgift	27.900 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	72.471 kr. pr. år
Varmeforbrug	101,31 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	14,28 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning (1987) Banegårdsvej 2, 9600 Aars

Adresse	Banegårdsvej 2
BBR nr	820-12395-2
Bygningens anvendelse	Kontor, handel, lager, herunder offentlig

Opførelses år	1987
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	623 m²
Opvarmet bygningsareal	623 m²
Heraf tagetage opvarmet	117 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2015

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Der er overensstemmelse mellem BBR-ejermeddelsen og de faktiske forhold.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	437,50 kr. per MWh
	24.387 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,10 kr. per kWh

Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tarifblad samme dato som energimærket er indberettet

Elprisen pr. kwh er anvendt fra tidligere oplyst forbrug.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Grontmij A/S (Aalborg)
Sofiendalsvej 94, 9200 Aalborg SV

chj@grontmij.dk
tlf. 98799800

Ved energikonsulent
Christian Holm Jørgensen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Post Danmark A/S
Banegårdsvej 2
9600 Aars



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 26. februar 2015 til den 26. februar 2025

Energimærkningsnummer 311097623

Energimærke

Post Danmark A/S - Bygning (1945) Banegårdsvej 2, 9600 Aars
Banegårdsvej 2
9600 Aars



Energistyrelsens Energimærkning


ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 26. februar 2015 til den 26. februar 2025

Energimærkningsnummer 311097623

Energimærke

Post Danmark A/S - Bygning (1987) Banegårdsvej 2, 9600 Aars
Banegårdsvej 2
9600 Aars



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 26. februar 2015 til den 26. februar 2025

Energimærkningsnummer 311097623