Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Lundevej 11
Postnr./by:	4652 Hårlev
BBR-nr.:	336-002425
Energimærkning nr.:	917925
Gyldigt 5 år fra:	27-02-2007
Energikonsulent:	Niels T. Jensen
Firma:	Bygningskontoret


Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 15500 kr./år
- Forbrug: 2093 liter olie

Det varierer, hvor meget varme den enkelte husejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandsstørrelse, forbrugsvaner, og ønsket temperatur i boligen. Derfor har energikonsulenten beregnet hvor stort normalforbruget er i denne bolig. Beregningerne baserer sig på en række faste forudsætninger, se afsnittet på næstsidste side.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Rentable besparelsesforslag

Konklusion:
Der er ingen rentable besparelsesforslag i denne ejendom.

Huset har en god energiøkonomi; husets alder taget i betragtning.

Besparelsesforslag ved renovering

Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af ejendommen.

Lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer:
Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Sadeltag med hanebåndsspær på opr. hovedhus.
På loftet er udlagt 100-150 mm isolering (hovedsageligt 150 mm i gennemsnit); enkelte steder



Energimærkning nr.: 917925
Gyldigt 5 år fra: 27-02-2007
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

i nordvestlige hjørne er dog uisoleret(max. 2-3 m2); anbefales isol. med min. 150 mm.
Ensidigt fald med bjælkespær på tilbygn. (badeværelse).
I taget er 50 mm isolering (oplyst i tidl. Energimærke).

- Ydervægge

Status: 30 cm hulmur (generelt) i opr. hovedhus, hovedsageligt isoleret med Leca-nødder; iflg. ejer er der dog steder, hvor der ikke er isoleret; dette synes dog at være ganske få steder.
I tilbygn. er hulmur, isoleret med 75 mm mineraluld; formur og bagmur i letbeton.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Trævinduer (hovedsageligt) med termoruder; i tilbygn. er dog plastvindue med energirude.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulv mod krybekælder er uisoleret; anbefales efterisol. ved lejlighed, men kan være teknisk vanskeligt, og bør evt. udføres ved en senere renovering af gulvene.
Gulv i vindfang er isoleret med ca. 300 mm Polystyren.
Gulv i badeværelse i tilbygn. er udstøbt med Leca (tykkelse ukendt, men formentlig 10-15 cm).

- Kælder

Status: Ingen.

Ventilation

- Ventilation

Status: Naturlig ventilation - tæt hus.

Varme

- Køling

Status: Ingen.

- Varmeanlæg

Status: Olie/centralvarme ved solokedel (1983), placeret i udhus.

- Varmt vand

Status: Opvarmes via 110 l. præisoleret varmtvandsbeholder (1994), placeret i udhus.

- Fordelingssystem

Status: Alm. radiatorer.
I badeværelse er gulvvarme.

- Armaturer

Status: Termostatventiler på radiatorer.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 917925
Gyldigt 5 år fra: 27-02-2007
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

- Automatik

Status: Alm. belysning.

El

- Belysning

Status: Køleskab (8-10 år - skønnet).
Vaskemaskine og komfur (10-12 år - skønnet).
Tørretumbler (over 15 år - skønnet).

- Hårde hvidevarer

Status: Cirkulationspumpe (over 15 år).

- Andre elinstallationer

Status: Lavtforbrugende toilet.

Vand

- Vand

Status: Togrebsarmatur på køkkenvask, på håndvask i badeværelse, samt til brus/bad.

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Ingen.

- Varmepumpe

Status: Ingen.

- Solceller

Status: Ingen.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1896
- År for væsentlig renovering: 1971
- Varme: Fyringsgasolie (liter)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 58 m²

Energimærkning



Energimærkning nr.: 917925
Gyldigt 5 år fra: 27-02-2007
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 60 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Forudsætninger

- Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:

Varme:	7.4 kr./liter
Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	50 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 917925
Gyldigt 5 år fra: 27-02-2007
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparefor slagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Niels T. Jensen	Firma:	Bygningskontoret
Adresse:	Magrethevej 1 4600 Køge	Telefon:	56 71 39 59
E-mail:	ntjensen@post7.tele.dk	Dato for bygningsgennemgang:	26-02-2007

Energikonsulent nr.: 101036

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.